

Absolute Dimensional Deviation by Axis and Parameter Setting
Length
Width
Height
Mean Absolute Deviation (mm)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
PS01
PS02
PS03
PS04
PS05
PS06
PS07
PS08
PS09
Parameter Setting