系统的主要机械参数及变量如表 10.1 所示。

表 10.1 机械参数及变量

旋臂质量 m <sub>1</sub>	0.200kg	摆杆质量 m2	0.052kg
旋臂长度 R <sub>1</sub>	0.20m	摆杆长度 R <sub>2</sub>	0.25m
旋臂质心到转轴距离 $L_1$	0.10 m	摆杆质心到转轴距离 L <sub>2</sub>	0.12 m
电机力矩一电压比 K <sub>m</sub>	0.0236 N·m/V	电机反电势一转速比 K <sub>e</sub>	0.2865 V·s/m
旋臂绕轴转动摩擦 力矩系数 fi	0.01 N·s	摆杆绕轴转动摩擦 力矩系数 f <sub>2</sub>	0.001 N·s
旋臂绕轴转动惯 J1	$0.004~\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2$	摆杆绕轴转动惯量 $J_2$	0.001 kg·m <sup>2</sup>

# 2. 系统分析

将参数值代入方程,在 MATLAB 中键入如下函数,可以求出系统的能控性、能观性、特征根,可看出系统是能控、能观、开环不稳定。

rank(ctrb(A,B))

rank(obsv(A,C))

eig(A)

系统是完全可控和完全可观测的,因此可以根据状态反馈确定反馈控制律,使系统闭环 稳定。

#### 3. 状态反馈控制的 MATLAB 仿真

为方便起见,令  $a=J_1+m_2R_1^2$ , $b=m_2R_1L_2$ , $c=J_2$ , $d=f_1+K_mK_e$ ,  $e=(m_1L_1+m_2R_1)g$ , $f=f_2$ , $h=m_2gL_2$  在 MATLAB 中,将各个参数值代入非线性数学模型,进行仿真,利用 ODE 函数求解微分方程。

# (1) 极点配置,求取状态反馈增益矩阵以及状态观测器增益矩阵

选择主菜单 file→new→m-file 建立文件 fang\_daolibai.m:

clear;

clc;

B=[0;0;5.2184;-6.5125]; % Control Matrix

C=[1,0,0,0;0,1,0,0]; % output matrix

P=[-4+3i,-4-3i,-30-6i,-30+6i]; % expect pole

rank (ctrb (A, B)) % controllability

rank (obsv (A, C)) % observability

eig (A) % stability

K=place(A,B,P) % state feedback gain matrix

P1=[-20+3i,-20-3i,-80-1i,-80+1i]%观测器极点

L=place(A',C',P1)'%状态观测器增益矩阵

利用极点配置的方法求反馈矩阵 K。任取一组期望极点 P,在 MATLAB 中利用 place(A,B,P)函数求得 K=[Ka,Ko,Kva,Kvo]。

#### (2) 建立旋转式倒立摆的非线性模型的微分方程

运行 MATLAB6.0 以上的版本,选择主菜单 file→new→m-file 建立文件 dlfun.m: function xdot=dlfun(t,x);

x dot(3) = ((-d\*c).\*x(3) + (f\*b\*cos(x(2)-x(1))).\*x(4) + b\*b\*sin(x(2)-x(1)).\*cos(x(2)-x(1)).\*x(3).\*x(3) - b\*c\*sin(x(1)-x(2)).\*x(4).\*x(4) + e\*c\*sin(x(1)) - h\*b\*sin(x(2)).\*cos(x(2)-x(1)) + km\*c\*u)/(a\*c-b\*b.\*cos(x(1)-x(2)).\*cos(x(2)-x(1)));

x dot(4) = ((d\*b\*cos(x(1)-x(2))).\*x(3)-(a\*f).\*x(4)-a\*b\*sin(x(2)-x(1)).\*x(3).\*x(3)+b\*b\*sin(x(1)-x(2)).\*cos(x(1)-x(2)).\*x(4).\*x(4)-e\*b\*sin(x(1)).\*cos(x(1)-x(2))+a\*h\*sin(x(2))-b\*cos(x(1)-x(2))\*km\*u)/(a\*c-b\*b.\*cos(x(1)-x(2)).\*cos(x(2)-x(1))); % differential equations to describe the nonlinear model

xdot(5)=-K\*[xdot(1);xdot(2);xdot(3);xdot(4)]; % derivative of control variable

# (3) 求解非线性模型的微分方程

选择主菜单 file→new→m-file 建立文件 daolibai.m:

Close all;

t0=0;tf=20;%simulation time

K=[ \* \* \* \*];% State feedback gain matrix obtained according to the desired pole; r = [-0.1; 0.05; 0; 0];%initial value of x1, x2, x3, x4

u0=-K\*r;

x0=[r;u0];%initial value

[t,x]=ode45('dlfun',[t0,tf],x0); % solve differential equations

figure;


plot(t,x(:,1)\*180/pi,'r',t,x(:,2)\*180/pi,'b',t,x(:,5),'g');

legend('spiral arm angle','the pendulum angle','control value');

#### (4) 仿真步骤:

- i. 选择期望极点 P, 运行 fang daolibai.m 求出状态反馈矩阵 K;
- ii. 将状态反馈矩阵 K 代入到 dlfun.m 和 daolibai.m 中,点击保存;
- iii. 在 daolibai.m 中,设置系统的初始值,运行并观察响应曲线。
- iv. 选择多组极点, 重复以上步骤。

### 4. 状态反馈控制的 Simulink 仿真



Fcn:


#### Fcn1:

 $((0.0168*0.0012*\cos(u[1]-u[2]))*u[3]-(0.0061*0.001)*u[4]-0.0061*0.0012*\sin(u[2]-u[1])*u[3]*u[3]+0.0012*0.0012*\sin(u[1]-u[2])*\cos(u[1]-u[2])*u[4]*u[4]-0.2979*0.0012*\sin(u[1])*\cos(u[1]-u[2])+0.0061*0.0612*\sin(u[2])-0.0012*\cos(u[1]-u[2])*0.0236*u[5])/(0.0061*0.001-0.0012*0.0012*\cos(u[1]-u[2])*\cos(u[1]-u[2])*cos(u[2]-u[1]))$ 

### 仿真步骤:

- i. 选择期望极点 P, 运行 fang daolibai.m 求出状态反馈矩阵 K;
- ii. 将状态反馈矩阵 K 代入图中的 L 模块中,点击保存;
- iii. 双击 integrator3 设置 x1( $\theta_1$ )的初始值,双击 integrator1 设置 x2( $\theta_2$ )的初始值,运行并观察响应曲线。

# 5. 状态观测器的 Simulink 仿真



# 仿真步骤:

- i. 选择倒立摆的期望极点 P 和观测器的七万极点 P1,运行 fang\_daolibai.m 求出状态反馈矩阵 K 和观测器增益矩阵 L;
  - ii. 将状态反馈矩阵 K 代入图中的 k 和 k1 模块中,将 L 带入图中 L 模块中点击保存;
- iii. 双击 integrator3 设置 x1 ( $\theta_1$ ) 的初始值,双击 integrator1 设置 x2 ( $\theta_2$ ) 的初始值,运行并观察响应曲线。

#### 6. 实时控制

打开 dsp.exe,选择"控制模式"。在参数设置中,按设计好的反馈参数,设置 Ka, Ko, Kva, Kvo (见图 6.5 所示参数设置对话框)。点击"OK"并进行联机控制。根据倒立摆的实际运行情况,可以修改这些参数,改善控制效果。

# 六、实验报告要求

- 1. 对一阶旋转式倒立摆系统进行动力学分析,并推导其数学模型。
- 2. 编写 MATLAB 仿真程序,记录输出的数据、曲线,并进行理论分析。
- 3. 在设计状态反馈参数中,给定多组极点进行实验,观测仿真结果,比较超调量,调节时间等性能指标。
  - 4. 分析引入状态观测器对系统性能的影响。

# 七、思考题

- 1. 以倒立摆系统为例,简述极点配置方法设计系统控制器的基本思路。
- 2. 非线性系统进行如何局部线性化?
- 3. 描述期望极点的位置对闭环系统控制律的辐值的影响,说明原因。
- 4. 倒立摆系统的非线性方程式如何推导的,简单说明其过程
- 5. 为什么说闭环控制后的系统为非最小相位系统?
- 6. 描述极点位置与系统的动态性能、稳态性能和稳定性的关系。
- 7. 观测器的极点和倒立摆的极点,哪个应离虚轴更近一些,为什么?