



REGISTRO DE INSPECCION

Código: XX-XXXX

Revisión: XXXX

Fecha Formulario: 19-12-2025

FECHA DE INSPECCIÓN:	20-12-2025	EMPRESA INPECCIONADA:	GRUPO DE LA RIVERA	OBRA INPECCIONADA:	María Pinto
HORA INICIO:	10:30	HORA TERMINO:	12:00	VISITA #:	001
ENCARGADO INSPECCION:	Edgardo Cárdenas S.	PARTICIPANTES:	Alberto Zegers /Francisco Argandoña	PROXIMA VISITA:	

N°	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITICIDAD	FOTO CONDICION	RECOMENDACION	FECHA DE CIERRE	LEVANTAMIENTO
1	Excavación se encuentra con un sector sin señalizar ni segregar.	IMPORTANTE		Se recomienda que las excavaciones siempre deben contar con su perímetro segregado y con una correcta señalización.	21-12-2025	
2	Extensión eléctrica en contacto con estructura de andamio y amarado con alambre.	IMPORTANTE		La instalación de extensiones debe ser mediante ganchos aislados.	21-12-2025	
3	Equipo extintor fuera de norma.	IMPORTANTE		Se solicita reemplazar equipo.	21-12-2025	

N°	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITICIDAD	FOTO CONDICION	RECOMENDACION	FECHA DE CIERRE	LEVANTAMIENTO
4	Zanja sin segregación.	IMPORTANTE		Excavaciones deben encontrarse segregadas en la totalidad de su perímetro.	21-12-2025	
5	Excavación sin segregación.	IMPORTANTE		Excavaciones deben encontrarse segregadas en la totalidad de su perímetro.	21-12-2025	
6	Zanja sin segregación.	IMPORTANTE		Excavaciones deben encontrarse segregadas en la totalidad de su perímetro.	21-12-2025	
7	Equipo extintor a la intemperie y en el piso.	IMPORTANTE		Equipo extintor debe encontrarse sobre soporte aislado de la humedad, frio y calor.	21-12-2025	

N°	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CRITICIDAD	FOTO CONDICION	RECOMENDACION	FECHA DE CIERRE	LEVANTAMIENTO
8	Piezas de andamio almacenadas contra estructura de andamios.	INTOLERABLE		Se solicita realizar almacenaje con tra estructura de andamios.	20-12-2025	
9	Ménsula incompleta en estructura (falta diagonal).	INTOLERABLE		Se debe completar estructura para no presentar inconvenientes al realizar retiro y traslado de la estructura.	20-12-2025	