

ООО "Деталит"

Стандарт визуального и измерительного контроля отливок

Материал описывает минимальный порядок контроля партии после охлаждения, очистки и первичной механической обработки.

Классы дефектов

Класс	Признак	Риск	Решение
A	Трещины, сквозные раковины	Высокий	Брак, изоляция партии
B	Отклонение размера за пределами допусков	Средний	Повторное измерение, решение ОТК
C	Поверхностные следы без влияния на геометрию	Низкий	Зачистка и повторный осмотр

Порядок контроля партии

1. Сверить номер партии, материал, маршрутную карту и актуальную версию чертежа. 2. Выполнить визуальный контроль на освещённом посту. 3. Измерить критические размеры калибрами или штангенинструментом. 4. Зафиксировать результат в журнале ОТК. 5. При отклонении отделить изделие и уведомить мастера смены.

Минимальные критерии приемки

- На поверхности нет трещин, сквозных пор, незаполнений и следов перегрева.
- Посадочные и базовые размеры находятся в пределах допуска чертежа.
- Маркировка партии читается, изделие можно однозначно связать с маршрутной картой.
- Решение по спорным дефектам принимает ОТК вместе с мастером участка.