

ООО "ДетаЛит"

Стандарт ESD, пайки и монтажа электронных компонентов

Цель

Снизить риск скрытых отказов электронного оборудования для автотранспортных средств за счет контроля ESD, подготовки рабочего места, качества пайки и прослеживаемости операций.

Контроль рабочего места

Контроль	Норма	Действие при отклонении
ESD-браслет	Проверка перед сменой	Остановить монтаж, заменить браслет
Коврик и тара	Антистатическое исполнение	Убрать обычную тару с поста
Паяльная станция	Температура по техкарте	Откалибровать или передать мастеру
Плата	Без влаги и загрязнений	Очистить, просушить, оформить замечание

Критерии качества пайки

Соединение должно быть блестящим или равномерно матовым по типу припоя, без мостиков, шариков, трещин, перегрева площадки и непроая. Спорная пайка не передается дальше без повторного осмотра.

Прослеживаемость

В записи операции указываются номер партии, изделие, исполнитель, смена, результат контроля, оборудование и версия технологической карты.