הוראות למשתמש:

<u>מקרה חירום:</u>

- 1. לאורך כל יום העבודה במקרה חירום- לחצי על X7 ויום העבודה ייעצר
 - 2. ראי נורה Y10 תהבהב ל3 שניות ותכבה
 - "עברי לשלב "אריזת המיץ.

תחילת היום:

- 4. הכניסי מלאי התחלתי ב1 watch לרגיסטרים המציינים מלאי של תפוזים, קלמנטינות ופומלות (שימי לב- מינימום מלאי לתחילת יום הוא : 2 קילו תפוזים, 1 קילו פומלות, 1 קילו קלמנטינות)
 - X10 לחצי על מתג. 5
 - 6. ראי נורה Y10 דולקת

<u>שטיפת הפירות:</u>

- 7. הרימי את מתג X2
- 8. ראי נורה Y5 דולקת למשך 3 שניות
 - 9. הורידי את מתג X2

איסוף הפירות:

- 10. הרימי את מתג X1
- 11. ראי נורה Y1 תדלק ותישאר דלוקה עד תחילת השלב הבא
 - X1. הורידי את מתג 12

שלב סחיטת הפירות והעברה למיכל המיץ:

- 13. לחצי לחיצה כפולה על לחצן X11 (בסך הכל 3 לחיצות)
 - 14. ראי נורה Y1 נכבית
- 15. ראי נורות Y2 ו- Y3 מהבהבות לסירוגין למשך 3 שניות
 - 16. לחצי על לחצן X11 לכיבויו

בדיקת איכות המיץ והעברה למיכל האחסון:

- Analog Input_2 הזיני את ערך תוצאת בדיקת התקינות. 17.
 - 18. הרימי והורידי מתג X3
- 19. במידה והמיץ **אינו** איכותי (כלומר לא בטווח 1-5 בבקר ו 382-2020 בתוכנה):
 - a. אם ביצעת רק בדיקת תקינות אחת- חזרי לשלב 16
 - 7. אם ביצעת 2 בדיקות תקינות המיץ ייזרק, חזרי לשלב b.
 - 20. ראי נורה Y4 דולקת למשך 5 שניות
 - 21. במידה ונשאר מלאי נוסף חזרי לשלב

<u>סיום יום העבודה- חוסר במלאי:</u>

22. ראי נורה Y10 תהבהב ל3 שניות ותכבה

אריזת המיץ:

- X6 הרימי את מתג.23.
- analog outputב ראי את מספר החביות שימולאו.24
- 25. במידה והמיץ שיוצר גדול מקיבולת של 15 חביות- ראי נורה Y6 מהבהבת ל3 שניות
 - 26. בסיום השלב- ראי נורה Y11 נדלקת ל3 שניות
 - 27. הורידי את המתג X6