README

- 1. הכנס ב-Watch1 את הערכים של המלאי בהתאם.
- 2. וודא איפוס של כלל המתגים במכונה (כלל המתגים במצב 0).
- 3. בשביל להתחיל יום עבודה לחץ על X7 והמתן לכך שנורה Y7 תידלק.
 - a. במידה ונורה Y7 מהבהבת אין מספיק מלאי.
 - 4. לחץ על כפתור X10 לצורך הפעלת מכונה א.
 - 5. שלב הזילוף:
- a. לצורך תחילת שלב הזילוף חיישן X2 יזהה את כניסת העוגיות לשלב זה (החיישן של העוגיות (X2) חייב להיות בערך 1 על מנת להמשיך בכל התהליך).
- X3, כאשר הטמפרטורה מתחת ל-15 מעלות ניתן להתחיל את פעולת הזילוף (כאשר b. X4 בערך 1).
 - .c לחץ על כפתור X11 לצורך תחילת שלב הזילוף.
- X4 כל עוד הטמפרטורה מתחת ל-30 מעלות ניתן יהיה להמשיך בשלב הזילוף (כאשר .d בערך 1).
 - e. יתקבל חיווי בעזרת נורה Y4 על כך ששלב הזילוף בעיצומו.
- אשר יכבה את מכונה א' ויעצור את פעולת X5. במידה ויש בעיה ניתן להרים את חיישן 3. הזילוף.
- ם בשביל להמשיך בפעולת הזילוף נדרש להוריד את חיישן X5 ובנוסף להפעיל את מכונה .g א' מחדש ע"י לחיצה על מתג X10.
 - 6. שלב השינוע:
- משר חיישן X1 יזהה את סיום שלב הזילוף יחל שלב השינוע באופן אוטומטי עם חיווי. a בעזרת הבהוב לסירוגין של נורות OY ו Y1 למשך 4 שניות.
 - 7. שלב הציפוי:
 - analop input-1 ערך לצורך בחירת סוג הציפוי:
 - .i. עבור ציפוי רגיל הכניסו ערך בין 0-5 כולל.
 - ii. עבור ציפוי כפול הכניסו ערך בין 6-10 כולל.
 - b. הרם את מתג X6 לצורך דגימת סוג הציפוי.
 - c. הורד את מתג X6 לצורך תחילת הטבילה:
 - i. במהלך שלב הטבילה יתקבל חיווי בנורה Y3 למשך 5 שניות.
 - 8. שלב האריזה:
 - a. הרם את מתג X0 לצורך אריזת קרמבו יחיד.

- b. לאחר 5 אריזות תידלק נורת חיווי Y2 כהתראה לכך ששלב האריזה עומד להסתיים.
 - .c בעת הרמת X0 בפעם השישית והאחרונה תכבה נורת החיווי Y2.
 - d. בסיום אריזת המשטח נוסיף לכמות הקרמבו של יום הייצור את המשטח הארוז.
- 9. כל עוד המערכת פועלת קיים חיווי בanalog output על כמות יחידות הקרמבו המוכנות במהלך היום ביחידות של עשרות.
 - 10. בסיום איטרציה מלאה תתבצע בדיקה אוטומטית של המלאי על מנת לבצע איטרציה נוספת:
 - a. וודא איפוס של כלל המתגים במכונה (כלל המתגים במצב 0).
 - .b במידה וקיים מלאי יום העבודה יימשך והאיטרציה הבאה תחל אוטומטית. עליך לחזור לשלב 4.
- .c במידה ואין מלאי מספק נורה Y7 תהבהב למשך 3 שניות חיווי על סיום יום העבודה.
 - .11 על מנת להתחיל יום עבודה חדש חזור לשלב