## נספח 1 – הוראות למפעיל:

# תחילת היום:

- .X לחץ על מתג X007.
- מלאי התחלתי כבר מוזן מראש באמצעות קבועים שהוגדרו ברגיסטרי המלאי. אם ברצונך לשנות את המלאי ההתחלתי, שנה את ערכי הרגיסטרים הבאים בקוד עצמו: D1145,D1195, B1245,D1195.
  - 2. ראה כי נורה Y007 דולקת.

#### שלב הבישול:

- : תתבצע דגימה של 1Analog Input עבור סוג בירה שתרצה להכין . X1 . נהעל מתג X1 . בחירת ערך בין 0 ל5 יורה על ייצור בירת לאגר,
  - בחירת ערך בין 6 ל10 יורה על ייצור בירת פילזנר.
- 4. ראה כי נורה Y1 תדלק למשך 4 שניות (מרגע הרמת מתג X1) בהן מתבצע תהליך הבישול.

## שלב התסיסה:

- ל. לחץ על מתג  $X_5$  הבירה מועברת למיכל התסיסה.
- נורות Y3 ו-Y4 יהבהבו לסירוגין למשך 3 שניות באם בחרת בייצור בירת לאגר, או למשך 4 שניות  $ext{Y}$ 6. באם בחרת בייצור בירת פילזנר .

#### : סיום תהליך ואחסון הבירה

- X2 הרם את מתג .7
- 8. הרם את מתג X0, נורה Y2 תדלק.
- 9. הרם את מתג 5 X0 פעמים נוספות להשלמת אריזת שישיית בירות.
  - .10 ראה כי נורה Y2 נכבית.
- 11. ראה כי רגיסטר כמות שישיות הבירה מתעדכן ל-1 (בעודך באיטרציה הראשונה. באם המשכת לייצור בירות באיטרציות נוספות, הכמות תתעדכן בהתאם).

## מעבר בין איטרציות:

- - . 13. בכדי להתחיל איטרציה חדשה יש לחזור על פעולות 3-12

## : סיום יום עבודה

- 14. על מנת לסיים את יום העבודה ניתן ללחוץ על כפתור החירום  $\mathrm{X}11$  וראה כי נורה Y007 נכבית. כל המשתנים יתאפסו וניתן יהיה להתחיל יום עבודה מחדש בלחיצה נוספת על מתג X007.
- 15. במקרה של חוסר במלאי ראי נורה Y007 נכבית. כל המשתנים יתאפסו וניתן יהיה להתחיל יום עבודה מחדש בלחיצה נוספת על מתג X007.
  - 16. ראה כי בסיום יום העבודה מוצג בשעון היציאה האנלוגית (ANALOG OUTOUT) מספר שישיות הבירה שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות (לדוגמא אם יוצרו 6 שישיות, הפלט שיוצג יהיה 0.6).