נספח:

<u>:(Read me) הוראות למפעיל</u>

1. שלב 1 - הפעלה ואתחול:

- 1.1. פתיחת קובץ הקוד והדלקת הבקר.
 - .1.2 יש לוודא ש:
 - ס הבקר לא נמצא במצב ריצה ⊙
 - ס מצב הסימולציה כבוי ⊙
 - כבוי Monitoring כבוי
- .(Clear PLC Memory) יש לבצע ניקיון של זיכרון הבקר. 1.3

2. שלב 2 – הרצת התוכנית:

- 2.1. טעינת התוכנית אל הבקר כפי שנלמד במעבדה.
 - .2.2 הפעלת התוכנית ותחילת Monitoring.
 - .2.3 הזנת ערכי מלאי חומרי הגלם ל-Watch1
- . על כפתור Y_7 תידלק. Y_7 יש ללחוץ על כפתור X_7 התחלת יום עבודה Y_7 תידלק.
 - .2.4.1 כל עוד לא נגמר יום העבודה הנורה תישאר דולקת.
 - 2.4.2. יום עבודה נגמר אם לפחות אחד מהמצבים הבאים קורה:
 - ס קיים מחסור בחומר גלם ⊙
 - (הורם) מתג החירום X_5 מתג החירום O
 - ס לא הוזן מלאי התחלתי ⊙

2.5. שלב הכנת הגלידה

- ע"י סיבוב המחוג שבבקר. הערכים צריכים Analog Input1 ערך ב 2.5.1 או 6-10 (עבור גומיגם פינוק).
 - וייבחר סוג Analog Input1 תתבצע דגימה של 2.5.2. יש להרים את מתג X_1 הגומיגם.
 - .2.5.3 נורה Y_0 תדלק למשך 5 שניות.
 - X_1 יש להשאיר את מתג X_1 למעלה (דולק).

2.6. שלב קירור הגלידה

- יש להרים את מתג X_2 הגלידות יועברו ממכלי ההכנה למיכלי הקירור. ותהליך הקירור יתחיל Y_2 נורה Y_2 תידלק ותישאר דולקת עד שהקירור מסתיים.
 - $.X_3$ במידה והטמפרטורה היא 10 מעלות ומטה, הרם את מתג 2.6.2.

- אחרת, המתן 8 שניות לסיום תהליך הקירור.
- השאיר את מתג X_2 השאיר אותו X_3 הורם, יש להשאיר אותו השאיר אותו למעלה.

2.7. שלב ערבוב הגלידה

- 2.7.1. הגלידות יועברו ממכלי הקירור למיכל הערבוב יחד עם כמות דובוני הגומי המתאימה (לפי סוג המארז רגיל או פינוק).
 - . בזמן הערבוב נורות Y_6 ו- Y_6 מהבהבות לסירוגין (שנייה אחת כל נורה). זמן הערבוב תלוי בסוג המארז (רגיל או פינוק):
 - עבור מארז גומיגם רגיל 3 שניות ערבוב ○
 - עבור מארז גומיגם פינוק 5 שניות ערבוב ○
 - 2.7.3. בסיום תהליך הערבוב הנורות המהבהבות ייכבו.

2.8. שלב סיום התהליך ואריזה

- . יש להרים את מתג X_4 לאחריו יתחיל שלב האריזה.
- . יש להרים ולהוריד את מתג X_0 על מנת לארוז גומיגם בודד. 2.8.2
- .(עד שנארוז 7 יח' גומיגם). נורה Y_4 תידלק ותישאר במצב זה (עד שנארוז 7 יח' גומיגם).
- עוד 6 פעמים נוספות (סך הכל 7 פעמים להרים X_0 עוד 6.8.4 עוד 6.8.4 ולהוריד).
- 'יח' אריזת מארז של מארז של 1 יח' מורה Y_4 תכבה בסיום אריזת הגומיגם השביעי (יסתיים שלב מארז של 7 יח' .2.8.5 גומיגם).
- במידה X_1, X_2, X_3, X_4 יש לכבות את כל המתגים שהודלקו (הורדה של המתגים X_1, X_2, X_3, X_4 במידה והם למעלה).
 - .2.10 במידה ונרצה לייצר מארז נוסף (7 יח' גומיגם) נחזור לשלב 2.5.1
 - 2.11. הפעלת מצב חירום (לא חובה לבצע שלב זה): יש ללחוץ על כפתור X_5 נורה Y_7 תיכבה יום העבודה יסתיים.
 - 2.12. במידה ונרצה להתחיל יום חדש נחזור לשלב 2.3.

:הערות נוספות

- * בתחילת יום הערכים של היום הקודם יתאפסו.
- * בסיום יום (בשל חוסר בחומרי גלם/לחיצה על כפתור חירום) יוצג בשעון ANALOG OUTPUT ערך עשרוני המייצג את כמות המארזים (כמות השביעיות) שנוצרו במהלך היום שעכשיו נגמר.