נספח 1 – הוראות למפעיל:

- 1. פתח את קובץ הקוד PLC_GROUP34.
- 2. וודא כי הבקר מחובר וכלל המתגים במצב כבוי.
 - 3. הרצת התוכנית לפי ההנחיות שנלמדו:
- 3.1 הכנס כמות חומרי גלם רצויה ליום העבודה.
- 3.2 התחל את יום העבודה על ידי לחיצה על מתג X7.
- על Analog Input ואח״כ לחץ על Analog Input בחר את סוג מארז הגלידה בו הינך מעוניין ע״י כיוון מארז הגלידה. X1 על מנת לבצע דגימה ולהתחיל את שלב הכנת טעמי הגלידה.
 - 3.4 לאחר הדלקת מתג זה נורה Y0 תדלק למשך 5 שניות.
- 3.5 לחץ על מתג X2 על מנת להעביר את הגלידות למכלי הקירור. במהלך תהליך הקירור עד למשך 8 שניות או עד שחיישן הטמפרטורה יצביע על טמפרטורה Y2 מעלות.
- 3.6 מיד אח״כ יחל שלב ערבוב החומרים שבמהלכו ידלקו נורות Y5 ו-Y6 לסירוגין לפי סוג 3.6 מיד אח״כ יחל שלב ערבוב החומרים שבמהלכו ידלקו נורות 3.6 שניות עבור מארז רגיל ו-5 עבור מארז פינוק).
 - .X4 לאחר סיום שלב ערבוב החומרים, הרם את מתג
 - 3.8 הרם את מתג X0 על מנת להתחיל את תהליך האחסון. בשלב זה תדלק נורה Y4.
 - 3.9 הרם את מתג X0 במשך 6 פעמים נוספות ולאחר מכן נורה Y4 תכבה.
- 3.10 במידה ויש מספיק חומרי גלם, נחזור לשלב 3.3. אחרת, יסתיים יום העבודה, נורה 3.10 תכבה ותוצג כמות המארזים שיוצרו במהלך היום.
 - כך X5 במידה והינך מעוניין לסיים את היום במצב חירום, לחץ על מתג החירום X5 כך שיסתיים יום העבודה ותוצג כמות המארזים שיוצרו במהלך היום.