

# PLC דוח מעבדת בקרים מתוכנתים קבוצה 29

## מגישים:

208780189

209496843

208996462

314629734



#### הקדמה ומטרת הפרויקט:

במהלך הפרוייקט תכנתנו בקר מתוכנת (PLC) באמצעות דיאגרמת סולם בתוכנה GX WORKS2, המטרה הינה להפוך את תהליך הגנת גלידת הגומיגם לאוטומטי, תוך התחשבות בארבעת שלבי ההכנה שיש לעבור-הכנת טעמי הגלידה, קירור הגלידה, ערבוב המצרכים, אריזת הגומיגם המוכן.

בנוסף נלקח בחשבון רמות מלאי השונות שהמשתמש יוכל להזין, ובכך להשפיע על כמו היחידות שיווצרו.

#### <u>הנחות יסוד:</u>

- כמות המלאי הנכנסת כקלט בתחילת היום תואמת לכמות המלאי שתהיה בפועל
- זמן אריזת גלידה בודדה זניח, ולכן בהרמת המתג X0 תהליך האריזה מתחיל ומסתיים מבלי לבצע פעולה נוספת
  - אחרי הרמת מתג מסויים לתהליך איטרציה, המשתמש יוריד את המתג רק לאחר סיום -האיטרציה
- אם נבחר לייצר סוג מסויים של גומיגם ולא יהיה מספיק מלאי ממנו כדי לייצר 7 יחידות, היום יסתיים ולא נייצר פחות מ7 יחידות (מארז)
- לא ניתן לבצע מספר תהליכים במקביל, מרגע שמתחיל תהליך ייצור, התהליך הבא יחל רק לאחר שהתהליך הנוכחי יסתיים
  - לא ניתן להתחיל יום עבודה חדש ללא שהיום הקודם נגמר
  - בכל יום עבודה כמות המלאי מתאפסת, ולכן יש להזין מחדש את ערכי המלאי
  - כל דובון גומי שוקל גרם אחד, ומספר דובוני הגומי מתחלק בין טעמי הגלידה בצורה שווה



## <u>תיאור מצבי הקיצון ושיטת הפיתרון:</u>

מקרה הקיצון: לחיצה על שלב מסויים טרם התחיל היום, כלומר האמת המתג המתאים לפני תחילת היום

פתרון: הלחיצה תתאפשר אך התהליך לא יתחיל לקרות, ומאחר ויש מנורת חיווי שמעידה על תחילתו של יום המשתמש יראה שמנורה כבויה ויבחין כי עליו לפתוח את היום

מקרה הקיצון: לחיצה על תחילת שלב שלב הערבוב \ אריזה לפני שתהליך הכנת טעמי הגלדיה יסתיים והגלידה תקורר

פתרון: הלחיצה תתאפשר אך התהליך לא יחל, לכל שלב יש נורת עזר שמעידה על סיומו, והתהליך הבא אחריו בתור לא יוכל להתחיל אם נורת החיווי של קודמו תעיד על כך.

מקרה הקיצון: הכנסת מלאי נמוך מדי ליצירת מארז יחיד בתחילת היום

פתרון: לפני כל תהליך הכנס של כל מארז נעשית בדיקה על רמות המלאי, הטיפול יהיה זהה גם למחזור הראשון.



## <u>טבלאות המשתנים:</u>

## טבלת משתנים המחוברים לבקר:

מצב כאשר ערכו 1	כניסה/יציאה	תפקיד	שם משתנה
יחידת גומיגם נארזה	מתג לאריזת יחידה בודדת	כניסה	X000
תהליך הכנת הטעמים החל	מתג הכנת טעמי גלידה	כניסה	X001
תהליך קירור הגלידה החל	מתג קירור גלידה	כניסה	X002
טמפרטורת הייצור שווה או נמוכה מ-10 מעלות צלזיוס	מתג חיישן קור	כניסה	X003
מארז 7 יחידות גומיגם מוכן	מתג אריזת מארז	כניסה	X004
יום העבודה הסתיים	מתג כפתור חירום לסוף יום	כניסה	X005
יום העבודה התחיל	מתג תחילת יום	כניסה	X007
תהליך הכנת טעמי הגלידה בעיצומו	נורת חיווי להכנת טעמי גלידה	יציאה	Y000
תהליך קירור הגלידה בעיצומו	נורת חיווי לתהליך קירור	יציאה	Y002
תהליך הכנת מארז (יחידה ראשונה נכנסה) בעיצומו	נורת חיווי לאריזת מארז	יציאה	Y004
תהליך ערבוב הגלידה בעיצומו	נורה חיווי הבהוב	יציאה	Y005
תהליך ערבוב הגלידה בעיצומו	נורה חיווי הבהוב	יציאה	Y006
יום העבודה בעיצומו	נורת חיווי יום עבודה	יציאה	Y007
	שעון אנלוגי לקביעת סוג הגומיגם	כניסה	D8280
	שעון אנלוגי להצגת כמות מארזים מוכנים	יציאה	D8282

## :טבלת חיווי עזר

מצב כאשר ערכו 1	תפקיד	כניסה/יציאה	שם משתנה
טיימר TC6 ו-TC6 יכולים לעבוד	יציאה	חיווי עזר לכך שצריך להדליק את טיימר נורות ההבהוב	MO
הערבוב הסתיים וההבהוב יפסיק	יציאה	חיווי עזר לכך שהערבוב הסתיים	M1
אין מספיק מלאי	יציאה	חיווי עזר לכך שהמלאי מספיק	M10
המארז מוכן	יציאה	חיווי עזר לכך שהאריזה הסתיימה	M11
הגלידה סיימה את הערבוב ומוכנה לאריזה	יציאה	חיווי עזר לכך שצריך להתחיל לארוז את היחידות	M16
נבחר גומיגם פינוק	יציאה	חיווי עזר לכך שבחרנו גומיגם פינוק	M20
יש מספיק פטל לגומיגם פינוק	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק פטל לגומיגם פינוק	M22
יש מספיק לימון לגומיגם פינוק	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק לימון לגומיגם פינוק	M24
יש מספיק חומר מייצב לגומיגם פינוק	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק חומר מייצב לגומיגם פינוק	M26
יש מספיק דובונים לגומיגם פינוק	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק דובונים לגומיגם פינוק	M28
נבחר גומיגם רגיל	יציאה	חיווי עזר לכך שבחרנו גומיגם רגיל	M30
יש מספיק פטל לגומיגם רגיל	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק פטל לגומיגם רגיל	M32
יש מספיק לימון לגומיגם רגיל	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק לימון לגומיגם רגיל	M34
יש מספיק חומר מייצב לגומיגם רגיל	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק חומר מייצב לגומיגם רגיל	M36
יש מספיק דובונים לגומיגם רגיל	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק דובונים לגומיגם רגיל	M38
הגלידה תעבור למיכל הקירור	יציאה	חיווי עזר לכך שהגלידה מוכנה לקירור	M42
הגלידה תעבור למיכל הערבוב	יציאה	חיווי עזר לכך שהגלידה מוכנה לערבוב	M44
היום נגמר וצריך להדפיס מארזים מוכנים	יציאה	חיווי עזר לכך שנגמר יום	M50
יש מספיק מלאי לגומיגם פינוק	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק מלאי לגומיגם פינוק	M120
יש מספיק מלאי לגומיגם רגיל	יציאה	חיווי עזר לכך שיש מספיק מלאי לגומיגם רגיל	M130



## טבלת מונים


מצב כאשר ערכו 1	תפקיד	כניסה/יציאה	שם משתנה
הקאונטר הגיע ליעד 1	כניסה	קאונטר שסופר את האריזה של היחידה הראשונה במארז	CC1
7 הקאונטר הגיע ליעד	כניסה	קאונטר שסופר את האריזה של כל היחידות במארז	CC2
עברו 5 שניות	כניסה	טיימר שסופר 5 שניות במהלך הכנת טעם גלידה	TC1
עברו 8 שניות	כניסה	טיימר שסופר 8 שניות במהלך קירור הגלידה	TC2
עברו 3 שניות	כניסה	טיימר שסופר 3 שניות בשביל ערבוב בגומיגם רגיל	TC3
עברו 5 שניות	כניסה	טיימר שסופר 5 שניות בשביל ערבוב בגומיגם פינוק	TC4
עברו 0.5 שניות	כניסה	טיימר שסופר חצי שנייה בשביל הבהוב	TC5
עברו 0.5 שניות	כניסה	טיימר שסופר חצי שנייה בשביל הבהוב	TC6

#### :טבלת רגיסטרים

עפקיד	שתנה ▼
מייצג את כמות המארזים שנוצרו	D1100
מייצג את כמות הפטל במלאי ההתחלתי	D1110
מייצג את כמות הלימון במלאי ההתחלתי	D1120
מייצג את כמות החומר המייצב במלאי ההתחלתי	D1130
מייצג את כמות דובוני הגומי במלאי ההתחלתי	D1140
מייג את מלאי הפטל במהלך היום	D1210
מייג את מלאי הלימון במהלך היום	D1220
מייג את מלאי החומר המייצב במהלך היום	D1230
מייג את מלאי דובוני הגומי במהלך היום	D1240
מייצג את מיכל ההכנה ליצירת גלידת פטל	D1310
מייצג את מיכל ההכנה ליצירת גלידת לימון	D1320
מייצג את מיכל הקירור של גלידת הפטל	D1410
מייצג את מיכל הקירור של גלידת הלימון	D1420
מייצג את מיכל הערבוב של גלידת הפטל	D1510
מייצג את מיכל הערבוב של גלידת הלימון	D1520
מייג את ערך המספר שהוכנס בanalog input לקביעת סוג הגומיגם ַ	D7990



#### תחילת יום:



בלחיצה על לחצן X7 נתחיל את היום והנורה Y7 תידלק כדי ליידע על פעילות היום.

בנוסף כל הרגיסטרים יאופסו, והמשתמש יוכל להכניס את כל ערכי המלאי שהוא מעוניין, ערכי המלאי שהוא יזין יוכנסו אל הרגיסטרים ששומרים את ערכי המלאי להמשך התהליך ושאיתם נעבוד.


המשתמש יכניס דרל האנלוג אינפוט את סוג הגומיגם אות רוצה לייצר בהתאם לטווחים שניתנו בהוראות העבודה.



## הכנת טעמי הגלידה:




לאחר שלוחצים על כפתור X1 יתחיל תהליך הכנת טעמי הגלידה, תחל בדיקה שיש מספיק חומרי גלם במלאי ליצירת טעמי הגלידה הנדרשים לייצור של חבילה עם 7 יחדיות גלידה בהתאם לדרישת המשתמש (פינוק \ רגיל)



בדיקה שבודקת שכל הבדיקות שנעשו לפני לכל חומרי הגלם עברו כהלכה ומאפשרת התחלת הכנה במידה וחסר, היום נסגר.






שלב זו נוכל להגיע רק אם נורות החיווי M130 M120 שמצביעות על מלאי מספק לייצירת 7 יחידות, נחסיר את ערכי המלאי ממיכלי המלאי , ונעביר את חומרי הגלם למכלי ההכנה המתאימים.

כמות חומרי הגלם במיכלי ההכנה מיוצרים על ידי קבוע שחושב על ידי סכימת כמות חומרי הגלם הנדרשים ליצירת 7 יחידות בהתאם לסוג (פינוק, רגיל)



## קירור הגלידה:




באמצעות לחיצה על X002 נתחיל את תהליך הקירור, בתנאי שנורת העזר M42 שמצביעה על כך שהמערכת מוכנה לתחילת התהליך, העברת הגלידות למיכלי הקירור וקירור שלהם למשך של 8 שניות או עד שיגיעו לטמפרטורה הרצויה המוקדם מבינהם, נורת החיווי Y002 תידלק כחווי לכך שתהליך הקירור התחיל.

בסיום התהליך נורה Y002 תיכבה ובנוסף תידלק נורת עזר M44 שמצביעה על כך שניתן לעבור לשלב ערבוב החומרים



#### ערבוב החומרים:




ברגע שנורת העזר M44 נדלקת , הגלידות יועברו למיכלי הערבוב, במהלך הערבוב נורות 7005 Y006 יהבהבו לסרוגין , בהתאם לזמן שנדרש עבור סוג הגומיגם המיוצר.

בסיום התהליך תידלק נורת העזר M1 שמצביעה על כך שניתן לעבור לתהליך האריזה



## סיום התהליך ואריזה:



בלחיצה על כפתור X004 שלב האריזה יכל, נורת העזר M16 תידלק ותאפשר לנו להמשיך את תהליך האריזה, עבור הבקבוק הראשון ברגע שנעלה את המתג X0 נורת החיווי Y004 תידלק ותעיד על תהליך אריזה פעיל.

לאחר הרמה והורדה של X0 7 פעמים, נסיים לארוז מארז של 7 יחידות גומיגם, ותהליך האריזה יסתיים, ולכן נורה Y004 תכבה.

לאחר סיום תהליך האריזה יבוצע איפוס של הקאונטרים שיהיו מוכנים למארז הבא, ויעודכן מספר יחידות מוכנות שנארזו עד כה.

במידה והיום נגמר מאחת הסיבות (ניגמר המלאי \ מתג חירום) יוצג על מסך הפלט כמות היחידות שנארזו עד כה.



#### סיכום ומסקנות:

במהלך הפרוייקט למדנו כיצד לתכנת בקר תוך שימוש במוניטור המדמה את פעולתו ומספק לנו דרך לעקוב אחר ערכי המשתנים ומצבם בשלבים השונים בהכנת הגלידות

למדנו כיצד לעבוד עם קוד טורי, בצורת סולם, וכיצד לייצר התניות מתאימות שישמרו על רצף השלבים בעזרת נורות חיווי.

בנוסף , במהלך הפרוייקט למדנו על אופן השימוש המתאים עבור כל סוג קלט (קלט רציף, פולס בעליה), והסיבות השונות שמביאות לרלוונטיות של כל קלט.

יצרנו משתני עזר שתפקדו כפלט של שלב מסויים וקלט של השלב הבא אחריו.

פיתחנו מיומנות בסיסית בסביבת העבודה GX WORKS ולמדנו על אופן המידול של פעולת בקר מסויים בתוכנה זו.



## נספח 1- מדריך למשתמש

תוכנית סימולציה זו מדמה את הפעולה של מפעל לייצור גומיגם הנשלט על ידי בקר לוגי מתכנת (PLC). לפני שאת/ה צולל/ת לתוך הפתרון, אנא קרא/י את המדריך הזה על מנת להבין כיצד לקיים אינטראקציה עם התוכנית.

(ההמשך ההוראות ינתנו בלשון זכר, אולם הוראות אלו פונות לשני המינים)

#### התחל יום עבודה חדש:

לחץ על מתג ההתחלה על ידי לחיצה על המתג שכותרתו "X7". חפש את נורית החיווי "Y7" וודא כי היא דלוקה; נורה זו תישאר דלוקה לאורך כל היום. הכנס לתוך הרגיסטרים את המלאי ההתחלתי הקיים מכל סוג חומר גלם. תהליך היצירה של הגומיגם מורכב מארבעה שלבים עיקריים: הכנת טעמי הגלידה, קירור הגלידה, ערבוב החומרים ואריזת הגלידות המוכנות. בכל שלב מיוצרות 7 יחידות גומיגם.

#### <u>תהליך הכנת טעמי הגלידה:</u>

כדי להתחיל להכין את טעמי הגלידה, לחץ על מתג "התחלת הכנת טעם גלידה" שכותרתו "X1". סוג הגלידה (גומיגם רגיל או פינוק) נקבע על סמך קלט אנלוגי. אם לא קיים מספיק מלאי לייצור של שבע יחידות גומיגם מהסוג שנבחר היום יסתיים, ונורת החיווי "Y7" תכבה. אם קיים מספיק מלאי, הכנת טעמי הגלידה תתחיל ונורת החיווי "Y0 "תדלק לאורך זמן ההכנה, שהוא 5 שניות. לאחר תחילת תהליך הכנת הטעמים, יוחסרו כמויות המלאי מהכמות ההתחלתית בהתאם לסוג הגומיגם שנבחר ובאותה נשימה כמויות אלו יתווספו למיכלי טעמי הגלידה (מיכל גלידת פטל ומיכל גלידת לימון).

#### תהליך קירור הגלידה:

לאחר בחירת סוג הגומיגם והעברת המלאי למיכלים המתאימים, לחץ על מתג "העברה לקירור" שכותרתו "X2". תהליך הקירור מתחיל בלחיצה על כפתור זה, וישנן שתי אפשרויות לסיום הקירור- מעבר של 8 שניות מרגע הלחיצה על כפתור "X2" או שחיישן הטמפרטורה "X3" מצביע על טמפרטורה של 10 מעלות ומטה (מתבטא בלחיצה על מתג שכותרתו "X3"). במהלך הקירור נורת החיווי "Y2" דולקת.



#### ערבוב החומרים:

בסיום תהליך קירור הגלידה יחל תהליך ערבוב החומרים. כחלק מכך, הגלידות יוצאו ממיכלי הערבוב ויווספו אליהם דובוני הגומי בהתאם לסוג הגומיגם. עם תהליך זה, תתעדכן כמות דובוני הגומי במלאי וגם יתרוקנו מיכלי טעמי הגלידות. משך הערבוב תלוי בסוג הגומיגם- 3 שניות לגומיגם רגיל ו-5 שניות לגומיגם פינוק. במהלך הערבוב, נורות החיווי "Y5" ו-"Y6" יהבהבו לסירוגין.

#### <u>אריזת הגומיגם:</u>

תהליך האריזה יתחיל לאחר סיום שלב הערבוב ולאחר לחיצה על המתג שכותרתו "X4". בתהליך זה, אנו נוסיף לאריזה כל יחידת גומיגם בנפרד על ידי לחיצה על המתג שכותרתו "X0". בעת הכנסת יחידת הגומיגם האחרונה למארז הגומיגם הראשונה למארז תידלק נורת החיווי "Y4", ובסיום הכנסת יחידת הגומיגם האחרונה למארז נורת החיווי "Y4" תיכבה.

#### סיום יום:

סיום יום העבודה קורה בשני מצבים:

- כאשר לוחצים על מתג "X1" (התחלת הכנת טעם גלידה) ואין מספיק חומר גלם על מנת להכין 7 יחידות מסוג הגומיגם שנבחר.
  - בחרת ללחוץ על כפתור החירום שכותרתו "X5", כפתור זה מסיים את העבודה באופן מיידי.

בעת סיום יום העבודה, נורת החיווי "Y4" תכבה.

#### בדוק את התפוקה היומית:

הפלט האנלוגי מציג את מספר מארזי הגומיגם שיוצרו במהלך היום לחלק ב-10. כלומר, אם יוצר מארז אחד יוצג 0.1 בפלט האנלוגי.



#### <u>יום העבודה הבא:</u>

כדי להתחיל יום עבודה חדש, לחץ שוב על מתג ההתחלה שכותרתו "X7" וודא כי כל שאר המתגים אינם מופעלים.

#### הערות חשובות:

הסימולציה כוללת הכנת טעמים גלידה, קירור גלידה, ערבוב חומרים ואריזת יחידות הגלידה המוכנות. עקוב אחר ההוראות צעד אחר צעד. נורית החיווי קיימות כדי לעקוב אחר מצב מארז בתהליך. התוכנית מיועדת לסביבת סימולציית PLC. לא נעשה שימוש בציוד הכנת גלידה או חומרים פיזיים.