נספח הוראות למפעיל – קבוצה 24

1. הכנות מקדימות

- כבּו את מצב Simulation ו- Monitoring בבקר.
- הפעילו את Clear PLC Memory לניקוי זיכרון הבקר.
 - ענו את קובץ התוכנית PLC_GROUP24 לבקר. ●
- ב- Watch 1 עדכנו את ערכי המלאי הראשוניים במיכלים: שוקולד, אגוזים, פיסטוק ושערות קדאיף.

2. התחלת יום העבודה

- שלב המסת שוקולד ויציקת תבניות
- הרימו את מתג X7 נורה Y7 תידלק ותישאר דלוקה לאורך כל יום העבודה.
- הרימו את מתג X1 העברת 400 גרם שוקולד למיכל ההמסה; נורה Y1תידלק. o
 - יכבה Y1 יבדוק הגעה ל-45 °C לפי החלטת המפעיל בסיום ההמסה Y1 יכבה אוטומטית.
- הרימו את מתג X3 המסמל חיישן ויזהה סט תבניות ריקות; תהליך יציקה למשך X3 שניות; נורה Y2דולקת.

• שלב מילוי הקרם

- 5- הרימו את מתג X4 דגימה של Analog Input1 לבחירת סוג השוקולד. מתחת ל-X5 יבחר בקרם מיקס אגוזים, ומעל 5 יבחר בקרם דובאי.
 - ס העבירו חומרי גלם למיכל המילוי לפי הטבלה: ס
 - קרם מיקס אגוזים: 25 גרם אגוזים, 25 גרם פיסטוק, 0 גרם שערות **•** קדאיף.
 - . קרם דובאי: 5 גרם אגוזים, 30 גרם פיסטוק, 15 גרם שערות קדאיף.
 - ס משך מילוי: 5 שניות; נורות 33ו- 24מהבהבות לסירוגין. ⊙

שלב קירור ואריזה •

- הערכת את את את את את את את את את אינות אונות אינות אונות אונות אינות אינות אינות אינות אינות אינות אינות אונות א
 - לצורך אריזה: ∘
- . לאחר שהנורה Y6 נכבתה, הרימו את מתג X0 לחיצה אחת = טבלה אחת. ■
- נורה Y5 תידלק לאחר הטבלה הראשונה ותכבה בסיום המארז 4 טבלאות.

3. סיום יום העבודה

- יום העבודה יסתיים אוטומטית במצב חוסר חומר גלם או בהרמת X5 מתג חירום.
 - כיבוי נורה Y7 המסמלת סיום יום עבודה ואיפוס כל המשתנים.
- על Analog Output יוצג מספר המארזים ביחס עשרוני (למשל 4.04 מארזים).

4. התחלת יום עבודה חדש

- Online -> Remote Operation(s) – הפסיקו את התוכנית בתוכנה והריצו אותה מחדש RUN -> yes -> ok
 - Watch 1. ודאו שכל המתגים הורדו ואפסו את ערכי
 - הרימו שוב את מתג X7 להתחלת יום עבודה חדש.