


# תרגיל בית תיאורטי (4) - בקרת PID של מטוטלת הפוכה

קבוצה 1 - דניאלה הדס , עדן דפה , ענוג שטורפר , ניר משולם

209476399 | 314821182 | 314943572 | 318657962

מטרת התרגיל: התנסות במידול וכיול בקר PID, עבודת צוות וכתיבת דוח.

m=n\*4.5 gr (n number of nuts, n=3) L=10 cm c=  $3\cdot10^{-3}$  Nmsec/rad I=mL<sup>2</sup>



# a .1 מידול המערכת המבוקרת כמערכת מסדר שני:

מודל דינאמי:

$$I\ddot{\theta} = mgLsin(\theta) - c\dot{\theta} + \tau$$

(משפיע על תאוצה) – I

זוית –  $\Theta$ 

מסה – *m* 

משפיעים על המיקום -g

אורך למרכז מסה – L

(משפיע על מהירות) מקדם חיכוך -c

כוח שהבקרה מפעילה - au

 $:\theta_0=0$  עבור

לינאריות 
$$f(\theta) = f(\theta_0) + \frac{\partial f}{\partial \theta} \Big|_{\theta = \theta_0} \bullet (\theta - \theta_0)$$

פיתוח טיילור  $f(\theta) = sin(\theta_0) + cos(\theta_0) \bullet (\theta - \theta_0) = \theta$ 

ולכן המודל הדינאמי:

$$I\ddot{\theta} = mgL\theta - c\dot{\theta} + \tau$$



$$\tau = I\ddot{\theta} + c\dot{\theta} - mgL\theta$$

$$\dot{\theta} = -\frac{I}{c}\ddot{\theta} + \frac{mgL}{c}\theta + \frac{1}{c}\tau$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{c}{I}\dot{\theta} + \frac{mgL}{I}\theta + \frac{1}{I}\tau$$

#### מידול מרחב המצבים:

נגדיר:

$$X = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} \qquad \dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} \qquad Y = \theta$$
$$\dot{X} = Ax + Bu$$
$$Y = Cx + Du$$

מודל המערכת:


$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{mgL}{I} & -\frac{c}{I} \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{I} \end{bmatrix} \bullet \tau$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \bullet \tau$$

# מודל המערכת המבוקרת (Gsystem):

$$au = I\ddot{ heta} + c\dot{ heta} - mgL heta \stackrel{Laplace}{\longrightarrow} egin{bmatrix} \ddot{ heta} o heta S^2 \\ \dot{ heta} o heta S \\ heta o heta \\ au o T \end{bmatrix} \stackrel{Laplace}{\longrightarrow} T(s) = I ullet s^2 heta + c ullet s heta - mgl heta \\ T(s) = I ullet s^2 heta + c ullet s heta - mgl heta \\ \hline \frac{T(s)}{ heta} = I ullet s^2 + c ullet s - mgl o G_{system} = rac{ heta}{T(s)} \quad ext{ mal.}$$

#### b. דיאגרמת הבקרה של החוג הסגור:





$$e = \theta_{desire} - \theta$$
  $\theta_{desire} = [-15, 15]$   $\theta = output$ 

מודל מנוע לינארי עם תמסורת 1/6=G<sub>motor</sub>=K ותמסורת החיישן 1=sensor. 2. תכנון בקר **P** עבור המערכת:

# .a פונקציית התמסורת של כל בלוק בדיאגרמה באופן פרמטרי:

$$G_{motor} = \frac{1}{6} = K$$
 $G_{sensor} = 1$ 
 $G_{controller} = K_p$ 
 $G_{system} = \frac{1}{Is^2 + cs - mgL}$ 

### b. פונקציית התמסורת של המערכת בחוג סגור באופן פרמטרי:

$$H = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{system} \bullet G_{controller} \bullet G_{motor}}{1 + G_{system} \bullet G_{controller} \bullet G_{motor}}$$

$$= \frac{K_p \bullet K \bullet \frac{1}{Is^2 + cs - mgL}}{1 + K_p \bullet K \bullet \frac{1}{Is^2 + cs - mgL}} = \frac{\frac{K_p \bullet K}{Is^2 + cs - mgL}}{\frac{Is^2 + cs - mgL + K_p \bullet K}{Is^2 + cs - mgL}}$$

$$= \frac{K_p \bullet K}{Is^2 + cs - mgL + K_p \bullet K}$$

$$H = \frac{\frac{K_p \bullet K}{I}}{s^2 + \frac{c}{I}s - \frac{mgL}{I} + \frac{K_p \bullet K}{I}}$$

$$\pi \cap G$$

# :Overshoot $\leq 20\%$ מציאת פרמטר הבקרה המתאים עבור .c

$$\zeta \ge \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = 0.456$$

$$s^2 + \frac{c}{I}s - \frac{mgL}{I} + \frac{K_p \cdot K}{I} = s^2 + \zeta \omega_n s + \omega_n^2$$

$$\begin{cases} \frac{c}{I} = 2\zeta \omega_n \to \omega_n = \frac{c}{2I\zeta} \\ \frac{K_p \cdot K}{I} - \frac{mgL}{I} = \omega_n^2 \to K_p = \frac{I\omega_n^2 + mgL}{K} \end{cases}$$

פרמטר הבקרה:



$$K_p = \frac{0.0135 \cdot 0.1^2 \cdot \left(\frac{0.003}{2 \cdot 0.0135 \cdot 0.1^2 \cdot 0.456}\right)^2 + 0.0135 \cdot 0.1 \cdot 0.1}{\frac{1}{6}}$$

$$= 0.1$$

חישוב שגיאת המצב המתמיד ess,p

$$e_{ss,p} = 1 - \lim_{s \to 0} s \cdot H(s) \cdot \frac{1}{s} = 1 - \frac{K_p \cdot K}{K_p \cdot K - mgL}$$

$$e_{ss,p} = -\frac{mgL}{K_p \cdot K - mgL} = -\frac{0.0135 \cdot 0.1 \cdot 10}{0.1 \cdot \frac{1}{6} - 0.0135 \cdot 0.1 \cdot 10} = 4.263$$

3. תכנון בקר PD עבור המערכת:

.a פונקציית התמסורת של כל בלוק בדיאגרמה באופן פרמטרי:

$$G_{motor} = \frac{1}{6} = K$$
 $G_{sensor} = 1$ 
 $G_{controller} = K_p + sK_d$ 
 $G_{system} = \frac{1}{Is^2 + cs - mgL}$ 

b. פונקציית התמסורת של המערכת בחוג סגור באופן פרמטרי:

$$H = \frac{G_{system} \bullet G_{controller} \bullet G_{motor}}{1 + G_{system} \bullet G_{controller} \bullet G_{motor}} = \frac{\frac{K(K_p + sK_d)}{Is^2 + cs - mgL}}{1 + \frac{K(K_p + sK_d)}{Is^2 + cs - mgL}}$$

$$= \frac{K(K_p + sK_d)}{Is^2 + cs - mgL + K(K_p + sK_d)}$$

$$H = \frac{\frac{K(K_p + sK_d)}{I}}{s^2 + \frac{C}{I}s - \frac{mgL}{I} + \frac{K(K_p + sK_d)}{I}}$$

וגם Overshoot  $\leq 20\%$  וגם המתאימים עבור .c

 $|e_{ss},pd| \le 0.5|e_{ss},p|$ 

- כמו סעיף קודם  $\zeta$ 



$$O.S = 0.2 \rightarrow \zeta = 0.456$$

:סידור משוואה

$$s^{2} + \frac{c}{I}s - \frac{mgL}{I} + \frac{K(K_{p} + sK_{d})}{I} = s^{2} + \frac{c + K \cdot K_{d}}{I}s + \frac{-mgL + K \cdot K_{p}}{I}$$

$$s^{2} + \frac{c + K \cdot K_{d}}{I}s + \frac{-mgL + K \cdot K_{p}}{I} = s^{2} + \zeta\omega_{n}s + \omega_{n}^{2}$$

$$\frac{c + K \cdot K_{d}}{I} = 2\zeta\omega_{n} \rightarrow \omega_{n} = \frac{c + K \cdot K_{d}}{2I\zeta}$$

$$K_{d} = \frac{2I\zeta\omega_{n} - c}{K}$$

$$\frac{-mgL + K \cdot K_{p}}{I} = \omega_{n}^{2} \rightarrow \omega_{n} = \sqrt{\frac{K \cdot K_{p} - mgL}{I}}$$

$$K_{p} = \frac{I\omega_{n}^{2} + mgL}{K}$$

#### חישוב שגיאת המצב המתמיד ess,p:

$$e_{ss,pd} = 1 - \lim_{s \to 0} s \cdot H(s) \cdot \frac{1}{s} = 1 - \frac{K_p \cdot K}{K_p \cdot K - mgL} = -\frac{mgL}{K_p \cdot K - mgL}$$

נרצה ש|e<sub>ss</sub>,pd| <= 0.5|e<sub>ss</sub>,p| כלומר:

$$\left| \frac{-mgL}{K \bullet K_{p,pd} - mgL} \right| \le \frac{1}{2} \left| \frac{-mgL}{K \bullet K_{p,p} - mgL} \right| = \frac{1}{2} \bullet e_{ss,p}$$

$$\frac{mgL}{K \bullet K_{p,pd}} \le \frac{1}{2} \bullet e_{ss,p} = \frac{1}{2} \bullet 4.263 = 2.1315$$

$$\frac{mgL}{K \bullet K_{p,pd} - mgL} = 2.1315$$

$$K_{p,pd} = 0.119$$

פרמטרי בקרה:

$$K_{p,pd} = \frac{0.0135 \cdot 0.1^2 \omega_n^2 + 0.0135 \cdot 0.1 \cdot 0.1}{\frac{1}{6}} = 0.119$$

$$\omega_n^2 = 145.91 \to \omega_n = 12.079$$

$$K_d = \frac{2 \cdot 0.0135 \cdot 0.1^2 \cdot \omega_n - 0.003}{\frac{1}{6}} = 0.00156$$