<u>הוראות למפעיל</u>

<u>תחילת יום העבודה:</u>

- 1. ודא הזנת מלאי ראשוני עבור כל אחד מחומרי הגלם ברגיסטרים הרלוונטיים:
 - input_chocolate מטבעות שוקולד
 - input_nuts אגוזים
 - input_pistachio פיסטוק
 - input_kadaif שערות קדאיף
 - 2. לחץ על מתג X7 להתחלת יום העבודה.
- לאחר הלחיצה, תידלק נורה Y7 שתישאר דולקת לאורך כל יום העבודה.

תהליך הייצור של מארז אחד של 4 טבלאות שוקולד:

- 3. המסה ויציקה
- לחץ על מתג X1 ותועבר כמות של 400 גרם מטבעות שוקולד למיכל ההמסה.
 - נורה Y1 תידלק במהלך ההמסה.
- 45° אשר מייצג חיישן המזהה טמפרטורה של X2 התהליך מסתיים כאשר המתג X2 אשר מייצג חיישן המזהה טמפרטורה של Y1.
- לאחר מכן, כאשר המתג X3 המייצג חיישן תנועה של סט התבניות מתחיל תהליך X3 היציקה.
 - נורה Y2 תידלק למשך 4 שניות לסימון פעולת היציקה.

4. מילוי הקרם

- לחץ על מתג X4 על מנת לבצע דגימה של Analog Input1 לבחירת סוג השוקולד:
 - ערך בטווח 0–5 מייצג בחירת שוקולד מיקס אגוזים.
 - ערך בטווח 5–10 מייצג בחירת שוקולד דובאי. ○
 - בהתאם לערך, יועברו חומרי הגלם למיכל המילוי לפי הדרישות בטבלה.
 - נורות Y3 ו Y4-יהבהבו לסירוגין למשך 5 שניות בעת תהליך המילוי.

שים ♥ ! אם ערך הגלגלת לא השתנה מהאיטרציה הקודמת – תתבצע דגימהמחדש של אותו הערך.

5. קירור ואריזה

- לחץ על מתג X6 על מנת להעביר את השוקולדים למערכת הקירור.
 - o נורה Y6 תידלק למשך 3 שניות (משך הקירור). ⊙
- הרם והורד את המתג X0 לצורך אריזת טבלת שוקולד בודדת (בצע זאת 4 פעמים לאריזת מארז שלם).
 - . בעת האריזה הראשונה, נורה Y5 תידלק. \circ
 - o בסיום האריזה הרביעית (מארז שלם), נורה Y5 תיכבה. סיום האריזה הרביעית

6. סיום יום עבודה:

- יום העבודה יסתיים אוטומטית כאשר יחול אחד משני התנאים הבאים:
 - .X5 הופעל מתג החירום 🗷
 - אין מספיק מלאי לייצור מארז נוסף. 🗷
 - נורה Y7 תיכבה.
 - כלל המשתנים יתאפסו.
- (0.2
 ightarrowיציג את כמות המארזים שיוצרו (לדוגמה: 2 מארזים Analog Output יציג את יערך

הנחיות נוספות:

- אין להפעיל שלב כלשהו לפני שהושלם השלב הקודם מתגים ייחסמו בהתאם.
- יש להשאיר את מתגי הTOGGLE מורמים עד לסיום כל איטרציה ולהורידם לפני תחילת איטרציה חדשה (למעט מתג X0 שמחייב הרמה מחודשת עבור כל יחידת אריזה).
- בסיום יום העבודה, יש להזין שוב ערכי מלאי חדשים לצורך התחלה תקינה של יום
 חדש.