

הוראות למפעיל קובץ ReadMe:

1. פתיחת הקוד בתוכנת GX Works2-
 1. לפתוח את תוכנת GX Works2.
 2. לפתוח את קובץ הפרויקט המצורף.
2. הכנת הבקר להרצה-
 1. העברת הבקר למצב STOP.
 2. פינוי זיכרון הבקר.
 3. טעינת הקוד לבקר והרצת התוכנית.
3. הכנת המלאי לתחילת יום-
 1. יש להזין את ערכי חומרי הגלם ב-Watch1 תחת העמודה current value.
4. תחילת יום עבודה-
 1. לחיצה על המתג X7.
 2. נורה Y7 תידלק ותישאר דלוקה לאורך כל היום.
 3. סיום יום עבודה יקרה על ידי לחיצה על לחצן החירום X5 או חוסר באחד מחומרי הגלם.
5. בחירת סוג הגומיגם ושלב הכנת הגלידה-
 1. יש להזין ערך ל-Analog Input 1
 - ערך בטווח 0-5 מייצג גומיגם רגיל.
 - ערך בטווח 6-10 מייצר גומיגם פינוק.
 2. לחיצה על X1 תתחיל את תהליך ההכנה (בעקבות כך נורת Y0 נדלקת למשך 5 שניות).בשלב זה מתבצעת בדיקת של כמות חומר גלם מספקת לפי הסוג הנבחר, חומרי הגלם יורדים מהמלאי ומועברים למיכלי ההכנה.
6. שלב קירור הגלידה-
 1. יש ללחוץ על X2 כדי להתחיל את התהליך (בעקבות כך נורה Y2 תדלוך עד סיום הקירור).
 2. ניתן ללחוץ על X3 המדמה את חיישן הטמפרטורה (הנורה תיכבה לאחר 8 שניות או לאחר לחיצה על כפתור זה- לפי המוקדם מביניהם).בשלב זה החומרים מועברים ממיכלי ההכנה למיכלי הקירור.
7. שלב ערבוב החומרים-
 1. מיד לאחר שנורה Y2 נכבית, מתחילות נורות Y5 ו-Y6 להבהב לסירוגין למשך זמן הערבוב בהתאם לסוג-
 - 3 שניות עבור רגיל.
 - 5 שניות עבור פינוק.בשלב זה החומרים מועברים למיכל הערבוב.
8. שלב האריזה-
 1. קורה אוטומטית לאחר הבהוב הנורות, בסיום האריזה רגיסטר כמות המארזים עולה ב-1.
9. התחלת איטרציה נוספת-
 1. אם קיימת כמות מספקת של חומרי גלם, ניתן לחזור לשלב 5 ולהתחיל איטרציה נוספת.