

1. לפני ההפעלה, הזן את המלאי: D1110 פטל, D1112 לימון, D1114 דובי גומי, D1116 חומר מייצב.
 2. ודא שמתג החירום X005 כבוי ושהמערכת מוכנה לעבודה.
 3. לחץ/הרם את X007 לתחילת יום עבודה. נורת העבודה Y007 תדלק.
 4. כוון את הבורר האנלוגי D8280 לסוג הגלידה: 0–5 = רגילה, 6–10 = פינוק.
 5. לחץ על X001 לקליטת סוג הגלידה ולהתחלת בדיקת המלאי.
 6. אם המלאי תקין, ההכנה מתחילה אוטומטית ונורת Y000 נדלקת לכ-5 שניות. בזמן זה לא מתחילים סבב נוסף.
 7. לאחר כיבוי Y000, לחץ על X002 להעברת הגלידות למכלי הקירור. נורת Y002 תידלק.
 8. המתן לסיום הקירור: עד 8 שניות או עד הפעלת חיישן הטמפרטורה X003.
 9. לאחר סיום הקירור מתחיל הערבוב. בזמן הערבוב נורות Y005 ו-Y006 מהבהבות לסירוגין.
 10. בסיום הערבוב, הסבב מסתיים כל ביטי הזיכרון מתאפסים וערך הפלט האנלוגי D8282 גדל ב-0.1.
 11. להכנת סבב נוסף, וודא שכל המתגים סגורים וחזור על שלבים 4–10.
 12. כאשר יתרחש קלט לא חוקי בבורר, חוסר במלאי, או לחיצה על X005. נורת Y007 תיכבה והתהליך ייעצר.
-