



קובץ Read Me

משתמש יקר, ברוך הבא למפעל "AutoGelato", מפעל לייצור גלידות המתמחה בייצור גומיגם.

הוראות קדם למפעיל:

1. הורד את הקובץ ופתח אותו באמצעות התוכנה GXWORKS2.
2. לפני תחילת הרצה יש לוודא חיבור לבקר באמצעות ההוראות שנמצאות במעבדה.
3. לאחר הלחיצה יש להזין את ערכי המלאי בטבלת Watch 1, בשמות משתנים:
Input1(Raspberry), Input2(Lemon), Input3(Stability), Input4(Bears)
4. לאחר סיום סד"פ ההרצה יש לבצע את השלבים הבאים:

הוראות למפעיל:

הערה: במצב של מקרה חירום המפעיל ירים את מתג X5 לצורך הפסקה מיידי של כלל התהליכים, איפוס המערכת או סיום יום העבודה.

1. התחלת יום עבודה – המשתמש ילחץ על מתג X7.

- נורת חייוי Y7 תידלק ותישאר דולקת לאורך כל יום העבודה.

2. בחירת סוג המארז – המשתמש ירים את מתג X1.

- המשתמש יבחר ערך על ידי סיבוב כפתור "הערך האנגלוגי" בטווח שנע בין 0-10 לצורך קביעת סוג המארז "רגיל" (0-5) או "פינוק" (6-10).

3. הכנת התערובות – השלב אינו מצריך מהמשתמש פעולה אקטיבית.

- המערכת תבדוק אוטומטית אם קיימים מספיק חומרי גלם. אם חסר חומר גלם לאחד הרכיבים -יום העבודה יעצר אוטומטית.
- במידה ויש מספיק חומר, הכנת התערובות תתחיל ותימשך כ-5 שניות – נורת חייוי Y0 תידלק ל-5 שניות במהלך הכנת התערובות.

4. תהליך הקירור – המשתמש ירים את מתג X2.

- נורת חייוי Y2 של המקרר תידלק עד למשך 8 שניות או אם חיישן הטמפרטורה (מתג X3) יופעל ויזהה ירידה מתחת ל-10 מעלות.

5. תהליך הערבוב – ברגע שנורה Y2 תיכבה המערכת תעבור ישיבות לשלב הערבוב, ללא צורך באינדקציה מהמשתמש.

- נורות חייוי Y5 וY6 ידלקו ויהבהבו לחילופין במהלך הערבוב (3 ש' למארז רגיל, 5 ש' לפינוק).



- בסיום הערבוב המארז ייספר, וניתן יהיה להתחיל לייצר את המארז הבא (חזרה לשלב 2), כלומר

נוריד את מתג X1, X2

6. **סיום יום עבודה** – כאשר המפעיל ירים את מתג החירום X5 או כאשר המערכת תזהה חוסר במלאי, יום העודה יסתיים ונורה Y7 תיכבה.

- בשלב זה ניתן להסתכל על מחוג היציאה האנאלוגית (Analog Output) כדי לראות את כמות המארזים הכוללת שיוצרה היום.