التقرير الربعي لعمليات إدارة المرافق

رقم الوثيقة: AR-REP-01 **الإدارة المسؤولة:** إدارة المرافق **الفترة المشمولة بالتقرير:** الربع الثاني 2026 (أبريل–يونيو) **أُعد بواسطة:** فريق عمليات المرافق **جهة التوزيع:** داخلي — رؤساء الإدارات واللجنة التنفيذية

1. الملخص التنفيذي

يلخص هذا التقرير عمليات المرافق عبر مراكز التوزيع الأربعة والمكتبين الرئيسيين التابعين للشركة خلال الربع الثاني من عام 2026. ظل معدل التشغيل الإجمالي للمرافق أعلى من الهدف المحدد بنسبة 98% في جميع المواقع. انخفض استهلاك الطاقة بنسبة 6.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، ويُعزى ذلك إلى إتمام مشروع تحديث الإضاءة إلى مصابيح LED في مركز التوزيع رقم 2. تطلبت حادثتان من حوادث الصيانة تصعيدًا إلى فريق الصحة والسلامة والبيئة، وتفصيلهما في القسم 4.

2. معدل تشغيل المرافق

الموقع	معدل التشغيل (%)	الهدف (%)	الحالة
مركز التوزيع 1	99.2	98.0	تحقق الهدف
مركز التوزيع 2	98.7	98.0	تحقق الهدف
مركز التوزيع 3	97.6	98.0	أقل من الهدف
مركز التوزيع 4	99.0	98.0	تحقق الهدف
المكتب الرئيسي	99.8	98.0	تحقق الهدف
المكتب الإقليمي	99.5	98.0	تحقق الهدف

انخفض معدل التشغيل في مركز التوزيع 3 عن الهدف المحدد بسبب عطل غير مخطط له في نظام التكييف بتاريخ 12 مايو 2026، مما أدى إلى إغلاق جزئي للمرفق لمدة ست ساعات أثناء إجراء الإصلاحات الطارئة. وحدد تحليل السبب الجذري وجود عطل في وحدة الضاغط، وقد تم استبدالها بموجب الضمان.

3. استهلاك الطاقة

بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء عبر جميع المواقع 1,842 ميجاواط/ساعة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 1,968 ميجاواط/ساعة في الربع الأول من عام 2026، أي بانخفاض نسبته 6.4%. ويُقدَّر أن مشروع تحديث الإضاءة في مركز التوزيع 2، الذي اكتمل في مارس 2026، يمثل ما يقارب ثلثي هذا الانخفاض، بينما يُعزى الباقي إلى التباين الموسمي في الطلب على التدفئة.

4. حوادث الصيانة

4.1 **عطل نظام التكييف، مركز التوزيع 3 (12 مايو 2026):** كما ورد في القسم 2، تسبب عطل في الضاغط في إغلاق جزئي للمرفق لمدة ست ساعات. لم تُسجَّل أي إصابات. تم تسجيل الحادثة والتحقيق فيها وفقًا لدليل السلامة والصحة المهنية (AR-MAN-01)، القسم 6.

4.2 **عطل باب رصيف التحميل، مركز التوزيع 1 (28 مايو 2026):** تسبب عطل ميكانيكي في باب رصيف التحميل رقم 4 في بقائه عالقًا في وضع الفتح طوال الليل. لم يحدث أي خرق أمني أو فقدان للمنتجات. تم إصلاح الباب في غضون اثنتي عشرة ساعة، وتم إجراء فحص إضافي لجميع أبواب الأرصفة في الموقع كإجراء احترازي.

5. أعمال الصيانة المخطط لها للربع الثالث 2026

- فحص السقف وأعمال الصيانة الوقائية، مركز التوزيع 4 (يوليو 2026)
- اعتماد نظام إطفاء الحرائق السنوي، جميع المواقع (أغسطس 2026)
- توسيع برنامج الصيانة الوقائية لنظام التكييف ليشمل مراكز التوزيع 1 و3 و4 عقب حادثة الربع الثاني (مستمر)

6. ملخص الميزانية

بلغت النفقات التشغيلية لإدارة المرافق في الربع الثاني من عام 2026 ضمن نسبة 3% من الميزانية الربعية المعتمدة، ويُعزى هذا التباين إلى إصلاح الطوارئ لنظام التكييف في مركز التوزيع 3.

7. التوصيات

7.1 التعجيل بتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية لنظام التكييف في جميع المواقع قبل الجدول الزمني الأصلي المحدد للربع الرابع من عام 2026، نظرًا للحادثة التي وقعت في مركز التوزيع 3.

7.2 توسيع برنامج تحديث الإضاءة إلى مراكز التوزيع 1 و3 و4 في ضوء وفورات الطاقة التي لوحظت في مركز التوزيع 2.

8. الاعتماد

قُدِّم هذا التقرير إلى اللجنة التنفيذية من قبل رئيس إدارة المرافق بتاريخ 10 يوليو 2026.