



(a) mode 1: $N = 5.20$ N/mm, $c = -1.000$, $k_B b_s = 1.00\,\pi$







(b) mode 2: $N = 5.98$ N/mm, $c = +0.000$, $k_B b_s = 0.50\,\pi$





(c) mode 3: $N = 5.98$ N/mm, $c = +0.000$, $k_B b_s = 0.50\,\pi$





(d) mode 4: $N = 14.25$ N/mm, $c = +1.000$, $k_B b_s = 0.00\,\pi$

