ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1283	OT/LINEB/04/2026/06399	tidak adanya handrail dan mengakibatkan adanya resiko operator terpeleset dan terjatuh saat pengambilan sample Mixer lantai 5	HANDRAIL	MUHAMMAD IQBAL MAULANA			Produksi	B	2026
1330	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/03/2026/02451	posisi printer pada debaging line 1 2 3 4 berada di belakang operator yang bisa mengakibatkan cedera pada otot pinggang dan kurangnya ketelitian	PRINTER	AGUSNA			Preparasi	Preparasi	2026
1336	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/02/2026/01629	TIANG SENSOR MENGALANGI AKTIVITAS KETIKA PENGERJAAN 5P DI AREA DEBAGGING LINE 1	TIANG SENSOR CONVEYOR				Preparasi	Preparasi	2026
1372	OT/PENIMBANGAN/04/2026/10430	anak tangga penyiapan material timbang yang berwarna biru licin	TANGGA	HADIYAT			Preparasi	Preparasi	2026
1408	OT/LINEA/05/2026/13580	Area roundshifter line A lt 3, diatas bordes terlalu dekat dengan langit langit , sehingga menyebabkan kepala operator sering kejedot pada saat pembersihan di area tersebut.	ROUND SHIFTER	TALIM			Produksi	A	2026
1458	OT/LINEE1/06/2026/17178	Cover kabel paddle mixer Lt 5 Line E patah/rusak. Berpotensi putus dan bisa terjadi operator tersetrum pada saat proses change over & TDC	AREA PADDLE MIXER	GUNTUR HERMAWAN SUSANTO			Produksi	E	2026
1468	OT/LINEB/06/2026/16615	Plat pijakan licin saat menuang ,berpotensi operator terpelleset	PIJAKAN AREA DUMPING	MUHAMMAD IQBAL MAULANA			Produksi	B	2026
1469	OT/LINEB/06/2026/16614	Ayakan dan Dustcollector tetap menyala ketika Emergency Stop ditekan.	DUMPING B	ILHAM MILADI			Produksi	B	2026
1484	OT/LINEH1/06/2026/18569	lapisan epoxy di line H terkelupas berpotensi menyebabkan operator tersandung	EPOXY	MUHAMMAD RIDWAN ARDIANSYAH			Produksi	H	2026
1490	OT/LINEE1/06/2026/18366	Housing dan Blade shifter Line E menyatu (sebelumnya terpisah) sehingga operator kesulitan saat bongkar dan pasang blade shifter karena sangat berat. Berpotensi menyebabkan Kecelakaan kerja (Operator tertimpa blade shifter/tangan	SHIFTER	HERU ZULBAHRI			Produksi	E	2026
1508	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/07/2026/19544	tombol on/power konveyor line 3 pada tiang luar tidak berpungsi/rusak ketika hendak di jalankan	CONVAYER DEBAGING 3	AGUSNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1514	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/06/2026/19379	baut pembatas tembok debagging satu menghalangi jalan operator sehingga tersandung	CONVAYER DEBAGING 1	FARHAN OKTA SAPUTRA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1577	OT/GILINGGULA/07/2026/20692	AUGER TERLALU SERING BERHENTI BERPUTAR	HOUGER DOSING MALDEK	ADAM FADILLAH RIZAL			Preparasi	GILING GULA	2026
1583	OT/GILINGGULA/07/2026/20653	Vibrator pipa mesin dosing maldek rusak	MESIN IBSUG002	HADIYAT			Preparasi	GILING GULA	2026
1591	OT/BUILDINGPLANT/07/2026/20209	Terdapat kerusakan di flexsibel jalur kabel padle mixer lantai 5 berpotensi kabel rusak dan Operator terjepit motor dan panel pada saat membetulkan jalur	AREA LANTAI 6 LINE E	AFRISAL KHOIRULLOH			Produksi	BUILDING PLANT	2026
1595	OT/LINEH1/07/2026/23778	Suara Ayakan line H terlalu keras berpontesi adabya gangguan pendengaran walaupun sudah memakai earmuf	AYAKAN	ANGGA HERLANGGA			Produksi	H	2026
1605	OT/LINEE1/07/2026/23318	Tidak ada nya tombol emergency di mesin motorrace paddlemixer lt5 line E, sehingga dapat berpotensi paddle terbuka/tertutup dengan sendiri nya pada saat changeover / Tdc	PADDLE MIXER	GUNTUR HERMAWAN SUSANTO			Produksi	E	2026
1613	OT/LINEI/07/2026/23039	Sensor sercuit infeed masih di jamper karena tidak ada stoknya,berpotensi infeed bergerak saat hendak melakukan pembersihan sekru infeed	INFEED	MADE DARMAWAN			Produksi	I	2026
1651	OT/PENYUSUNANPM/07/2026/24193	TEMPAT MEJA PC AREA PM BERADA DI BLAKANG RAK STAGGING ADANYA POTENSI TERTIMPA MATERIAL JATUH ATAU MISS HANDLING	MEJA PC	RIVAL DIKI MAULANA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1652	OT/LINEA/08/2026/26719	Tombol emergency pada casepacker A tidak terkoneksi dengan supplay angin pada pneumatic, sehingga pada saat memencet tombol emergency supplay angin masih belum terputus	CASE PACKER A	MAHFUDIN			Produksi	A	2026
1657	OT/LINEB/08/2026/26189	Pengunci kaki tangga penyebrangan patah atau lepas.Sehingga berpotensi operator terjatuh saat melewati tangga.	AUTO ZEE	HARIS SAPUTRA			Produksi	B	2026
1658	OT/DANDORI/08/2026/26140	Bordes area roundshifter terlalu dekat dengan langit langit, operator sering kali kepalanya terbentur ke langit langit dan membuat operator tidak nyaman saat melakukan aktifitas cleaning TDC	AYAKAN ROUND SHIFTER	TALIM			Produksi	DANDORI	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1674	OT/LINEH1/08/2026/27601	Cover Mesin Clincer 400 G terbuka dan ada celah, berpotensi tangan terjepit	CLINCER KALENG 400G	ANIZ HAFIDZ IMAM			Produksi	H	2026
1680	OT/LINEB/08/2026/28925	Hidrolik pintu dumping blender B haus/patah	AREA DUMPING LINE B	CHAIRUL AKBAR			Produksi	B	2026
1705	OT/BUILDINGUTILITY/09/2026/29677	Terdapat keran air di toilet wanita Office Lt. 2 yang mengalami kebocoran, ditandai dengan air menetes secara perlahan. Air yang terus menetes berpotensi menyebabkan lantai menjadi basah dan licin sehingga dapat meningkatkan	TOILET WANITA OFFICE LT.2	FATHYA AFIFAH OCTAVIANY			Preparasi	BUILDING UTILITY	2026
1708	OT/PENIMBANGAN/08/2026/28949	Tembok diantara penimbangan dan penyusunan dekat hoist E sering hancur karna tertabrak hand pallet/pallet dan berpotensi mengkotaminasi produk, sebaiknya dilakukan pembobokan tembok karna tembok tersebut sering hancur dan	TEMBOK AREA PENIMBANGAN	AFRIANSYAH RIDHO			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1717	OT/PENYUSUNANPM/08/2026/27735	Area meja kerja PM wajib di pasang cunstin / pembatas karna ada nya talu lalang mover dan forklift,	AREA PENYUSUNAN PM	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1727	OT/GILINGGULA/08/2026/27126	Selang kerongkong pipa dosing bolong yang mengakibatkan maldex bocor	DOSING	AGUSNA			Preparasi	GILING GULA	2026
1728	OT/GILINGGULA/08/2026/27097	Cover plat besi antara lt 1 dan lt 2 posisi dudukan nya setelah di modif belum sesuai /tidak presisi , sehingga masih ada potensi FM yang masuk ari lantai2 ke lantai 1	COVER	HADIYAT			Preparasi	GILING GULA	2026
1739	OT/GILINGGULA/08/2026/25945	Auger selalu macet saat jalannya proses	DOSING MALDEK	ALFIAN			Preparasi	GILING GULA	2026
1740	OT/DEBAGINGTIMBANG/08/2026/25908	karet pada vakum sudah robek, sehingga daya hisapnya kurang ketika sedang mengangkat material	VAKUM	DIKI HERMAWAN			Preparasi	DEBAGING TIMBANG	2026
1750	OT/LINEB/09/2026/30752	Posisi Motor conveyor inline fs b3 tidak standar,berpotensi operator terbentur saat proses.Solusi : pindahkan posisi motor conveyor	FILLING B3	SANDI SEPTIAN			Produksi	B	2026
1752	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/30685	Proses transfer RM masih ada yang dilakukan manual tidak menggunakan vacuum zak karena garipper vacuum tidak menjangkau area RM yang disusun dipallet belakang karena panjang crane vacuum terbatas (kurang panjang)	VACUUM ZAK	MAHAJIWA SABIHISMA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1766	OT/LINEG1/09/2026/33544	Beberapa kabel di dalam panel dekat mesin langen tidak menggunakan skun, potensi terjadi konsleting listrik	BOX PANEL	ALINUDIN			Produksi	G1	2026
1767	OT/PENIMBANGAN/09/2026/33533	kaki meja line 3 tidak ada	MEJA PENIMBANGAN	FADHEL ARANDA			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1783	OT/LINEA/09/2026/32076	Terdapat tangga di lantai 3 tidak ada roda berpotensi melukai operator jika tangga berjalan d geser karena berat	TANGGA BERJALAN LT3	AHMAD HUMAEDI			Produksi	A	2026
1784	OT/LINEB/09/2026/31885	Temuan patroli. Unsafe condition terdapat celah pada cover conveyor B2 dan B3 sehingga ada resiko tangan terjepit.	AUTO ZEE	WESLY NOPEL TAMPUBOLON			Produksi	B	2026
1786	OT/LINEC/09/2026/31324	Tidak ada tombol off untuk mematikan mesin filling pada area packing,untuk mencegah apabila terjadi ada hal urgent pada filling.Solusi : buatkan tombol off untuk mematikan mesin filling dari area packing.	FILLING SACHET C	SANDI SEPTIAN			Produksi	C	2026
1788	OT/LINEC/08/2026/28326	Tidak adanya busa sebagai pembatas atau bantalan pada tembok diatas bordes ayakan c.berpotensi kecelakaan kerja mp terpentok tembok	AYAKAN	ANGGA HERLANGGA			Produksi	C	2026
1790	OT/RAKRMNA/10/2026/36350	lantai area depan staging A, retak dan berlubang	LANTAI STAGING A	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	RAK RMNA	2026
1791	OT/LINEA/10/2026/36346	Posisi stacker listrik mepet dengan tangga ke bordes sehingga saat kabel vacum terhubung posisinya melipat yang mengakibatkan konsleting listrik di area filling A	FILLING A	DEVIT NOPIYANTO			Produksi	A	2026
1792	OT/LINEA/10/2026/36321	Lantai area mesin case packer line A area reversal retak	CASE PACKER A	MAHFUDIN			Produksi	A	2026
1793	OT/LINEA/10/2026/36272	Tempat penyimpanan forming tube di area filling sachet A banyak memakan tempat,sehingga pergerakan operator terganggu karena jalan menjadi sempit.Berpotensi kaki operator tersandung tempat penyimpanan forming tube .Note : tolong dibuatkan meja penyimpanan forming tube	FORMING TUBE	RAHMAN HIDAYAT			Produksi	A	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1794	OT/LINED1/10/2026/36271	Tutup hoper line D bolong , dapat terkena oprator ketika saat menutupkan hoper akibatnya terkena operator	TUTUP HOPEER	RIYAN APRIYAN			Produksi	D Pouch	2026
1795	OT/LINEF1/10/2026/36228	Ada sengatan listrik di area print box line F ketika bersamaan memegang penutup carryline	PRINT BOX LINE F	SHIDIQ FATHURROHMAN			Produksi	F1	2026
1796	OT/PENIMBANGAN/10/2026/36217	Kabel stopkontak untuk monitor timbangan dan printer line 4 lepas. Harusnya menempel pada meja bagian bawah supaya tidak jadi tempat endapan debu material	MEJA TIMBANG	ANDI IRAWAN			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1797	OT/PENIMBANGAN/10/2026/36090	epoxy gompal cukup dalam	LANTAI DEPAN GILING GULA	ADAM FADILLAH RIZAL			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1798	OT/GILINGGULA/10/2026/36051	meja penimbangan giling gula las lasannya terlepas	MEJA PENIMBANGAN	MASTANI			Preparasi	GILING GULA	2026
1799	OT/GILINGGULA/10/2026/36049	pipa dust colector hanya ditutup menggunakan plastik sehingga dapat berpotensi terhisap kedalam dust colector	PIPA DUSTCOLLECTOR	MASTANI			Preparasi	GILING GULA	2026
1800	OT/PENIMBANGAN/10/2026/35996	Ditemukan lubang di jalur AGV 1 yang berpotensi terkena roda AGV 1 pada saat proeses delivery material ke line timbang	AGV 1	DESKIAN JOKO LAKSONO			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1804	OT/LINED1/10/2026/35812	Saat melakukan proses vacum mp sering tersentrum	FILLING D1 POUCH	MUHAMMAD BAGUS FICAHSONO			Produksi	D Pouch	2026
1805	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/35797	ada arus listrik saat memegang body mover linde PM,potensi tersengat	MOVER LINDE	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1806	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/35796	DRIVE WHEEL mover PM saat belok sering selip, potensi menabrak	MOVER LINDE	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1807	OT/LINEG2/10/2026/35789	Pembersihan area mesin autosplicer G1 DAN G2 harus membuka cover mesin autosplicer yang berat potensi jatuh dan terbentur kekaki operator. Solusi=> cover acrilik di buatkan rel agar bisa di buka ke kiri dan ke kanan (cover acrilic menjadi sliding)	FILLING G2	EKO SUSILO			Produksi	G2	2026
1808	OT/LINEG1/10/2026/35788	Pembersihan area mesin autosplicer G1 DAN G2 harus membuka cover mesin autosplicer yang berat potensi jatuh dan terbentur kekaki operator. Solusi=> cover acrilik di buatkan rel agar bisa di buka ke kiri dan ke kanan (cover acrilic menjadi sliding)	FILLING G1	EKO SUSILO			Produksi	G1	2026
1809	OT/LINEG2/10/2026/35787	Tiang auger filling G2 susah turun karena hidrolik/dongkraknya kadang macet saat dongkrak di buka anginya perlahan tiang auger tidak turun dan apabila sudah terbuka tiang auger turun dengan cepat potensi terjepit atau kepala operator terbentur mesin	FILLING G2	EKO SUSILO			Produksi	G2	2026
1810	OT/LINEB/10/2026/35700	Corong prodak lantai 1 tidak handle atau pegangan,yg berpontensi menyebabkan kecelakan kerja,pada saat proses pembongkran atau pemasangan setelah atau sebelum proses tdc.	CORONG PIPA TRANSFER	ANDHIKA INDRA SETYAWAN			Produksi	B	2026
1811	OT/LINEB/10/2026/35698	Corong prodak lantai 2 tidak handle atau pegangan,yg berpontensi menyebabkan kecelakan kerja,pada saat proses pembongkran atau pemasangan setelah atau sebelum proses tdc.	CORONG PIPA TRANSFER LANTAI 2 B	ANDHIKA INDRA SETYAWAN			Produksi	B	2026
1812	OT/LINEC/10/2026/35685	Posisi membuka arah jaws vertical di filling C berpontensi menyebabkan kecelakaan kerja.di karenakan pada saat operator melakukan cleaning dan penangulangan troubleshooting di area sekitar jaws vertical.badan atau tubuh operator membelakangi jaws vertical. Note : posisi membuka arah jaws vertical di sama kan dengan filling b2 atau filling b3	FILLING SACHET C	ANDHIKA INDRA SETYAWAN			Produksi	C	2026
1814	OT/LINEF1/10/2026/35599	Terdapat lantain yang terkelupas di line F, Beresiko operator tersandung	LANTAI 5	RICO FERNANDUS SINURAYA			Produksi	F1	2026
1816	OT/LINEG1/10/2026/35285	Pintu Hoist E lantai 3 tidak bisa menutup sempurna sehingga perlu dibantu menggunakan tangan, berpotensi operator terjepit ketika menutup pintu Hoist.	HOIST E LANTAI 3	ASEP SAEPUL BAHRI			Produksi	G1	2026
1817	OT/LINEB/10/2026/35279	Kabel heater vertical sealing di fs B2 sudah ada yg terkelupas, dan tidak menggunakan pelapis anti panas. sehingga Berpotensi kabel akan meleleh dan terjadi konsleting listrik, dan membahayakan operator	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 02 LINE B	IRVAN YUSUP HIDAYATULLOH H			Produksi	B	2026
1818	OT/LINEB/10/2026/35277	Jaringan kabel mesin printer kode sachet di mesin filling B1 berantakan, tidak tertata rapih. Dan operator tidak tahu mana jaringan kabel yg memiliki aliran listrik. Sehingga jaringan kabel tsb berpotensi mengakibatkan konsleting listrik dan membahayakan operator	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 02 LINE B	IRVAN YUSUP HIDAYATULLOH H			Produksi	B	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1819	OT/LINEB/10/2026/35275	Panel controler conveyor incline fs B2 terbuka secara utuh tanpa ada box atau cover pemangan, sehingga kabel yg beraliran listrik berpotensi terjadi konsleting atau secara tidak sengaja mengalirkan listrik kebagian conveyor lain dan mengenai operator	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 02 LINE B	IRVAN YUSUP HIDAYATULLOH H			Produksi	B	2026
1820	OT/LINEB/10/2026/35274	AREA FILLING B lantai 2 Gantungan / hanger pipa transfer produk metal catcher yg mengarah ke mesin FS B1 sudah mulai retak dan terlepas dari dinding pada bagian dynabolt. Berpotensi akan pipa akan jatuh dan menimpa operator	METAL CATCHER	IRVAN YUSUP HIDAYATULLOH H			Produksi	B	2026
1821	OT/LINEB/10/2026/35273	Anak tangga bagian paling bawah pada tangga yg biasa digunakan untuk proses flushing atau TDC di mesin FS B2 RUSAK (Patah), dapat mengakibatkan operator terjatuh	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 02 LINE B	IRVAN YUSUP HIDAYATULLOH H			Produksi	B	2026
1823	OT/LINEC/10/2026/35244	Jarak corong produk dengan hopper filling terlalu mepet,berpotens tangan terjepit saat pemasangan fleksibel.Solusi : potong corong supaya jarak corong dengan hopper filling lebih lebar.	FILLING C	SANDI SEPTIAN			Produksi	C	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1824	OT/LINEB/10/2026/35193	Sensor safety door mesin filling sachet B2 tidak dapat aktif dikarenakan ada pergantian jenis sensor yg berbeda dari jenis sensor sebelum nya.	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 02 LINE B	IRVAN YUSUP HIDAYATULLOH H			Produksi	B	2026
1825	OT/LINEB/10/2026/35141	panel pusher insert tidak ada cover tutupnya berpotensi konsleting terkena debu produk	AREA PACKING	ASEP RUKMANA			Produksi	B	2026
1828	OT/LINEC/10/2026/35111	Area elektrik filling sachet C kotor berdebu potensi konslet	FILLING SACHET C	IRVAN HENDRA PERMANA			Produksi	C	2026
1829	OT/LINEC/10/2026/35108	Saat pemasangan klem corong hopper filling, posisi klem terlalu tinggi sehingga operator harus naik ke pagar pembatas sehingga berpotensi operator terjatuh. Act : dibuatkan tangga boardesk untuk pemasangan corong hopper filling	FILLING SACHET C	IRVAN HENDRA PERMANA			Produksi	C	2026
1830	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/10/2026/35031	Epoxy terkelupas	LANTAI DEPAN ADMIN ORACLE	ADAM FADILLAH RIZAL			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1832	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/34490	terdapat bagian tajam sekali di dekat engsel cover battey sebelah kiri mover pm	MOVER PM	TOHARI			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1833	OT/GILINGGULA/10/2026/34470	Mesin dosing maldex pada giling gula menimbulkan arus listrik statis yang berpotensi operator tersengat	DOSING MALDEX	AGUSNA			Preparasi	GILING GULA	2026
1834	OT/PENYUSUNANRM/10/2026/34306	Cover penutup stop kontak penyiapan luar rusak	ACRYLIC	SETIA MAULANA			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1835	OT/DEBAGINGTIMBANG/09/2026/34158	Vakum di debaging terdapat kabel yang terlepas berpotensi	MESIN VAKUM	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	DEBAGING TIMBANG	2026
1836	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/34156	PROTEKTOR RAK baut pada terlepas	RAK STAGGING	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1838	OT/PENIMBANGAN/09/2026/34147	lampu mati di line aktive line 2	BOHLAM LAMPU	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1839	OT/GILINGGULA/09/2026/34145	tembok mengelupas	TEMBOK GUMPAL	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	GILING GULA	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1842	OT/PENIMBANGAN/09/2026/33517	Tembok area penimbangan line 3 gompal,dapat menyebabkan kontaminasi pada produk	TEMBOK AREA PENIMBANGAN	FADKHU ROHMAN ROSID			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1843	OT/PENIMBANGAN/09/2026/33513	Kaki kaki meja line 2 tidak ada bantalan karetnya, potensi lantai rusak dan gompal	MEJA PENIMBANGAN	MUSA TAJUDIN			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1850	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/32751	Lantai pada area rolling door debagging non timbang retak dan pecah	LANTAI DEBAGGING NON TIMBANG	ADITIA PRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1851	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/32750	Lantai pada area rolling door debagging non timbang retak dan pecah	LANTAI DEBAGGING NON TIMBANG	ADITIA PRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1852	OT/LT1OFFICEKN/09/2026/32638	TERDAPAT LEMARI PANTRY LANTAI 1 KEROPOS, YANG MEMUNGKINKAN JATUH SAAT DIBUKA, DAN MEMBAHAYAKAN KETIKA MENGAMBIL BARANG DI LEMARI PANTRY LANTAI 1	LEMARI PANTRY LANTAI 1	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	LT 1 OFFICE KN	2026
1853	OT/LT1OFFICEPLANT/09/2026/32636	LAMPU BOHLAM GUESTROOMLAMPU BOHLAM GUESTROOM ADA YANG MATI PENERANGANNYA KURANG MAKSIMAL	LAMPU BOHLAM	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	LT 1 OFFICE PLANT	2026
1854	OT/LT1OFFICEPLANT/09/2026/32634	Untuk menambahkan finger karyawan baru saat klik tombolnya harus ditekan banget	MESIN FINGER	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	LT 1 OFFICE PLANT	2026
1855	OT/GILINGGULA/09/2026/31833	Operator sering terbentur dudukan housing saat proses cleaning	AREA GILING GULA	RIAN ANDRYANTO			Preparasi	GILING GULA	2026
1856	OT/PENYUSUNANRM/09/2026/31751	pintu hoist A RUSAK tidak bisa di tutup dilantai 6	HOIST	HADIYAT			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1857	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/31541	Ditemukan kaki guard miring didepan komputer pengisian ole line debaging non timbang kaki guard bengkok, menjadikan baut kendur dan guard terangkat potensi kaki operator tersandung	GUARD	HALIM SHAAD			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1858	OT/GILINGGULA/09/2026/31426	elasan pada meja timbang giling gula lantai 1 mengelupas (harus dilas ulang atau dihaluskan)	MEJA TIMBANG	RIAN ANDRYANTO			Preparasi	GILING GULA	2026
1859	OT/GILINGGULA/09/2026/31425	Getaran pada vibrator maldex kurang getar sehingga maldex sering tersendat	VIBRATOR	RIAN ANDRYANTO			Preparasi	GILING GULA	2026
1862	OT/BUILDINGPLANT/10/2026/37787	Fleksibel ayakan bolong potensi bocor pada saat mengayak	AREA LANTAI 6 LINE E	AFRISAL KHOIRULLOH			Produksi	BUILDING PLANT	2026
1863	OT/LINEF2/10/2026/37694	Tangga untuk akses hopper filling F2 goyang & licin, resiko terjatuh dan cedera, saran untuk dibuatkan tangga bordes	TANGGA	REKI MAULID			Produksi	LINE F2	2026
1864	OT/LINEI/10/2026/37683	Panel ON / OFF conveyor dumping terlalu bawah sehingga terjadi gerakan ergonomi pada saat menyalakan atau memakikan conveyor	CONVEYOR DUMPING	FARIZ BINTORO			Produksi	LINE I	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1865	OT/BUILDINGUTILITY/10/2026/37578	Belt kompayer RM blender E keluar jalur potensi belt nyangkut pada saat nuang	KOMPAYER RM	AFRISAL KHOIRULLOH			Produksi	BUILDING UTILITY	2026
1866	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/10/2026/37577	baudt cunstine lorong rak ac rusak/mau copot	CUNSTIN	YOSEP ISKANDAR			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1867	OT/GILINGGULA/10/2026/37482	clamp pada selang yang bertujuan untuk menempel selang ke tembok lepas.	AREA GILING GULA	DESTA PERMANA			Preparasi	GILING GULA	2026
1868	OT/LINEB/10/2026/37392	Tidak ada cover penutup rantai pada conveyor auto zee B2.	CONVEYOR	BUDI HARTONO			Produksi	LINE B	2026
1869	OT/PENIMBANGAN/10/2026/37380	potensi konsleting listrik di area timbang karena banyak powder menumpuk di terminal listrik	TERMINAL LISTRIK	HADIYAT			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1870	OT/PENIMBANGAN/10/2026/37333	Epoxy depan penyiapan luar gompal	LANTAI	FARHAN HELFIAN AZIS			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1871	OT/LINEF1/10/2026/37332	Terdapat kerak pada kabel conveyor carryline line f	CARRY LINE F	ROISA FITRIYANI			Produksi	LINE F1	2026
1872	OT/LINEI/10/2026/37251	Pengait kabel bonding corong infeed dgan corong metal patah	MESIN FILING I	MADE DARMAWAN			Produksi	LINE I	2026
1873	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/10/2026/37248	besi curtain penutup lorong mengalami patah dan harus di las	CURTAIN PENUTUP LORONG	FARHAN OKTA SAPUTRA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1874	OT/PENIMBANGAN/10/2026/37208	Ditemukan tembok line 2 penimbangan pecah akibat tertabrak pallet RM	TEMBOK PEMBATAS DI LINE 2 PENIMBANGAN	AFRIANSYAH RIDHO			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1875	OT/PENIMBANGAN/10/2026/37207	Ditemukan tembok di line 1 penimbangan pecah akibat sering tertabrak pallet RM	TEMBOK PEMBATAS DI LINE 1 PENIMBANGAN	AFRIANSYAH RIDHO			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1876	OT/PENYUSUNANRM/10/2026/37206	Jendela Hoist A mulai merenggang beresiko menjadi celah pest untuk masuk	JENDELA HOIST A	AFRIANSYAH RIDHO			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1877	OT/PENYUSUNANRM/10/2026/37205	Besi penyangga Hand pallet penyusunan hampir terlepas dari sambungannya	HAND PALLET	AFRIANSYAH RIDHO			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1878	OT/LINEB/10/2026/37138	FS B1	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 01 LINE B	SARYANA			Produksi	LINE B	2026
1879	OT/LINEB/10/2026/37137	FS B1	AUTOMATIC STICK PACKAGING MACHINE SP-303-3 01 LINE B	SARYANA			Produksi	LINE B	2026
1880	OT/LINEG2/10/2026/37097	Kabel dinamo motor conveyor carryline keluar dari selongsong berpotensi terkelupas dan membahayakan operator. Filling g2	FILLING G2	TRI PRIYADI			Produksi	LINE G2	2026
1881	OT/LINEE1/10/2026/37077	Cover safety spooner yang berada di atas bucket cartoning E pecah, di sebabkan karena adanya penumpukan sachet di	CARTONING E	EDI SUHARDIMAN			Produksi	LINE E1	2026
1882	OT/LINEE1/10/2026/37036	Sensor safety door case packer E tidak terkoneksi ke Emergency stop sehingga sangat berbahaya saat penanganan	CASE PACKER E	EDI SUHARDIMAN			Produksi	LINE E1	2026
1883	OT/LINED1/10/2026/37002	kabel menjuntai di area tangga lantai 1 line D, mohon dirapikan	AREA LANTAI 1 LINE D	LILIK SEKTIAWAN			Produksi	LINE D1	2026
1884	OT/LINEA/10/2026/37001	stop kontak bawah checkweigher line A menggantung, mohon di baut dengan body mesin	CHECK WEIGHER BOX	LILIK SEKTIAWAN			Produksi	LINE A	2026
1885	OT/LINEG2/10/2026/36973	Bordes dumping IBC B sering bergeser ketika melakukan proses penuangan menyebabkan potensi operator terjatuh	BORDES DUMPING IBC B	HERI RUDIYANTO			Produksi	LINE G2	2026
1886	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/36960	baud sekat staging PM terlepas di alamat PMBC L.1.1	BESI PENYEKAT	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1887	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/36959	pelindung rak penyok di alamat PMPC. A.1.1,	PELINDUNG RAK	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1888	OT/LINEF1/10/2026/36951	jalur kabel carry line f terlihat kotor dan terdapat debu berpotensi menghasilkan tegangan listrik statis.	JALUR KABEL LINE F	AGUS TRI WIJAYA			Produksi	LINE F1	2026
1889	OT/LINEF1/10/2026/36950	Terdapat kabel terputus pada jalur kabel carry line f berpotensi menghasilkan tegangan listrik statis	JALUR KABEL LINE F	AGUS TRI WIJAYA			Produksi	LINE F1	2026
1890	OT/GILINGGULA/10/2026/36920	lantai epoxy pada area giling gula pecah.	LANTAI GILING GULA	DESTA PERMANA			Preparasi	GILING GULA	2026
1891	OT/GILINGGULA/10/2026/36914	las.an di meja giling gula untuk ikat hasil giling lepas las,na , sehingga sering nyangkut ke jumsuit berpotensi kena kulit operator karena lumayan tajam	MEJA	HADIYAT			Preparasi	GILING GULA	2026
1892	OT/GILINGGULA/10/2026/36913	palang besi mesin table lifter rusak	TABLE LIFTER	HADIYAT			Preparasi	GILING GULA	2026
1893	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/36908	pada kursi besi di area PM terdapat bagian yang tajam pada bagian tempat duduk nya	KURSI	TOHARI			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1894	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/36907	terdapat bagian tajam di meja PC di area pm di bagian depan kanan	MEJA PC	TOHARI			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1895	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/10/2026/36871	cover pelindung motor conveyor debagging 2 sering terlepas, bahaya jika baju tersangkut kena putaran saat proses debagging sedang berlangsung	CONVEYOR	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1896	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/10/2026/36870	stacker sering eror akibat batre yang rusak, dan mengganggu jalan nya aktivitas di debagging	MOVER LINDE	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1897	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/10/2026/36869	mover supply RM masih sering eror saat stir belok	MOVER LINDE	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1898	OT/PENYUSUNANPM/10/2026/36868	baud penyangga staging di penyusunan PM locator P.1.1 terlepas	STAGING PM	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	PENYUSUNAN PM	2026
1899	OT/LINEA/10/2026/36784	Terdapat Tirai pembatas ruangan yang dilorong pejalan kaki menuju area gudang RMPM Berpotensi kecelakaan kerja saat operator menarik kemas/memakai mover karena terdapat plat gantungan tirai di tengah tengah (wajah bisa	JALUR PEJALAN KAKI LORONG PACKING	BATARA SYAHPUTRA HUTABARAT			Produksi	LINE A	2026
1900	OT/LINEE1/10/2026/36760	Hidraulic pintu cartoning bagian print laser tidak terpasang (Preventive EM). Operator Berpotensi tertimpa dan terjepit pintu	CARTONING	HERU ZULBAHRI			Produksi	LINE E1	2026
1901	OT/LINERPK/10/2026/36744	ada bekas dina bolt di lantai yang as dradnya keluar (tidak rata dengan lantai) depan loket sparepart maintanance, menyebabkan kaki tersandung	LANTAI	YUDI SULISTYO			Produksi	LINE RPK	2026
1902	OT/PENIMBANGAN/10/2026/36742	Tempat penyimpanan tisu dan sarung tangan di samping line timbang sering tertabrak oleh operator sehingga menyebabkan cidera ke operator. perbaikannya itu coab dilepas atau dihilangkan agar tidak tertabrak oleh operator pada saat melewati line	SAMPING LINE TIMBANG	DESKIAN JOKO LAKSONO			Preparasi	PENIMBANGAN	2026
1903	OT/LINEG1/10/2026/36727	Kabel jaws horizontal depan filling G1 terkelupas potensi operator tersengat arus listrik	FILLING G1	TRI PRIYADI			Produksi	LINE G1	2026
1904	OT/LINEI/10/2026/36516	Tombol emergency conveyor dumping ketika di tekan mantul lagi sehingga conveyor tetep berjalan, Berpotensi RM terjatuh Saran penanggulangan : DI perbaiki tombol emergency atau di ganti dengan yang baru	CONVEYOR DUMPING	FARIZ BINTORO			Produksi	LINE I	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1905	OT/LINEA/10/2026/35522	Stop kontak untuk nyolokin vacum lantai di filling sachet A pemasangannya mepet samping tangga berpotensi kepala operator membentur tangga (tolong pemasangan stop kontaknya digeser)	STOP KONTAK	RAHMAN HIDAYAT			Produksi	LINE A	2026
1906	OT/LINEA/10/2026/35521	Kabel bounding antara conveyor inline ke checkweigher fs A2 tidak bisa dipasang dikarenakan tidak ada penjepitnya berpotensi operator tersengat listrik statis	CONVEYOR INLINE	RAHMAN HIDAYAT			Produksi	LINE A	2026
1907	OT/LINEA/10/2026/35520	Kabel bounding antara conveyor inline ke checkweigher fs A1 tidak ada penjepitnya sehingga tidak bisa dipasang berpotensi operator tersengat listrik statis	CONVEYOR INLINE	RAHMAN HIDAYAT			Produksi	LINE A	2026
1908	OT/LINEA/10/2026/35518	Terjadi insiden operator terpeleset di tangga antara lantai 1ke 2 filling sachet A dikarenakan tinggi anak tangga berbeda	TANGGA	RAHMAN HIDAYAT			Produksi	LINE A	2026
1909	OT/LINEA/10/2026/35489	Pada tampungan sachet tengah di cartoning A terdapat plat gumpal dan sok tajam sehingga potensi operator tersayat plat besi tajam	CARTONING A	DEVIT NOPIYANTO			Produksi	LINE A	2026
1910	OT/BUILDINGPLANT/10/2026/35153	Hidrolik ayakan padel lantai 5 rusak potensi operator terjepit pada saat cangover	HIDEOLIK PADEL	AFRISAL KHOIRULLOH			Produksi	BUILDING PLANT	2026
1911	OT/BUILDINGPLANT/10/2026/35152	Stok kontak kompayer RM rusak potensi operator tersetrum	STOP KONTAK	AFRISAL KHOIRULLOH			Produksi	BUILDING PLANT	2026
1912	OT/BUILDINGPLANT/10/2026/35133	Stop kontak kompayer blender E rusak potensi bahan baku jatuh saat nuang	STOP KONTAK	MOCHAMAD FIQIH			Produksi	BUILDING PLANT	2026
1913	OT/LINEA/10/2026/35119	Colokan pada pilar diantara line A dan line B lepas, kondisi ini dapat membahayakan operator ketika ingin menggunakan colokan	TIANG PILLAR	LUTFI KHOERUL ANWAR			Produksi	LINE A	2026
1914	OT/LINEA/10/2026/35118	Cover akrilik pada rejector cartoning line A terlalu tajam pada bagian sudutnya, sehingga membahayakan operator ketika beraktifitas di area rejector	CARTONING A	LUTFI KHOERUL ANWAR			Produksi	LINE A	2026
1915	OT/LINEB/10/2026/34997	Saat beraktifitas di area conveyor Operator sering terkena motor conveyor filling sachet B3 karena posisinya berada di area aktivitas operator	FILLING B3	HERU ZULBAHRI			Produksi	LINE B	2026
1916	OT/LINEB/10/2026/34610	Kabel pusher box terjuntai dan tidak ada cover berpotensi operator tersandung dan tersengat aliran listrik	AUTO ZEE	ANIZ HAFIDZ IMAM			Produksi	LINE B	2026
1917	OT/LINEB/10/2026/34379	Suara angin pusher insert terlalu bising membuat pendengaran terganggu	AUTO ZEE	ANIZ HAFIDZ IMAM			Produksi	LINE B	2026
1918	OT/BUILDINGPLANT/09/2026/33787	Stop kontak kompayer line E rusak potensi operator tersetrum	AREA LANTAI 6 LINE E	AFRISAL KHOIRULLOH			Produksi	BUILDING PLANT	2026
1919	OT/LINEA/09/2026/31853	Saat melakukan pemasangan plat stacker dus , operator kesulitan karna posisi pemasangan terlalu sulit dijangkau Solusi : Dibuatkan tangga khusus atau pijakan tambahan pada saat akan memasang plat	CASE PACKER A	FAJAR BAHARI			Produksi	LINE A	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1920	OT/LINEA/09/2026/31609	Clam no 4 paling bawah round shifter lt 3 gompal	CLAM ROUND SHIFTER	AHMAD HUMAEDI			Produksi	LINE A	2026
1921	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/31202	convayer debaging 3 saat dinaikkan material GVN tidak nyala/mati sehingga operator harus menaikkan material GVN secara manual	CONVAYER DEBAGING 3	FARHAN OKTA SAPUTRA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1922	OT/PENYUSUNANRM/09/2026/31173	Lantai penyusunan yang mengelupas, perly di epoxy kembali	LANTAI PENYUSUNAN	MAESTRO ARJUNA SAKTI			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1923	OT/PENYUSUNANRM/09/2026/31161	Handpallet area penyusunan warna biru ada yang rusak dibagian tuas hydralic sehingga handpallet susah digunakan.	HANDPALLET	AKHMAD MUZAMMIL			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1924	OT/BUILDINGUTILITY/09/2026/31107	Terdapat temuan AC bocor di ruangan Meeting KN 2 Office KN Lantai 2, sehingga air menetes ke bagian bawah dan berada di dekat stopkontak. Potensi Bahaya: Air berpotensi mengenai stopkontak dan menyebabkan korsleting listrik yang dapat memicu kerusakan peralatan maupun bahaya listrik.	AC CENTRAL BOCOR	FATHYA AFIFAH OCTAVIANY			Preparasi	BUILDING UTILITY	2026
1925	OT/OFFICE/09/2026/31104	Pegangan tangga kadang suka ada aliran listrik sehingga suka tersetrum jika pegangan tangga	TANGGA	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	OFFICE	2026
1926	OT/OFFICE/09/2026/31101	Lift lobby satunya tidak berfungsi	LIFT	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	OFFICE	2026
1927	OT/LT2OFFICEKN/09/2026/31097	Terdapat colokan listrik yang tidak berfungsi di ruang meeting kn2 sehingga harus menggunakan kabel rol untuk arus listrinya	LISTRIK	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	LT 2 OFFICE KN	2026
1928	OT/LT3OFFICEKN/09/2026/31094	Lampu bohlam ruang meeting mati sehingga pencahayaan kurang terang	BOHLAM LAMPU	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	LT 3 OFFICE KN	2026
1929	OT/BUILDINGPLANT/09/2026/31088	erdapat flush WC yang tidak berfungsi di Toilet Wanita Lt. 1, sehingga kotoran tidak dapat mengalir dengan baik. Potensi Bahaya: Berpotensi menyebabkan penumpukan kotoran, bau tidak sedap, serta menurunkan hygiene dan kenyamanan pengguna toilet.	FLUSH WC TOIET	FATHYA AFIFAH OCTAVIANY			Preparasi	BUILDING PLANT	2026
1930	OT/BUILDINGUTILITY/09/2026/31085	Terdapat kaca hias yang retak di depan ruang Meeting Room KNLC C Lantai 3. Potensi Bahaya: Kaca yang retak berpotensi pecah dan menyebabkan serpihan kaca melukai karyawan di sekitar area.	KACA DINDING DEPAN KNLC C	FATHYA AFIFAH OCTAVIANY			Preparasi	BUILDING UTILITY	2026
1931	OT/LT1OFFICEKN/09/2026/31080	Lfit Ofiice masih tidak bisa di pergunakan	LIFT	MONICA ANINDYA AYUMI			Preparasi	LT 1 OFFICE KN	2026
1932	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/30937	Epoxy lantai depan robot AGV debagging rusak terkelupas	AREA LANTAI	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1933	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/30921	Batery stacker ubnormal sering muncul kode eror sehingga unit tidak bisa jalan	Stacker	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026

ORANGE TAG 2026

29 Okt 2026

No	Nomor Orange Tag	Deskripsi	Area/Lokasi	Ditemukan Oleh	PIC Perbaikan	Tgl Close	Dept	Line	Tahun
1934	OT/DEBAGINGTIMBANG/09/2026/30881	Rel di area buffer material timbang depan nya bengkok, jadi pada saat akan memasukkan barang timbang yang sudah di pisahkan oleh feeder rm kesulitan dan sering menabrak	BUFFER TIMBANG DEPAN RUANG CHARGER	DESKIAN JOKO LAKSONO			Preparasi	DEBAGING TIMBANG	2026
1935	OT/PENYUSUNANRM/09/2026/30869	Hidrolik Hand Pallet rusak, ketika hand pallet diturunkan, memakan waktu yg cukup lama	HAND PALLET	MAESTRO ARJUNA SAKTI			Preparasi	PENYUSUNAN RM	2026
1936	OT/RUANGCHARGER/09/2026/30672	cat line area depan charger terkelupas	EPOXY	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	RUANG CHARGER	2026
1937	OT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/30671	pelindung motor conveyor lepas	CONVAYER DEBAGING 1	PERDI SUPRIATNA			Preparasi	DEBAGING NON TIMBANG	2026
1938	OT/LINEH1/03/2026/02308	Tidak ada COVER Bawah Bandul Ayakan, Potensi kecelakaan kerja pada Operator	AYAKAN H	MOCHAMAD FIQIH			Produksi	LINE H1	2026
1939	OT/LINEF1/03/2026/02307	Ayakan Line F tidak ada COVER Bawah bandul ayakan, Potensi kecelakaan kerja pada Operator	AYAKAN F	MOCHAMAD FIQIH			Produksi	LINE F1	2026