RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
2238	RT/LINEG1/03/2026/02475	2026	MC.LANGEN	SURYANI ANGGIT PRATIWI	Cover mc.langen buram G1 DAN G2	G1			
2360	RT/LINEE1/04/2026/03812	2026	PADDLE MIXXER	MUHAMAD ADE SEPRUDIN	Pintu sampe sebelah kanan paddle mixer line E lantai 5 bocor , menyebabkan kontaminasi dan quantiiti berpotensi kurang.Act: Harus di buatkan seal agar tidak bocor	E			
2366	RT/LINEE1/03/2026/02055	2026	VACUM CHAMBER	ANIZ HAFIDZ IMAM	Vacum Leak Tester tidak tertutup sempurna sehingga menyebabkan air regulator tidak naik (meja IPC)	E			
2448	RT/LINEE1/02/2026/01847	2026	PADEL MIXER E	DADANG RAHMAN	Tray kabel mesin padel mixer patah satu ruas	E			
2455	RT/LINEE1/02/2026/01268	2026	CONVEYOR RM LANTAI 6	DERI FERDIANSAH	Besi penahan conveyor line E patah menyebabkan rm tersangkut dan bocor dan bahaya kontaminasi	E			
2481	RT/LINEI/04/2026/10233	2026	DINDING	FARIZ BINTORO	Terdapat tembok yang berlubang di dekat pintu Line I berpotensi deposit produk dan menjadi sarang kutu	I			
2500	RT/LINED1POUCH/04/2026/08530	2026	IBC	IBNI HASAN ALMATHORI	Lantai area samping IN hopper split ibc line G2 terkelupas, potensi serpihan pasir / coran masuk produk	D Pouch			
2542	RT/LINEF2/04/2026/06313	2026	THERMOHYGROMETER LANTAI 4	HERI RUDIYANTO	Thermohygrometer lline F2 antai 4 rusak, layar tidak terlihat jelas sehingga cukup susah untuk mengecek RH after TDC	F2			
2567	RT/RAKRMAC/05/2026/11215	2026	LANTAI EPOXY	YOSEP ISKANDAR	Debu dari lantai epoxy yg hancur berpotensi masuk ke dlm material akibat Lantai epoxy area debaging non timbang hancur	RAK RMAC			
2598	RT/LINEI/05/2026/11441	2026	DINDING	ADI MUHAMMAD YUSUF CHAN	Terdapat epoxy dinding yang terkelupas di lt 6 dan 5 line i, berpotensi menjadi sarang pest, dan tumpukan debu	I			
2627	RT/LINEE1/05/2026/12210	2026	CHECK WEIGHER FILLING E2	PUNGKI HERDIANTO	Terdapat lantai berlubang dikarenakan efoxsi sudah rusak di area lantai 1 di dekat kaki toot conveyor filling E2	E			
2632	RT/LINEE1/04/2026/10271	2026	AREA FILLING	PUNGKI HERDIANTO	Lantai retak di area bawah toot conveyor filling E2	E			
2687	RT/RUANGCLEANING/06/2026/15637	2026	LOKER ROOM	RISKI WIDYA SABRINA	Kondisi tangga di area loker room perempuan teridentifikasi tidak stabil (goyang) sehingga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan kerja berupa terjatuh atau tertimpa saat digunakan. Diperlukan perbaikan atau pengamanan segera untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja	Preparasi			
2707	RT/LINEI/06/2026/16364	2026	RUANGAN FILING SACHET I	MADE DARMAWAN	Terdapat tembok langit2 yg gompal diatas masin filling sachet i,yg berpotensi menjadi tempat bersarangnya kutu.	I			

RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
2717	RT/LINEH1/06/2026/17117	2026	AUTO CAN DEPALETEZING	AKHMAD RIFAI	Guide atas penahan suply kaleng susah untuk di adjust saat jalan 800g karena mentok ke partisi acrilic mengakibatkan kaleng nyangkut saat suply	H			
2724	RT/LINED1POUCH/06/2026/16477	2026	WETWASH	IBNI HASAN ALMATHORI	Terdapat bocoran air saat proses wetwash pada bagian selang jalur air yang bawah, bocor pada sambungan clame	D Pouch			
2727	RT/LINEB/06/2026/15329	2026	FILLING B2	BUDI HARTONO	Terdapat bagian yang retak dan patah pada cover akrilik hopper filling line B2.	B			
2731	RT/DANDORI/05/2026/14504	2026	ALAT PENGUKUR SUHU & RH LINE F2	RENGGA RAY SYAMSIAR	Alat pengukuran suhu dan rh line f2 lt 4 angkanya tidak terbaca jelas berpotensi tidak terkontrol saat suhu dan rh naik	Preparasi			
2748	RT/LINEB/05/2026/12511	2026	FILLING B2	EKO SUSILO	Cover acrilic penutup hopper filling B2 gombal di sisi ujung	B			
2763	RT/LINEA/06/2026/17127	2026	DUMPING	RESNU ADRIAN	As penahan hidrolik dumping haus berpotensi terlepas padasaat membuka pintu dumping	A			
2776	RT/LINEI/06/2026/17892	2026	AREA LANTAI	SRI NOVI HARTATI	Lantai pada line i ada yang gompal atau terkelupas dan dapat berpotensi jadi sarang pest	I			
2801	RT/LINEA/06/2026/18375	2026	PADDLE MIXXER	MUHAMMAD FAJAR FEBRIAN	Lampu ruangan lantai 5 paddle mixer mati	A			
2837	RT/LINEH1/06/2026/19516	2026	AREA LANTAI 3 H2	FARIZ BINTORO	Di ruangan H2 lahtai 3 terdapat lantai yang terkelupas berpotensi deposit produk. Saran penanggulangan : di evoxy ulang	H			
2896	RT/LINEG2/06/2026/16198	2026	HIGHCARE	ZIDANE ASTAGHNIS FATHONI	Lantai pecah di area dekat discharge cone lantai 2 G2,mengakibatkan resiko penumpukan debu atau sarang pest	G2			
2906	RT/BUILDINGUTILITY/05/2026/13052	2026	DINDING SIKU RM LINE H LANTAI.6	ABI YOGA ASMARA	Dinding lantai 6 depan line H terkelupas atau belah, berpotensi dinding bolong dan kontaminasi.	H			
2910	RT/LINEG1/05/2026/12479	2026	MESIN MIXING IBC	DEDY IRWAN HUTABARAT	Partisi pelindung di samping mixing area bolong terbentur material GVN	G1			
2942	RT/LINEI/08/2026/25163	2026	AREA LANTAI 6 LINE I	ADI MUHAMMAD YUSUF CHAN	Dudukan hidrolik ayakan line i mudah terlepas saat terkena getaran ayakan	I			
2948	RT/DEBAGINGTIMBANG/08/2026/24643	2026	DEBAGING TIMBANG	AHMAD SANUSI BIN AJUM	Tembok di highcare Preparasi terkelupas Dan gompal-gompal, berpotensi menjadi sumber hama bersarang (semut, kutu).	Preparasi			
2949	RT/PENYUSUNANRM/08/2026/24639	2026	PENYUSUNAN RM	AHMAD SANUSI BIN AJUM	tiang Curtai pembatas area penyusunan RM cat mengelupas , potensi kontaminasi.	Preparasi			

RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
2968	RT/LINEH1/08/2026/26382	2026	RECONDITION (T2)	FARIZ BINTORO	Dinding area filling H banyak yang mengelupas berpotensi sarang pest.Saran penanggulangan: di evoxy ulang	H			
3007	RT/LINEI/08/2026/27550	2026	PADDLE MIXER	MOHAMMAD JUNAEDI	Hidrolik pintu paddle mixer sudah tidak mampu menahan pintu paddl3 mixer yang berpotensi menjatuhi kepala operator,solusi hidrolik di ganti dengan yang baru	I			
3009	RT/LINEI/08/2026/27531	2026	AREA LANTAI 6 LINE I	ADI MUHAMMAD YUSUF CHAN	Klem ayakan line i (baut obeng min) sudah aus dudukannya, gampang terlepas saat dikencangkan, minta penggantian klem baru yang utuh, (sesuai diameter ayakan paddle mixer)	I			
3038	RT/LINEI/08/2026/29120	2026	MESIN FILING I	BATARA SYAHPUTRA HUTABAR	Terdapat coakan tembok pondasi lantai terkelupas dikarenakan benturan besi penyangga corong inveed	I			
3039	RT/LINEI/08/2026/29119	2026	MESIN FILING I	BATARA SYAHPUTRA HUTABAR	Terdapat panel listrik (kecil) di area fs I/sensor pembaca sachet dan sudah tidak terpakai lagi yang berpotensi kabel ke tarik dan adanya arus pendek karena kabel berantakan	I			
3053	RT/LINEG2/08/2026/27193	2026	FILLING G2	ADIH SUKARDI	Dudukan sensor closur longgar dan retak , brpotensi patah tidak ada spare	G2			
3055	RT/DEBAGINGNONTIMBANG/08/2026/2	2026	THERMOHYGROMETER	REZKY ENDRIANTO	"Indikator/monitoring temperature & humidity pada area debagging 2 PPC PLANT tidak menampilkan nilai pengukuran pada display."	DEBAGING NON TIMBANG			
3061	RT/LINEG2/08/2026/24854	2026	LANGEN G2	ASEP NURJAMAN	Alas mesin langen G2 macet susah dikeluarkan saat cleaning	G2			
3105	RT/LINEF1/08/2026/27994	2026	AREA DUMPING F1	EDI RIYADI	Colokan area dumping sulit dijangkau, karena tempat sempit saat akan menggunakan vacuum. Act: minta dibuatkan colokan lagi dekat area pintu lantai 6 agar operator mudah saat akan menggunakan vacuum	F1			
3122	RT/LINEI/09/2026/33170	2026	DUMPING	MOHAMMAD JUNAEDI	Kaki kaki Tangga belakang dumping sudah oblak beresiko jatuh saat di naiki operator,solusi kaki kaki tangga di las agar kokoh kembali	I			
3128	RT/LINEI/09/2026/32820	2026	TEMBOK SUDUT	DIMAS KUSUMA PUTRA	Tembok lt 6 line i keropos dapat menimbulkan pertumbuhan pest	I			
3138	RT/LINEI/09/2026/32272	2026	MESIN FILING I	MADE DARMAWAN	Terdapat tembok retak dibawah tools box,berpotensi tempat berkembangnya kutu	I			
3139	RT/LINEB/09/2026/32095	2026	AREA LANTAI 6 LINE B	CHAIRUL AKBAR	Tembok area dumping B retak dan terkelupas	B			

RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
3154	RT/LINEB/09/2026/30071	2026	DINDING	RANGGA ANANDA HARISWAN	Dinding terkelupas di line b lantai 6 dekat meja laporan	B			
3157	RT/LINEB/09/2026/29520	2026	TEMBOK	RANGGA ANANDA HARISWAN	Tembok deket tangga lantai 5 dan 6 terkelupas	B			
3160	RT/LINEB/08/2026/28989	2026	DUMPING	RANGGA ANANDA HARISWAN	Dudukan Hidrolik dumping line b bagian kanan patah	B			
3174	RT/LINEC/08/2026/26393	2026	TOOLBOX	ANGGA HERLANGGA	Pintu toolbox lt 6 line C pecah.Action : Dilakukan pergantian akrilik dan pemasangan kunci toolbox	C			
3175	RT/LINEC/08/2026/26392	2026	TOOLBOX KUNCI LANTAI 6	ANGGA HERLANGGA	Pintu akrilik toolbox lt 6 line c rusak	C			
3176	RT/LINEB/08/2026/26188	2026	AUTO ZEE	HARIS SAPUTRA	Pengunci kaki tangga penyebrangan auto zee lepas	B			
3187	RT/LINEB/07/2026/21535	2026	DUMPING	RICO FERNANDUS SINURAYA	Tembok ruangan lantai 6 line b terkelupas	B			
3196	RT/LINEB/06/2026/18620	2026	COLOKAN LISTRIK	RANGGA ANANDA HARISWAN	Colokan listrik lantai 5 line B tidak berfungsi / mati	B			
3204	RT/LINEC/06/2026/15015	2026	PAS BOX	PUSPITA WULANDARI	Penutup cover akrilik pas box pada line C patah.	C			
3212	RT/LINEI/09/2026/33729	2026	RUANGAN FILING SACHET I	MADE DARMAWAN	Terdapat celah retakan tembok pada jalur kabel pipa stanlis berpotensi tempat berkembang biaknya kutu.	I			
3220	RT/LINEG2/09/2026/32576	2026	FILLING G2	EKO SUSILO	Lasan boardess dan handrail di filling g2 blum rapat.Potensi sarang kutu	G2			
3221	RT/LINEG1/09/2026/32574	2026	FILLING G1	EKO SUSILO	Corong hopper filling G1 tidak bisa di lepas	G1			
3226	RT/LINEG1/09/2026/30956	2026	HOIST C LANTAI 2	ASEP SAEPUL BAHRI	Tembok dekat Hoist C gompal terbentur BIN, disarankan tembok dilapisi plat cover agar lebih aman	G1			
3227	RT/LINEG1/09/2026/30955	2026	DUMPING GVN	ASEP SAEPUL BAHRI	Partisi cover peralon pada area dumping GVN ada yang pecah/bolong berpotensi terjadi penumpukan deposit produk	G1			
3228	RT/LINEG1/09/2026/30173	2026	LANGEN G1	ASEP NURJAMAN	Cover langen G1 buram ,area gun lem (susah buat mendeteksi jika ada problem mesin)	G1			
3233	RT/LINEC/10/2026/36069	2026	AREA LINE C LANTAI 6	ADI MUHAMMAD YUSUF CHAN	Plat bordes di depan hoist C lantai 6 menganga, potensi pallet tersangkut dan operator tersandung	C			
3238	RT/LINEB/10/2026/35858	2026	CONVEYOR	BUDI HARTONO	Dudukan gear box conveyor pecah.	B			
3239	RT/LINEG1/10/2026/35852	2026	CHECKWEIGHER DUS	TIANI RAHMAWANTI	Ada ceceran tinta dibawah antara mesin langen G1 dan checweigher dus G1	G1			

RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
3240	RT/LINEB/10/2026/35746	2026	TOMBOL EMERGENCY STOP	KAMIL YAHYA	mohon bantuannya untuk reposisi emergency stop di area drop box karena sering ke tekan saat merapihkan sachet di bucket conveyor	B			
3243	RT/LINEG1/10/2026/35684	2026	DUMPING LINE G	ASEP SAEPUL BAHRI	Corong Dumping IBC yang menyambung ke pipa "Y" kondisi nya penyok, sehingga saat perangkaian after TDC perlu di plakban agar tidak bocor	G1			
3246	RT/LINEB/10/2026/35640	2026	FILLING B1	ANDHIKA INDRA SETYAWAN	Cover acrilyc hoper filling bawah pecah dan retak	B			
3250	RT/LINEI/10/2026/35355	2026	AREA LANTAI 6 LINE I	ADI MUHAMMAD YUSUF CHAN	Besi pengunci pintu ruangan lantai 6 line i hampir terlepas, berpotensi menjadi temuan atau kontaminasi benda asing jika hilang	I			
3251	RT/LINEG2/10/2026/35280	2026	IBC LANTAI 2	ASEP SAEPUL BAHRI	Cover pelindung tembok di depan line G2 terlepas	G2			
3252	RT/LINEG1/10/2026/35160	2026	AREA IBC LT.2	CEPI RISMAYA	Plat cover tembok tiang area ibc lt.2 depan discharge line G2 terlepas	G1			
3264	RT/LINEG2/10/2026/34457	2026	DINDING IBC B	HERI RUDIYANTO	Cat dinding IBC B sudah pada mengelupas potensi kontaminasi pada produk yang sedang di tuang di dumping	G2			
3265	RT/LINEG1/10/2026/34456	2026	LAMPU NEON IBC	HERI RUDIYANTO	Lampu neon IBC B (Line G) mati sebelah, sehingga penerangan kurang maximal saat operator melakukan penuangan raw matrial	G1			
3270	RT/LINEE1/09/2026/33351	2026	PEMBATAS DINDING TEMPAT BAHAN	MOCHAMAD FIQIH	Ditemukan Pembatas dinding tengah baut terlepas/copot, mengakibatkan dinding hancur terkena pallet	E			
3275	RT/LINED1POUCH/09/2026/31886	2026	AREA IBC LANTAI 2	HENDRA DIVA WARDANA	Triplek penutup pipa di area IBC LT.2 pecah berpotensi kemasukan deposit produk	D Pouch			
3276	RT/DEBAGINGNONTIMBANG/09/2026/3	2026	PALU MARTIL	YOSEP ISKANDAR	Mata Palu stainless untuk threatment sudutnya terlalu menyiku	DEBAGING NON TIMBANG			
3288	RT/LINEG1/08/2026/26743	2026	CHECK WEIGHER BOX	ASEP NURJAMAN	Kaki penyangga tampungan rejector box gampang ambruk	G1			
3293	RT/LINEG1/08/2026/25323	2026	LANGEN G1	RENI KURNIATI	Terdapat ceceran tinta inkjet bestcode dibawah langen	G1			
3297	RT/LINEG1/08/2026/25074	2026	METAL CATHER	IRWANTO	Baut pengunci metal cather line G area IBC Lantai 2 terlepas, lasan nya kurang kuat, mohon untuk di perbaiki .	G1			
3298	RT/LINEG2/08/2026/24959	2026	LANTAI 2 G2	HERI RUDIYANTO	Tutup hopper di lantai 2 line G2 rusak , las lasan nya copot sebagian. Mengakibatkan tutup tidak standar sesuai fungsinya	G2			
3299	RT/LINEG2/08/2026/24725	2026	FILLING G2	TRI PRIYADI	Lampu TL atap plafon filling G2 ada yang mati 2pcs	G2			

RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
3301	RT/LINEE1/07/2026/22606	2026	PIPA CORONG DUSTCOLLECTOR	GUNTUR HERMAWAN SUSANT(	Di temukan abnormal Pipa corong duscollector yang menghubungkan dari atas dumping ke arah duscollector terdapat lubang kecil yang harus di las, dapat mengakibatkan kebocoran	E			
3303	RT/LINEE1/07/2026/22375	2026	TEMPAT SAMPAH	DERI FERDIANSAH	Tempat sampah di depan line e rusak dan patah jadi tidak bisa gunakan	E			
3307	RT/BUILDINGUTILITY/04/2026/10228	2026	KRAN	FARIZ BINTORO	Terjadi kebocoran di kran nomer 1 di tempat cuci tangan loker highcare	BUILDING UTILITY			
3308	RT/LINEG1/04/2026/08317	2026	LANGEN G1	PINGKY CINTYA PUTRI	Cover kabel di bawah langen menggunakan plakban hijau	G1			
3312	RT/LINEG1/04/2026/07408	2026	CONVEYOR XRAY	ZIDANE ASTAGHNIS FATHONI	Guide conveyor xray line G patah	G1			
3314	RT/LINEG1/04/2026/07388	2026	FILLING G1	HERI RUDIYANTO	Gagang pintu filling G1 rusak (lepas). Sehingga tidak bisa dipakai	G1			
3316	RT/LINEG1/04/2026/07109	2026	CUTRAIN TIRAI	RIYAN APRIYAN	Cantolan cutrain tirai lepas pos penuangan G lantai 3 ibc	G1			
3322	RT/LINEG1/04/2026/05815	2026	CASE PACKER G1	ALINUDIN	Perosotan dus kurang panjang sehingga dus tersangkut ke kolong perosotan	G1			
3326	RT/LINEG1/04/2026/05219	2026	FILLING G2	ADIH SUKARDI	Presure ruangan fs G kurang dari 5. Karena ada celah antara dinding fs g1 dan g2.. lantai 1 dengan boardesk antara ke lantain2.	G1			
3329	RT/DANDORI/04/2026/03881	2026	VACUM DUPUY	NABHAN SYIHABUDIN ALI	Vacum mesin dupuy lantai 5 kabel power nya error	DANDORI			
3330	RT/LINEG2/03/2026/02981	2026	IBC LANTAI 2	SURYANI ANGGIT PRATIWI	Lantai 2 ibc (g2) gompal	G2			
3348	RT/LINEB/10/2026/36671	2026	DINDING	ISMAIL	Dinding line B jebol berpotensi kontaminasi silang ada nya peast	B			
3360	RT/LINEH1/10/2026/35620	2026	DINDING PARTISI	ANANDA MUHAMAD FAKIH	Seal partisi terbuka,sudah saya kasih tanda merah bagian seal yang terbuka	H			
3369	RT/LINEH1/10/2026/34316	2026	LAMPU LINE H1	AKHMAD RIFAI	Lampu penerangan lantai 2 high care kaleng mati sebelah menyulitkan saat flushing Bintang dan TDC	H			
3374	RT/LINEC/09/2026/33795	2026	PRINT BOX LINE C	MUHAMMAD FIQRI MANSUR	Las an bagian kaki bawah tiang print kode box line C rusak dan goyang	C			
3378	RT/LINEROBOT/09/2026/30298	2026	TROLI	MUCH IQBAL	Troli Line A rusak/patah pada bagian sambungan alas dengan hand grip.	LINE ROBOT			
3379	RT/LINERPK/08/2026/26097	2026	LANTAI PACKING	LINDA HERYANI	baud tiang pembatas kaca repack sdh tidak terpakai,masih menempel di lantai	LINE RPK			
3380	RT/RUANGCLEANING/07/2026/22568	2026	RUANG SANITASI	DERI FERDIANSAH	Tempat pencucian sanitasi lt 6 mengalami kebocoran pada pipa pembuangan air penampungan , sehingga air banjir di lantai ruangan	RUANG CLEANING			
3385	RT/LINEA/04/2026/09378	2026	BANGKU	WILDAN FARHAN ALI	Kaki Bangku highcare tidak ada dudukan karet	A			
3395	RT/LINEI/10/2026/37426	2026	TEMPAT SAMPAH	RAHMA RAMADHANI	Tutup tempat sampah line packing i (las) patah sehingga tutup tempat sampah tidak berfungsi normal	I			
3396	RT/LINEI/10/2026/37425	2026	TEMPAT SAMPAH	SRI NOVI HARTATI	tutup tempat sampah di packing i (las) patah sehingga tutup tempat sampah tidak berfungsi normal	I			

RED TAG 2026

29 Okt 2026

No	No Tag	Tahun	Equipment	Ditemukan Oleh	Deskripsi	Line	PIC	Diselesaikan Oleh	Tgl Close
3400	RT/LINEG1/10/2026/36494	2026	IBC LANTAI 2	ASEP SAEPUL BAHRI	Tambalan partisi di dekat lemari Checksheet IBC lantai 2 kondisi nya banyak yang terkelupas, berpotensi terjadi kontaminasi terhadap produk melalui udara	G1			