
按相同点燃构成计算，部件伤亡差值缩小

公有场地：进户管 45 份、主管道 363 份。记录点燃的比例分别为 73.3% 与 36.1%。



共同构成 = 两组报告合在一起的原因 / 点燃比例。横线为按运营商重抽样的 95% 区间。

本图比较已报告事故的组成；点燃构成是解释部件差异的一项重要线索。