

تکلیف سری پنجم کنترل خطی باربد طاهرخانی

٢	سوال اول	١
٢	۱.۱ حاشیه بهره	
٢	۲.۱ حاشیه فاز	
٢	۳.۱ پایداری	
٣	سوال دوم	۲
۴	۱.۲ نمودار متلب	
۴	سوال سوم	٣
۴	۱.۳ حُلُ دستی نموداری بودی	
٧	۲.۳ حلّ دستی	
٩	۳.۳ نمودار متلب	
١.	سوال چهارم	۴
١.	۱.۴ حد بهره	
١.	۲.۴ حد فاز ً	
١.	۳.۴ نمودار ُمتلب	

۱ سوال اول

۱.۱ حاشیه بهره

$$g = \frac{ke^{-ts}}{s}$$

 $ke^{-t\omega}$ 

$$s=j\omega$$
 با جایگذاری

 $\angle g = -\pi \rightarrow -t\omega - \pi/2 = -\pi$ 

$$t\omega = \pi/2 \to \omega_p = \frac{\pi}{2t}$$

در حد بهره که تاثیری ندارد سیستم تاخیر دارد پس فقط کافی است فرکانس گذر بهره را جایگذاری کنیم :

$$Gm = 20\log\frac{k}{\frac{\pi}{2t}}$$

۲.۱ حاشیه فاز

$$|G| = 1$$

نتيجه:

$$\frac{k}{\omega_p} = 1 \to \omega_p = k$$

حال که فرکانس گذر بهره را بدست اوردیم جایگذاری میکنیم در فرمول حاشیه فاز: پایان:

$$PM = \angle g + \pi = -tw - \frac{\pi}{2} + \pi = -tk + \pi/2$$

۳.۱ پایداری

: PM > 0 حال برای پایداری کافی است

 $-tk + \pi/2 > 0$ 


چون فیدبک منفی است باید k > 0 باشد.

$$t < \frac{\pi}{2k}$$

اگر از حاشیه بهره هم برویم همین نتیجه را میگیریم برای اثبات در متلب:

$$k = 10$$
  $t = 0.1$ 

#### نمودار متلب:



## ۲ سوال دوم

$$\frac{K(s+2)}{s^2}$$

با جایگذاری:

$$s=j\omega$$

معادله تبدیل میشود به:

 $\frac{K(j\omega+2)}{-\omega^2}$ 

$$PM = \frac{\pi}{4}$$

$$\angle g + \pi = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan\frac{\omega}{2} - \arctan0 = \frac{-3\pi}{4}$$

فرکانس گذر بهره:

 $\omega_g = 2\tan -3\pi/4 = 2$ 


در فرمول می گذاریم:

$$|G| = 1 \to \frac{k\sqrt{\omega^2 + 4}}{\omega^2} = 1$$

در نتیجه:


$$k = 4/2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$


## ۱.۲ نمودار متلب



۳ سوال سوم

۱.۳ حل دستی نموداری بودی





۲.۳ حل دستی

$$H(s) = \frac{5e^{-2s}(s+1)}{s(5s+1)}$$

s = jw در تابع تبدیل برای پیدا کردن پاسخ فرکانسی


$$H(s) = \frac{5e^{-2j\omega}(j\omega + 1)}{j\omega(5j\omega + 1)}$$

GM پیدا کردن

$$\angle H = \pi$$

$$\arctan(\omega) - \arctan(5\omega) - 2\omega - \frac{-\pi}{2} = \pi$$

با روش تكرار يا نيوتون رافسون يا رسم نمودار فركانس گذر فاز را حساب مي كنيم :



شکل ۱: ریشه یابی با نمودار

$$\omega_p = -2.18739$$
 
$$|H| = \frac{5\sqrt{2.18739^2 + 1}}{2.18739(\sqrt{25 \times 2.18739^2 + 1})} = 0.5025$$

$$GM = -20\log(0.5025) = 5.977$$


# پیدا کردن PM

$$|G| = 1$$

$$\frac{25\sqrt{(\omega^2+1)}}{\omega\sqrt{25\omega^2+1}} = 1$$

$$25\omega^4 - 24\omega^2 - 25 = 0$$

#### با نمودار یا نیوتون رافسون پیدا میکنیم




شکل ۲: ریشه یابی با نمودار

$$\omega_g = 1.2606$$

 $PM = \angle H + \pi = \arctan(1.2606) - \arctan(5 \times 1.2606) - 2 \times 1.2606 - \frac{-\pi}{2} = -1.44 RadOr - 83 degree$ 

# ۳.۳ نمودار متلب



```
clear all
s=tf('s');
g=5*(s+1)*exp(-2*s)/s/(5*s+1);
bode(g);
margin(g);
```

همان جور که از روی نمودار بودی مشخص است حد فاز منفی است یعنی شرایط پایداری را ندارد

# ۴ سوال چهارم

$$g = \frac{4a^2}{(j\omega + a)^2}$$

۱.۴ حد بهره

$$\angle g=\pi\to -2\arctan\frac{w}{a}=\pi$$
 
$$\arctan\frac{\omega}{a}=\pi/2\to\omega_p=\infty\to GM=\inf$$

۲.۴ حد فاز

$$|g| = 1 \rightarrow \frac{4a^2}{\omega^2 + a^2} = 1$$
  
$$\omega^2 = 3a^2 \rightarrow \omega_g = \sqrt{3}a$$

فرمول حد فاز:

$$\angle g + \pi \to -2 \arctan \frac{\omega_g}{a} + \pi = \frac{-2\pi}{3} + \pi = \frac{\pi}{3}$$
 و 60 deg

### ۳.۴ نمودار متلب

