



PROCESO RELEVADO: LAMINADO CASCO (segunda capa, de la primera cara)

SUPERVISOR: Alberto

GERENTE DE PRODUCCION: Marcos

FRECUENCIA: 1 vez por semana, 1 vez cada 15 días por cada modelo

CANTIDAD DEL COLABORADORES: Cuatro (4)

TIEMPO PREVISTO: 60 minutos

ACTIVIDADES PREVIAS: primera capa completa de laminado

ACTIVIDADES POSTERIORES: laminado segunda capa, de la segunda cara.

OBJETIVOS: aumentar la productividad mediante aumento de especialización de los colaboradores, aumento de orden y limpieza y disminución del tiempo.

Formula = UNIDADES PRODUCIDAS
TIEMPO EMPLEADO

= UNIDADES PRODUCIDAS INSUMO HUMANO EMPLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	OPORTUNIDADES DE MEJORAS
Planificación de la producción	1 supervisor	 No se evidencia pizarrón con actividades a desplegar por los días de la semana para ver cumplimiento diario. El responsable de producción le consulta al supervisor cuales son las actividades a desplegar.









ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	OPORTUNIDADES DE MEJORAS
Corte de excedentes de fibra de vidrio de primera capa	Trincheta 1 recurso	Tiras excedentes en el piso
vidrio de primera capa Preparación de puesto de laminado de casco	Pulverizador de resina Tacho de resina Zorrita manual	 Se evidencian herramientas tiradas en el piso en la zona de laminado, correspondiente a otro modelo EL supervisor tiene que preparar los puestos, mucho movimiento de todos los colaboradores en simultaneo, asegurar que tengan todo para arrancar con la producción. Purga/mezcla del pulverizador: No se encuentran los picos de la pistola pulverizadora (que estaban puestos en la pistola) Picos tapados Varios recorridos a las oficinas de administración Tiempo de purga se podría comenzar en simultaneo con la actividad de laminado de borda. No encuentran donde dejaron los pinceles (se sugieren cinturón o cartuchera portaherramientas) 1 operador lleva a zona de laminado casco, 1 caja de cartón con fibras de vidrio y otras mantas, en su interior. Se evidencian algunas mantas
		en el borde de línea en cajas y otras en perchas.









		 Se moviliza a zona de laminado la estructura con el pulverizador (no se puede dejar fijo en ese puesto) Movimiento de tachos de 200l con resina, varios intentos entre 1 colaborador, 2 colaboradores y 3 colaborares en mover los tachos hasta la zona de uso, varias idas y vueltas desde cabina y zona de casco intentando mover el tacho (definir zona de descarga directamente en zona de uso)
Lijar casco	Lijas 1 colaborador	 En el medio del proceso de lijar los bordes, se fue a las oficinas y regreso.
Colocación de fibra de vidrio + resina catalizada (11:50 INICIO) MANUAL	Resinas en tachos Rodillos de laminado Fibra de vidrio mantas Monómero Guantes de latex Trinchetas Bancos de altura Peróxido Pincel, rodillos Lijas Tijeras Amoladora automática 3 recursos (supervisor limpiando pico)	 Se cambia a manual el proceso porque los picos no se podían limpiar. Sacan las mantas de las cajas (porque no colocarlas en perchas) Percha de fibra de vidrio lejos de la zona de laminado Cuando estuvieron en simultaneo los 4 operadores se entorpecían y siempre 1 quedaba con fracciones de tiempo sin hacer la actividad por falta de espacio. No se evidencia uniformidad en el uniforme ni los EPP. El supervisor esta limpiando el pico por eso no se une a la producción. Operador deja las herramientas de trabajo arriba de un tacho para










la percha, vuelve al pues luego vuelve a buscar las herramientas Colocación de fibra de vidrio + resina catalizada (12:07) CON Rodillos de laminado PULVERIZADOR Fibra de vidrio busca entre varias y va devolviendo a la percha.	ra el anta,
Colocación de fibra de vidrio + resina catalizada (12:07) CON PULVERIZADOR Fibra de vidrio herramientas Resinas en tachos Un operador no encuent tamaño correcto de la m busca entre varias y va	ra el anta,
Colocación de fibra de vidrio + resina catalizada (12:07) CON Rodillos de laminado PULVERIZADOR Fibra de vidrio • Un operador no encuent tamaño correcto de la moderno busca entre varias y va	anta,
resina catalizada (12:07) CON Rodillos de laminado tamaño correcto de la m PULVERIZADOR Fibra de vidrio busca entre varias y va	anta,
PULVERIZADOR Fibra de vidrio busca entre varias y va	
	(ver
mantas devolviendo a la percha.	(ver
	-
Monómero de acomodarlo al costad	o de
Guantes de latex la zona de laminado en l	as
Trinchetas perchas existentes y en	
Bancos de altura función del lugar de uso	i
Peróxido responsabilidad del	
Pincel, rodillos colaborador de corte pro	evio a
Lijas que empiecen la activida	ıd)
Tijeras • Se evidencian tanques d	e 2001
Amoladora automática vacíos que van quedand	оу
Pulverizador de resina entorpeciendo el paso.	
• 1 colaborador se fue a la	
4 recursos cabina de pintura a busc	ar
bolsas de consorcio.	
Ausencia de tachos de	
limpieza en zona de lam	inado,
van a limpiar los rodillos	
cabina de pintura (se	
recomienda tener uno e	n cada
puesto y lo más próximo	al
puesto posible).	
Otro operador vuelve a	
pintura a buscar las tijer	as
(exceso de movimientos)
Dos colaboradores con 2)
minutos de diferencia er	
se desplazaron a los lock	
buscar guantes.	
Se sacan los restos de fil	ra
pegadas o guantes rotos	y lo
tiran en el tacho de la ca	-
de pintura, no se eviden	cia
tachos de basura en lam	inado









		Otro colaborador de montaje,
		le viene a preguntar al
		supervisor sobre una
		herramienta que no
		encuentra (desconcentración)
Limpieza de pico de pistola	Baldes	No esta asegurado cada
pulverizadora	Monómeros	cuanto limpiar ni como
		almacenar para que no se tape
		u obstruya.
Limpieza de pinceles para que no	Baldes	
se fragüen (12:41 FIN)	Monómeros	

LAMINADO DE BORDA (5 RECURSOS)

ACTIVIDADES	RECURSOS UTILIZADOS	0	PORTUNIDADES DE MEJORAS
	Piles de 112s		
Colocación de fibra de vidrio +	Fibra de vidrios	•	Faltan ciertos tamaños de
resina catalizada	Resina		fibras o retazos y se desplazan
	Rodillos		a buscarlo a zona de corte. El
	Rodillo de laminado		que corta la fibra de vidrio
	Baldes		tiene que asegurar mediante
	Peróxido		recorridos y colocar los
	Monómero		faltantes, ver consumos)
	Guantes de latex	•	Distancia hasta percha de
	Bancos de altura		fibras significativa.
		•	Un colaborador sale del
			puesto de trabajo y tira el
			rodillo afuera del portón de
			amoladora
		•	Cambio de guantes y descarte
			en el piso
Limpieza de rodillos de laminado	Amoladora de pie	•	Un colaborador limpio los
			rodillos en un tiempo que no
			superaron los 5minutos entre
			su uso
		•	Otro colaborador se desplazo
			hasta la zona de laminado de
			casco, dejo el pincel y regreso
			para limpiar el rodillo.










	1	INGENIERÍA CON VALOR AGREGADO
Limpieza de rodillos y pinceles	Baldes Monómero	 Mesa de trabajo muy sucia, tachos cortados, restos de fibra de vidrio, botellas, entre otras cosas El balde para limpiar se encuentra afuera de la cabina de pintura, excesivo recorrido. El excedente del liquido para limpiar se tira en el patio sobre la tierra
Catalizar resina	Baldes Resina Peróxido Cuchara	 El colaborador coloca por experiencia la resina y el peróxido, no tiene medida. Al igual que el tiempo de removerlo para unificarlo, no esta definido. Tira el excedente del balde en el patio exterior (portón lateral) 1 colaborador tiene su propio balde, otro balde es compartido por el resto de los colaboradores Un colaborador de montaje les retiro el tarro con catalizador y se llevo a su sector (llevaba una muestra de pintura)
Corte descarte de excedentes	Cuchilla o trincheta	 El supervisor tuvo que llamar al colaborador para que venga a realizar la actividad (al final eran solo 4 colaboradores) Cada corte lo llevaba al tacho de basura ubicado a la salida de la cabina de pintura, innecesarios movimientos (evaluar tachos con rueditas o dentro de la cabina)

TOTAL, DE HORAS RELEVADAS: 2 HORAS

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS INNECESARIOS A ELIMINAR: "32"












Todo movimiento innecesario o no optimizado repercute en "desperdicio". Del mismo modo, reducir trayectos o implementar normas de prevención de riesgos laborales y buenas prácticas ayudan a limitar este factor.



PROXIMAS ACTIVIDADES A DESPLEGAR

OBJETIVO: Disminuir movimientos innecesarios y aumentar la productividad.

Se toman acciones para contrarrestar los 3 primeros movimientos innecesarios del grafico que precede.

TAREA	RESPONSABLE	ACCION
PREPARACION DEL PUESTO	SUPERVISOR	Comenzar la purga del pulverizador, previo a terminar la borda. Dejar solo a los 4 operadores. Limpiar pico.
	SUPERVISOR	Acercar el tacho de resina al puesto y en próximas descargas, dejarlo cerca del portón trasero.










	CHDEDUICOP	INGENIERÍA CON VALOR AGREGADO
	SUPERVISOR	Asegurar que en el puesto haya
		los elementos necesarios para
		comenzar la actividad.
		 GUANTES DENTRO DEL
		SECTOR (COLOCAR UN
		BOX)
		 BALDES CON
		MONOMERO (colgarlos a
		los laterales, con
		precintos sobre una
		malla, para evitar las mesas)
		BOLSA DE CONSORCIO
		• TIJERAS
		TACHOS DE BASURA
		DENTRO DEL SECTOR
FIBRA DE VIDRIO	OPERADOR DE CORTE	Ingresar la materia prima y
	or Enable Roll Control	colocarlo sobre las perchas
		laterales.
		laterares.
		Abrir las cajas y acomodarlas
		conforme las vayan usando.
		Asegurar que lo que este en el
		puesto sea lo que van a utilizar.
LAMINADO	3 OPERADORES	Asegurar tener las herramientas
		necesarias, se sugiere comprar
		cinturones Portaherramientas.
		Uso de EPP y uniforme.
		No moverse fuera del puesto de
		trabajo.
CONTROL DE CALIDAD	SUPERVISOR	En caso de necesidades extras el
		supervisor estara disponible
		para acercarles los insumos
		necesarios.











Asegurar que la actividad se cumpla en tiempo y forma.
Control de calidad.

