Testprotokoll Rangefinder

Blackboxtest Version 1.1

N. Käser

12. März 2014

Test Nr.: 1

1 Software Set_SRF08_Address An dieser Software wurde nichts verändert, weshalb sie nicht nochmal getestet werden muss. 2 Software Rangefinder 2.1 Allgemein 2.2 Infrarot Interrupt • Sensoren lösen bei Hindernis Alarm aus: • Sensoren setzen ohne Hindernis Alarm zurück:

¹STM32 F4 Discovery Board mit RoboBoard

2.3 Ultraschall Task

• Sensoren lösen bei Hindernis (näher als in Header definiert) Alarm aus:
∘ Sensor vorne
\circ Sensor hinten $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
• Sensoren setzen ohne Hindernis Alarm zurück:
∘ Sensor vorne
∘ Sensor hinten
\bullet Task funktioniert auch falls nicht alle Sensoren angeschlossen

2.4 Notizen

-

2.5 Fazit

Die Software lief auf Anhieb wie erwartet.