

RELATÓRIO DE NPI

FR455

R	Е	FE	ΞR	Е	NC	IΑ	S	В	Α	S	IC.	48

CÒD. PRODUTO ACABADO: 1313 DESCRIÇÃO: TESTE PROCESSO DE NPI

Nº OP: 2525 CLIENTE: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S.A.

QTDE TOTAL OP: 23	QTDE	: NPI: 10	DATA: 08/02/2023		
APRESENTAÇÃO DO NPI					
Aplicação do Produto: Agricola		Classe (IPC-A-610): 3			
Documentação está Ok : NÃO		Falta o documento de: FALTANDO ESQUEMÁTICO			
Item possui revisão anterior: SIM		Qual cód.?			
Origem do Stencil? Origem 1 (Serdia)		Data de chegada: 2023-02-10			
Etiquetas do cliente? SIM		Quant. Etiquetas: 23			
Tipo de Liga: Lead free		Instr. de Montagem Especial? SIM			
Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo? ✓					
Todos os cabos contêm suas especificações? ▽					
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?					
Existem especificações e desenhos de montagem do produto? ✓					
☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?					
Etapas produtivas:					
✓ SMT Bottom	✓ Mont. PTH	✓ Teste	□ OBA		
☐ SMT Top	✓ Mont. Lean	☐ ICT	☐ Certificado de Qualidade		
⊘ AOI	☐ Verniz	✓ Gravação	Registro de Histórico do Produto		
Outros		☐ Produtos Químicos (NOVO)			

Ações de melhoria:

desenvolver gabarito	recolher documentação	painelizar PCI	Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)

Comentários quanto a apresentação do novo produto: TESTE

Organizador (Eng. de Produto): Willian Costa Participantes: Eng. de Processo PTH: Willian Costa Eng. de Processo SMT: Willian Costa Comercial: Willian Costa Eng. da Qualidade: Willian Costa Outros: Willian Costa

REALIZAÇÃO DO NPI

ALMOXARIFADO

Responsável : Willian Costa Data: 2023-02-08

Atividade: Separação de materiais no almoxarifado

Foi identificadodd alguma divergência de materiais?

✓ Algum componente será montado sob desvio?

Comentários quanto a apresentação do novo produto: PROBLEMAS NA INSERÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLITICOS

MONTAGEM SMT

Run10 nº.:

EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT

Responsável : Willian Costa Data: 2023-02-08

Atividade: Printer

Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

V

Tipo de insumo aplicado? TINLEAD

Tipo de apoio utilizado na Printer? BASE

Inspeção por SPI?

V

Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?

Atividade: Inserção automática

Em qual linha foi realizado o NPI? LINHA 2

Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?	
Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria? ☑	
Atividade: Reflow e Inspeção	
Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"? ☑	
Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:	
Realizado inspeção visual?	
Utilizado Raio-X? * ✓	
Atividade: Router	
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? BASE	Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)	
Responsável : Willian Costa	Data: 2023-02-08
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT	
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: TEST	
Houve problemas críticos? 1	
Gerado documento devido a problemas?	
Verificação da Montagem SMT APROVADO	
Validado por: Wagner Espricigo Maia	Junto com: Wagner Espricigo Maia
MONTAGEM THT/LEAN	
Run10 nº.:	
EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN	
Responsável: Willian Costa	Data: 2023-02-08
Atividade: Pré forma	
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação? ☑	
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ✓	
Atividade: Cablagem	

As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador? ✓
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo? ✓
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ✓
Atividade: Pré compor
Houve alguma dificuldade na depainelização?
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?
Atividade: Compor
Foi identificado algum problema durante a montagem?
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo? □
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? $\hfill\Box$
Atividade: Soldar PTH/Inspeção
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?
A atividade de Touch up será necessário? ✓
O layout da placa facilita a operação de ressolda? ▼
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐
Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final
Todos os componentes contêm suas especificações? □
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador? ✓
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo? ✓
Existe a aplicação de verniz no produto? ✓
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ✓
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)

Responsável: Willian Costa	Data:						
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN							
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha						
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: TESTE DO PROCES	SO E MONTAGEM OK						
Houve problemas críticos?							
Gerado documento devido a problemas? ✓	Doc.:						
APROVADO							
Validado por: Willian Costa	Junto com: Willian Costa						
TESTES							
Run10 nº.:							
EXECUÇÃO DO TESTE							
Responsável: Willian Costa	Data:						
EXECUÇÃO DO TESTE							
Qual tipo de teste é realizado? FUNCIONAL							
Testes/Jiga desenvolvido por? SERDIA	Testes/Jiga desenvolvido por? SERDIA						
✓ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?							
✓ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?	✓ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?						
✓ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?							
✓ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?							
RESULTADOS DO TESTE							
Responsável : Willian Costa	Data: 2023-02-08						
VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE	:						
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha						
Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: APROVADO							
EMBALAGEM							
Run10 nº.:							
Responsável : Willian Costa	Data: 2023-02-08						
Atividade: Embalagem							
Qual tipo de embalagem será utilizado? PLÁSTICO BOLHA							

Como a embalagem será fechada?

REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)

Organizador (Eng. da Qualidade): Willian Costa Data: 2023-02-08

Participantes:

Eng. de Processo PTH: Willian Costa Eng. de Teste: Willian Costa

Eng. de Processo SMT: Willian Costa PCPM: Willian Costa

Eng. de Produto: Willian Costa Outros: Willian Costa

ANÁLISE CRÍTICA: APROVADO COM RESTRIÇÃO

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças) Willian Costa

PARECER FINAL STATUS

APROVADO

Com restrições? SIM Implementação de: TEST

Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de análise crítica SIM mudanças) Willian Costa