

## **RELATÓRIO DE NPI**

FR455

## **REFERÊNCIAS BÁSICAS**

CÓD. PRODUTO: 27852 DESCRIÇÃO: PCBA 4001010100031 PLACA BASE

№ OP: 2202 CLIENTE: AGRES SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

11 01 . 2202					
QTDE TOTAL OP: 10	QTD	E NPI: 10	DATA: 2022-10-31		
APRESENTAÇÃO DO NPI					
Aplicação do Produto: Agricola		Classe (IPC-A-61	Classe (IPC-A-610):		
Documentação está Ok : SIM		Falta o document	Falta o documento de:		
Item possui revisão anterior: SIM		Qual cód.? 62975	Qual cód.? 62975		
Origem do Stencil? Origem 1 Serdia		Data de chegada	Data de chegada: 2022-11-04		
Etiquetas do cliente? SIM		Quant. Etiquetas:	Quant. Etiquetas: 2		
Tipo de Liga: Team lead		Instr. de Montage	Instr. de Montagem Especial? SIM		
Etapas produtivas:			as:		
<b>☑</b> SMT Bottom	Mont. PTH	<b></b> Teste	□ OBA		
SMT Top		☐ ICT	Certificado de Qualidade		
□ AOI	☐ Verniz	☐ Gravação	Registro de Histórico do Produto		
☐ Outros		☐ Produtos Quír	☐ Produtos Químicos (NOVO)		
Ações de melhoria:					
desenvolver gabarito	▼ recolher documentaçã	áo <b>⊽</b> painelizar PCI	☐ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)		
Comentários quanto a apresentação do novo produto: NPI Sem acompanhanmentodo cliente PCBA 4001010100031 PLACA BASE PCBA 4001010100031 PLACA BASE PCBA 4001010100031 PLACA BASE V PCBA 4001010100031 PLACA BASE PCBA 4001010100031 PLACA BASE PCBA 4001010100031 PLACA BASE PCBA 4001010100031 PLACA BASE					
REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO					
Organizador (Eng. de Produto): Silmara da Silva		[	Data: 2022-10-27		
Participantes:					
Eng. de Processo PTH: Celina Maximo		E	Eng. de Teste: Wellynton Sanches Farias		
Eng. de Processo SMT: João Ramiro		(	Comercial: Ana Carla Mendes		
Eng. da Qualidade: Sirlene Steclan		, ,	Dutros: Alessandra Gomes Adriana F. de Lima Jeremias Ageu Reis de Paiva ADRIANA FERREIRA		

REALIZAÇÃO DO NPI			
ALMOXARIFADO			
Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-10-27			
Atividade: Separação de materiais no almoxarifado			
✓ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?			
☐ Algum componente será montado sob desvio?			
Comentários quanto a apresentação do novo produto: test			
MONTAGEM SMT			
Run10 nº.: 1			
EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT			
Responsável : Wajdi Ben Helal Data: 2022-10-27			
Atividade: Printer			
Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  ✓			
Tipo de insumo aplicado? TINLEAD			
Tipo de apoio utilizado na Printer? BARRAS			
Inspeção por SPI? □			
Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria? <b>☑</b>			
Atividade: Inserção automática			
Em qual linha foi realizado o NPI? LINHA 2			
Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria? □			

Atividade: Reflow e Inspeção

Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"? 
☑

Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?

Se NÃO, informar nome do perfil utilizado: test				
Realizado inspeção visual? <b>☑</b>				
Utilizado Raio-X? * □				
	Atividade: Router			
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? BASE		ldentificado algum problema ou oportunidade de melhoria? ☑		
VERI	FICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (F	RUN10)		
Responsável : Wajdi Ben Helal		Data: 2022-10-27		
VER	RIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEN	1 SMT		
Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha		
Placa 01: 36626	Falha	test		
Placa 02: 232	Ok			
Placa 03: 1236465	Ok			
Placa 04: 65165	Ok			
Placa 05: 561651	Ok			
Placa 06: 165165	Ok			
Placa 07: 165165	Ok			
Placa 08: 3165165	Ok			
Placa 09: 5165165	Ok			
Placa 10: 65165	Ok			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: test				
Houve problemas críticos? Nao				
Gerado documento devido a problemas? test				
Verificação da Montagem SMT APROVADO				
Validado por: Wajdi Ben Helal		Junto com: Fabiano Moura		
MONTAGEM THT/LEAN				
Run10 nº.: 1				

EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN		
Responsável: Wajdi Ben Helal Data: 2022-11-03		
Atividade: Pré forma		
Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?  ☑		
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐		
Atividade: Cablagem		
Todos os cabos contêm suas especificações?  ✓		
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?		
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?		
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?   ☑		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☑		
Atividade: Pré compor		
Houve alguma dificuldade na depainelização? ☑		
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo? ☑		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☑		
Atividade: Compor		
Foi identificado algum problema durante a montagem?  ☑		
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo? <b>☑</b>		
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐		
Atividade: Soldar PTH/Inspeção		
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?		

A atividade de Touch up será necessário? □					
O layout da placa facilita a operação de ressolda? ☑					
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou f	Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? □				
A	tividade: Montagem Mecânica	/Montagem Final			
Todos os componentes contêm suas especific   ✓	ações?				
Existem especificações e desenhos de montaç <b>☑</b>	gem do produto?				
As especificações e desenhos podem gerar do	úvidas no operador?				
Existem pontos que podem ser modificados pa	ara melhorar o processo?				
Existe a aplicação de verniz no produto? ☑					
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou f ☑	Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☑				
V	ERIFICAÇÃO DA MONTAGEM T	HT/Lean (RUN10)			
Responsável: Wajdi Ben Helal		Data: 2022-11-03			
\	/ERIFICAÇÃO PARCIAL - MONT	AGEM THT/LEAN			
Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha			
Placa 01: 36626	Ok				
Placa 02: 232					
	Ok				
Placa 03: 1236465	Ok				
<u></u>					
Placa 03: 1236465	Ok				
Placa 03: 1236465  Placa 04: 65165	Ok Ok				
Placa 03: 1236465  Placa 04: 65165  Placa 05: 561651	Ok Ok				
Placa 03: 1236465  Placa 04: 65165  Placa 05: 561651  Placa 06: 165165	Ok Ok Ok				
Placa 03: 1236465  Placa 04: 65165  Placa 05: 561651  Placa 06: 165165  Placa 07: 165165	Ok Ok Ok Ok Ok				

Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: sem problema				
Houve problemas críticos?				
Gerado documento devido a problemas? 🔽	Doc.:test			
REPROVADO Verificação da Montagem THT/Lean				
Validado por: Nilson Ishikawa		Junto com: Cleber Brantl de Souza		
	TESTES			
Run10 nº.: 1				
	EXECUÇÃO DO TESTE			
Responsável: Wajdi Ben Helal		Data: 2022-11-03		
	EXECUÇÃO DO TESTE			
Qual tipo de teste é realizado? FUNCIONAL GRAVAÇ	ÃO			
Testes/Jiga desenvolvido por? SERDIA CLIENTE				
☐ Cliente acompanhou o processo de implementaçã	io dos testes?			
☐ Identificado algum problema ou oportunidade de r	melhoria?			
☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar alç	gum "choque mecânico"?			
	amentas para as operações?			
	RESULTADOS DO TESTE			
Responsável : Wajdi Ben Helal		Data: 2022-11-03		
VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE				
Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha		
Placa 01: 36626	Ok			
Placa 02: 232	Ok			
Placa 03: 1236465	Ok			
Placa 04: 65165	Ok			
Placa 05: 561651	Ok			
Placa 06: 165165	Ok			
Placa 07: 165165	Ok			
Placa 08: 3165165	Ok			

Placa 09: 5165165	Ok				
Placa 10: 65165	Ok				
Comentários técnicos e Análise crítica referente ao	Testes: as 10 placs npi foram aprova	ndas no test functional			
EM BALAGEM					
Run10 nº.: 1					
Responsável : Wajdi Ben Helal		Data: 2022-11-03			
	Atividade: Embalagem				
☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?	☐ Há necessidade de etiqueta ESD?				
Qual tipo de embalagem será utilizado? PLÁSTICO BOLHA					
Como a embalagem será fechada? FITA ANTIESTÁTICO OUTROS					
REUNIÃO DE FE	CHAMENTO (report de mudanças	e validação final)			
Organizador (Eng. da Qualidade) : Silmara da Silva	Data:	2022-11-04			
	Participantes:				
Eng. de Processo PTH: Celina Maximo	Eng. c	de Teste: Aroilde Istailer Barbosa Souza			
Eng. de Processo SMT: Diogo Pereira	PCPM	1: Wagner Rezende			
Eng. de Produto: Sirlene Steclan	MARIA Marile	s: Marilene Honorato A ESLI BLEICHWHL Ine Alves Batista LENE CAMARGOS DE JESUS			
ANÁLISE CRÍTICA: Montagem SMD, PTH e teste sem probelma					
Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças)					
Aroilde Istailer Barbosa Souza					
Data hora enviar : 2022-11-04 10:13-57 Data hora aprovada : 2022-11-04 10:41-43					

## **PARECER FINAL STATUS**

**APROVADO** 

Implementação de: verificar as melhorias do stencil e Com restrições? SIM

painelizacao SMD

Novo Run10 é possível? \*outra tentativa imediata para nova análise crítica NÃO

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) Sirlene Steclan