

FR455



REFERÊNCIAS BÁSICAS						
CÒD. PRODUTO ACABADO: 6248 DESCRIÇÂ		CRIÇÃO: 2486	ÃO: 2486			
№ OP: 2684	CLIE	CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI				
QTDE TOTAL OP: 2648	PE TOTAL OP: 2648 QTDE NF		DATA: 01/02/2023			
APRESENTAÇÃO DO NPI						
Aplicação do Produto: Automacao Comercial		Classe (IPC-A-61	Classe (IPC-A-610):			
Documentação está Ok : SIM		Falta o document	Falta o documento de:			
Item possui revisão anterior: NÃO		Qual cód.?	Qual cód.?			
Origem do Stencil? Origem 1 (Serdia)		Data de chegada	Data de chegada: 2023-02-08			
Etiquetas do cliente? SIM		Quant. Etiquetas:	Quant. Etiquetas: 12			
Tipo de Liga: Lead free		Instr. de Montage	Instr. de Montagem Especial? SIM			
Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?						
Todos os cabos contêm suas especificações? □						
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?						
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?						
☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?						
Etapas produtivas:						
☐ SMT Bottom	☐ Mont. PTH	☐ Teste	□ ОВА			
☐ SMT Top	✓ Mont. Lean	☐ ICT	☐ Certificado de Qualidade			
□ AOI	∇erniz	☐ Gravação	Registro de Histórico do Produto			
☐ Outros		☐ Produtos Químicos (NOVO)				
Ações de melhoria:						
desenvolver gabarito	☐ recolher documentação	☐ painelizar PCI	☐ Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)			
Comentários quanto a apresentação do novo produto:						

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO				
Organizador (Eng. de Produto): Ana Paula Jahnz	Data: 2023-01-18			
Participantes:				
Eng. de Processo PTH:	Eng. de Teste:			
Eng. de Processo SMT:	Comercial:			
Eng. da Qualidade:	Outros:			
REALIZAÇÃO DO NPI				
ALMOXARIFADO				
Responsável : Wajdi Ben Helal Da	ata: 2023-01-18			
Atividade: Separação de materiais no almoxarifado				
✓ Foi identificadodd alguma divergência de materiais?				
✓ Algum componente será montado sob desvio?				
Comentários quanto a apresentação do novo produto: dxqz				
MONTAGEM SMT				
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT				
Responsável : Sirlene Steclan Da	ata: 2023-02-01			
Atividade: Printer				
Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Tipo de insumo aplicado? TINLEAD				
Tipo de apoio utilizado na Printer? BARRAS				
Inspeção por SPI? □				
Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Atividade: Inserção automática				
Em qual linha foi realizado o NPI? LINHA 3				

Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?				
Atividade: Reflow e Inspeção				
Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"? ▼				
Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:				
Realizado inspeção visual? ☑				
Utilizado Raio-X? * □				
Atividade: Router				
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? PINOS	Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?			
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)				
Responsável : Wajdi Ben Helal	Data: 2023-01-18			
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT				
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha			
Placa 1 : 123651111 Ok	C123 - coplanar			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: Montagem ocorreu sem pro	blemas.			
Houve problemas críticos? Não				
Gerado documento devido a problemas? Não				
Verificação da Montagem SMT APROVADO				
Validado por: Sirlene Steclan	Junto com: CRISTIAN AUGUSTO DE MACEDO E LIMA			
MONTAGEM THT/LEAN				
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN				
Responsável: Willian Costa	Data: 2023-02-01			
Atividade: Pré forma				
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				

Atividade: Cablagem				
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?				
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo? $\hfill\Box$				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? □				
Atividade: Pré compor				
Houve alguma dificuldade na depainelização? □				
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐				
Atividade: Compor				
Foi identificado algum problema durante a montagem?				
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo? □				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? □				
Atividade: Soldar PTH/Inspeção				
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?				
A atividade de Touch up será necessário? ✓				
O layout da placa facilita a operação de ressolda? ☑				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? ☐				
Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final				
Todos os componentes contêm suas especificações? □				
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?				
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?				
Existe a aplicação de verniz no produto?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				

VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)				
Responsável: Willian Costa	Data:			
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN				
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha			
Placa 1 : [123651111 Ok	JP1 - sem solda			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: xdqzx				
Houve problemas críticos?				
Gerado documento devido a problemas? ✓	Doc.:			
APROVADO				
Validado por: CARMEM MONTOIA	Junto com: Daniele Araujo			
TESTES				
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DO TESTE				
Responsável: Willian Costa	Data:			
EXECUÇÃO DO TESTE				
Qual tipo de teste é realizado?				
Testes/Jiga desenvolvido por?				
☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?				
☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?				
☐ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?				
□ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				
RESULTADOS DO TESTE				
Responsável : Willian Costa	Data: 2023-02-03			
VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE				
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha			
Placa 1 : 123651111 Ok	não liga			
Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: xdzq				
EMBALAGEM				
Run10 nº.:				
Responsável : Willian Costa	Data: 2023-02-01			

Atividade: Embalagem ▼ Comentários técnicos referente a etapa ☐ Há necessidade de etiqueta ESD? de Embalagem: Qual tipo de embalagem será utilizado? PLÁSTICO BOLHA Como a embalagem será fechada? FITA **ANTIESTÁTICO** REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final) Organizador (Eng. da Qualidade): Rafael Przybysz Data: 2023-02-03 **Participantes:** Eng. de Teste: Alessandra Gomes Eng. de Processo PTH: Celina Maximo ADRIANA FERREIRA Anna Paulla da Rocha Marcelo Daniel Camargo Dos Santos DOUGLAS HENRIQUE CRUZ PCPM: Alessandra Gomes Eng. de Processo SMT: João Ramiro Ageu Reis de Paiva Diogo Pereira Ana Carla Mendes Eng. de Produto: Rafael Przybysz Outros: Alessandra Gomes Ana Paula Jahnz Cristiane Santos **ANÁLISE CRÍTICA:** Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças) Adriana F. de Lima Jeremias **PARECER FINAL STATUS**

APROVADO

Com restrições? SIM Implementação de: dxzq

Novo Run10 é possível? *outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de mudanças) Sirlene Steclan