

## Министерство образования Российской Федерации

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

### им. Н.Э. БАУМАНА

Факультет: Информатика и системы управления

Кафедра: Информационная безопасность (ИУ8)

# Аппаратные средства вычислительной техники

# Лабораторная работа №2

"БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ (БМУ). ПЕРЕХОДЫ В МИКРОПРОГРАММАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКА"

Преподаватель: Рафиков Андрей Гыязович

Студент: Веденеев Андрей Андреевич

Группа: ИУ8-62


<u>Цель работы:</u> изучение структуры и функций БМУ К1804ВУ1, способа управления узлами БМУ с помощью микрокоманды; исследование функций перехода с использованием стека.

### Теоретическая часть

Управление выборкой следующей микрокоманды из микропрограммной памяти осуществляется с помощью блока микропрограммного управления, который на схеме представлен узлами:

- БИС управления адресом микрокоманды К1804ВУ1,
- Микропрограммная память,
- Регистр микрокоманды,
- ПЗУ для управления выборкой следующего адреса.

Структурная схема БИС:



# Коды, программируемые в ПЗУ в зависимости от функций перехода:

Таблица 12

		_					Таолица 12
Входы ПЗУ		Выходной код ПЗУ				Операции в БМУ	
Код СА	Флаг	S1	.SO	$\overline{FE}$	PUP	Pe ST	
0010	X	0	0	1	X	0	СМК→Ү
0001	X	0	I	I	X	0	$P \in A \rightarrow Y$
1100	0	0	0	I	X	1	CMK→Y
1100	1	0	1	1	X	1	РгА→Ү
0000	0	0	I	1	X	I	РгА→Ү
0000	1	0	0	1	X	1	CMK→Y
1001	X	0	0	0	1	0	CMK—Y,PUSH
1010	X	0	0	0	0	0	CMK→Y',POP
0111	X	1	0	I	X	0	СТЕК→Ү
1000 1000	0	I	0	I	X	1	СТЕК→Ү
	1	0	0	0	0	1	СМК→Ү,РОР
0011	X	1	1	1	X	0	D→Y
0101	X	0	I	0	1	0	$P \in A \rightarrow Y$ , $P \cup S H$
0100	0	0	1	0	1	1	$P \in A \rightarrow Y$ , $P \cup S H$
0100	1	0	0	1	X	1	CMK→Y
0110	X	1	0	0	0	0	СТЕК→Ү, РОР
	Код СА  0010  0001  1100  1100  0000  0000  1001  1010  0111  1000 1000  0100  0100	Код СА         Флаг           0010         X           0001         X           1100         0           1100         1           0000         0           0000         1           1001         X           1010         X           0111         X           1000 1000         0           1         0011           X         0101           X         0100           0100         0           0100         1	Код СА         Флаг         SI           0010         X         0           0001         X         0           1100         0         0           1100         1         0           0000         0         0           0000         1         0           1001         X         0           1010         X         0           0111         X         1           1000         1         0           0011         X         0           0101         X         0           0100         0         0           0100         1         0	Код СА         Флаг         S1         .SO           0010         X         0         0           0001         X         0         I           1100         0         0         0           1100         1         0         1           0000         0         0         I           0000         1         0         0           1001         X         0         0           1010         X         0         0           0111         X         1         0           1         0         0         1           0001         X         1         1           0101         X         0         1           0100         0         0         1           0100         0         0         1           0100         0         0         1           0100         0         0         0           0100         0         0         0           0100         0         0         0           0100         0         0         0           0100         0         0         <	Код СА         Флаг         SI         .SO         FE           0010         X         0         0         1           0001         X         0         I         I           1100         0         0         0         I           1100         1         0         1         I           0000         0         0         I         I           0000         1         0         0         I           1001         X         0         0         0           0111         X         1         0         I           1000         1         0         0         0           0011         X         1         1         1           0101         X         0         I         0           0100         0         0         1         0           0100         0         0         1         0           0100         0         0         1         0	Код СА         Флаг         SI         .SO         FE         PUP           0010         X         0         0         1         X           0001         X         0         I         I         X           1100         0         0         0         I         X           1100         1         0         1         I         X           0000         0         0         I         I         X           0000         1         0         0         I         X           1001         X         0         0         0         0           1010         X         0         0         0         0           11         0         0         0         0         0           11         0         0         0         0         0           11         0         0         0         0         0           11         0         0         0         0         0           11         0         0         0         0         0           11         0         0         0         0         0	Код СА         Флаг         SI         .SO         FE         PUP         Pe ST           0010         X         0         0         1         X         0           0001         X         0         I         I         X         0           1100         0         0         0         I         X         I           1100         1         0         1         I         X         I           0000         0         0         I         I         X         I           0000         1         0         0         I         X         I           1001         X         0         0         0         0         0           1010         X         0         0         0         0         0         0           11         X         1         0         I         X         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         1         0         0         0         1         0         0         0         0         0 </td

### Практическая часть

## Задание 1.

Загрузить в память (в тетрады 6, 7) программу, обеспечивающую выполнение 3 групп микрокоманд по адресам A0, A1), (A4, A5), (A14, A15) с остановом по адресу A15.

Адрес	Микрокоманда	Прыжок
0x000	Y=F=0; M1=0; M0=0	JNXT
0x001	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x004
0x002	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x004
0x003	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x004
0x004	Y=F=0; M1=0; M0=0	TXNC
0x005	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x006	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x007	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x008	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x009	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x00A	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x00B	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x00C	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x00D	Y=F=0; M1=0; M0=0	JMP 0x00E
0x00E	Y=F=0; M1=0; M0=0	TXNC
0x00F	Y=F=0; M1=0; M0=0	JNXT

#### Задание 2.

Проверить работу программы I из таблицы, фиксируя последовательность адресов на шине Y. Изменить программу, обеспечив выход из цикла по условию.

Таблица ІЗ

Degra uteman	Тетрада 7 (4R)	Тетрада 6 (СА)	Виход	Примечания
0 I 2 3		0100 0100 0100 01110	00 <b>0I</b> ? ? ? ?	Программа I Продолжить Загрузить стек Продолжить "
0 I 2 3	1100	0010 0100 0100	? ? ?	Программа 2 Продолжить Переход к подпро- грамме I2 Продолжить Переход на 0
12 13		0010	?	Продолжить Возврат

Адрес	Микрокоманда	Прыжок
0x000	POH(0)=F=5v0; M1=0; M0=0	TXNC
0x001	Y=F=0; M1=0; M0=0	PUSH
0x002	Y=F=0; M1=0; M0=0	TXNC
0x003	POH(0)=F=POH(0)-1; M1=0; M0=0	TXNC
0x004	Y=F=0; M1=0; M0=0	JSNZ

#### Задание 3.

Загрузить и выполнить программу условного перехода по адресу Aj, в которой проверяются 2 заданных признака, вырабатываемых в результате выполнения арифметической операции (из совокупности признаков F3, C4, OVR, F=0,  $F\neq 0$ ). Обратить внимание на значение второго признака на выходе процессорного элемента после выполнения команды условного перехода по первому признаку. Объяснить, каким значением второго признака

(первоначальным или изменившимся)обусловлен второй переход, и почему.

Адрес	Микрокоманда	Прыжок
0x000	POH(0)=F=3v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x001	POH(1)=F=2v0; M1=0; M0=0	CALL 0x010
0x002	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0	TXNC
0x003	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0	TXNC
0x004	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0	TXNC
0x005	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0	TXNC
0x006	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0	TXNC
0x007	POH(2)=F=0 vPQ; M1=0; M0=0	JNXT
0x008	PQ=F=POH(2)+PQ; M1=0; M0=0	JSP
0x009	POH(0)=F=0.0; M1=0; M0=0	TXNC
0x00A	POH(0)=F=0^0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00B	POH(0)=F=0^0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00C	POH(0)=F=0^0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00D	POH(0)=F=0^0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00E	POH(0)=F=0^0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00F	POH(0)=F=0^0; M1=0; M0=0	JNXT
0x010	PQ=F=POH(0)+POH(1); M1=0; M0=0	CALL 0x007
0x011	Y=F=0\pi PQ; M1=0; M0=0	JSP

### Задание 4.

Разработайте программу с обращением к подпрограмме из подпрограммы. Постройте диаграмму состояний БМУ в форме табл. 14, приняв уровень вложенности подпрограмм, равным 2.

Таблица 14

Выполняемый такт	TO	TI	T2	ТЗ	T4	T5
Входы КІ8О4ВУІ:						
30, 81 FF , DUP	00	IO	UO	OI	00	TO
FF, PUP	IX*)	0 <b>I</b>	IX	00	IX	IX
R	12	Х	X	Х	0	X
Содержимое регистров:						
Clik	1	2	13	14	. 3	4
Crek O	-	-	2	2		-
Crek 1,2,3	-	-	***	_		
PrA	X	12	X	X	Х	0
Виход КІ804ВУІ	I	12	13	2	3	0
Виход памяти	7SR12	MKIZ	RTS	MIV2	SPO	iako
Содержилое РгілК	MKO	YSR12	MKIZ	RTS	MØ	300

<sup>\*)</sup> Х - состояние безразлично.

Адрес	Микрокоманда	Прыжок
0x000	POH(1)=F=3v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x001	POH(0)=F=2v0; M1=0; M0=0	CALL 0x010
0x002	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x003	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x004	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	PUSH
0x005	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	LDNXT
0x006	POH(2)=F=0 PQ; M1=0; M0=0	JNXT
0x007	PQ=F=POH(2) vPQ; M1=0; M0=0	RET
0x008	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x009	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00A	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00B	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00C	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00D	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00E	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x00F	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	JNXT
0x010	PQ=F=POH(0)+POH(1); M1=0; M0=0	CALL 0x006
0x011	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	RET

Задание 5.

Изучите программу, представленную в символической записи функций перехода на рис. 6, где числами обозначены адреса ячеек.

Адрес	Микрокоманда	Прыжок
0x000	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	CALL 0x00C
0x001	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	CALL 0x006
0x002	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	RET
0x003	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	CALL 0x00C
0x004	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	CALL 0x009
0x005	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	RET
0x006	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	CALL 0x00C
0x007	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	CALL 0x003
0x008	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	RET
0x009	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	TXNC
0x00A	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	RET
0x00B	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	TXNC
0x00C	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	RET
0x00D	Y=F=0v0; M1=0; M0=0	TXNC
0x00E	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	CALL 0x000
0x00F	Y=F=0 v0; M1=0; M0=0	CALL 0x00D

## Вывод

В данной работе мы изучили устройства стека МТ1804 и научились использовать его для создания нелинейных программ, обладающих большим функционалом в отличие от линейных.