## Medidas Electronicas I - Apunte Teorico

Randazzo Ignacio Agustin

1 de abril de 2018

# Índice general

1. Errores e Incertidumbre

 $\mathbf{2}$ 

## Capítulo 1

## Errores e Incertidumbre

#### Error Absoluto:

La diferencia entre el valor medido y el valor verdadero  $X_m - X_v = \Delta_x$ 

#### Error Relativo:

El cociente entre el error absoluto y el valor verdadero  $\frac{\Delta_x}{X_v} = e$ 

#### Error porcentual:

El error relativo expresado como porcentajes  $\frac{\Delta_x}{X_v} \cdot 100 = e \%$ 

El error se determina con un patron, que es el que nos da la medida del valor verdadero; el patron deberia ser aproximadamente 5 veces mas preciso que el instrumento a ensayar

#### Incertidumbre:

Se determina mediante las especificaciones de exactitud del instrumento

$$\pm \Delta_r$$

Como no conozco el valor verdadero uso el valo medido para saber el error. Es muy aproximado al verdadero  $\pm e=\pm\frac{\Delta_x}{X_m}\,\pm e\,\%=\pm\frac{\Delta_x}{X_m}\cdot 100$ 

#### Exactitud:

Es cuando el aparato de medida toma exactamente el valor real

#### **Presicion:**

Es cuando una medicion repetida da siempre el mismo valor

#### Sensibilidad:

Es la relacion entre la excitacion del instrumento y su respuesta  $\frac{Resp}{Excitacion}$  TUDU HACER EL GRAFICO DE LOS DISPLAYS ANALOGICOS En este caso, el display B es mas sensible, por lo que B debe tener otro fondo de escala, valor maximo o alcance, son equivalentes, aunque no se traduce muy bien a medidores digitales.

#### **Resolucion:**

Por ejemplo un multimetro de 31/2 cifras. La lectura maxima es 1999, tiene 2000 cuentas, de 0 a 1999. **TUDU HACER EL GRAFICO DE LOS DISPLAYS** Las mediciones seran las mismas pero disponemos de mas resolucion

### 1.1. Comparacion de Errores

TUDU HACER EL CUADRITO DE ERRORES

1.2. Especificaciones de exactitud

TUDU GRAFIQUITOS ESPECIFICACIONES DE EXACTITUD Y ECUACION

1.3. Errores en mediciones indirectas (Propagacion de errores)
TUDU ECUACIONES Y DESARROLLO