




技术要求

- 1、加工完毕后清理毛边，尖角倒圆，锐角倒钝；
- 2、零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面等缺陷
- 3、加工的螺纹表面不允许有黑皮、磕碰、乱扣毛刺等缺陷；
- 4、未标注尺寸详见数模:未标注尺寸公差±0.03
- 5、未注表面粗糙度公差按Ra3.2执行；
- 6、若图纸尺寸与数模尺寸冲突，需及时反馈绘图人员。

零件名称	O6法兰		物料编号	#	
制图	刘彬涛	材料	7075	重量	#
审核		比例	1:1	日期	#
视图	第一视角视图		灵心巧手		