使用 GCode 的激光振镜控制系统及其激光烧结 3D 打印应用

廖治源 高三级 潮州市金山中学 March 27, 2018

Abstract

现存的 3D 打印技术中许多使用激光来加工材料,快速且精确地移动激光非常重要。激光振镜广泛应用于工业打标,具有高速、高精度的优点。本项目是开发了一套可以在选择性激光烧结 3D 打印机上使用激光振镜的系统。

激光振镜的工作原理与电压表相同,电压决定偏转激光的反射镜的角度。这个项目使用串口与计算机通讯并接收 G 代码(G 代码是使用最广泛的数控编程语言),对其进行处理规划,计算每个运动对应的电压,使用 SPI 将数据输出到 DAC 模块,输出电压,使振镜转到相应的角度。后另外开发了一台选择性激光烧结 3D 打印机来实验开发的控制系统。

这个项目开发的振镜控制系统及 3D 打印机可以兼容大多数 3D 打印切片软件如: Simplify3D、Cura。激光点移动速度可以达到 2,000mm/s, 打印精度可以达到 0.01mm。

这个项目开发了一个可以使用 GCode 来控制振镜的系统,并在此基础上 开发了一台桌面级选择性激光烧结 3D 打印机,可以比其他大多数桌面 3D 打印机更快,更准确地进行 3D 打印。

There have many 3D printing technologies, many of them use the laser to process materials like SLS(Selective Laser Sintering). Move the laser quickly and accurately became an important thing in the 3D printing. Laser galvanometer which widely used in industrial marking has the many advantages such as high-speed and high-precision. So this project tries to develop a system which can use laser galvanometer in 3D printing.

Laser galvanometer works the same as the voltmeter, the volt determines the angle of mirrors which reflect the laser. We use serial to communicate with the computer and receive the GCode(GCode is most widely used numerical control programming language), process the GCode and plan, calculate the mirrors angle for each movement, use SPI to send the volt data to the DAC module, output the volt and make galvanometer turn to the corresponding angle. Then this poject develop a desktop SLS 3D printer to test the control system.

The galvanometer control system and 3D printer developed in this project are compatible with most 3D printing slicing software(like simplify3D Cura), the laser point movement speed can reach 2,000mm/s, the print accuracy can reach 0.01mm and it can print many complex structures without supports.

This project develops a system which can use the GCode to control the galvanometer and build a desktop SLS 3D printer base on this system. Rely on this system the printer can do 3D printing faster and more accurately than most of another desktop 3D printer.

Contents

1	前言		4	
	1.1	激光打标	4	
		1.1.1 振镜电机	4	
	1.2	3D 打印	4	
		1.2.1 3D 打印机原理概述	4	
		1.2.2 常见 3D 打印机成型原理细分	5	
	1.3	同类项目	6	
		1.3.1 现存桌面级 SLS3D 打印机	6	
	1.4	本项目简介	7	
2	控制理论及实现 7			
	2.1	振镜扫描控制	7	
		2.1.1 单轴振镜电机直线扫描控制	7	
		2.1.2 双轴振镜电机组平面扫描控制	8	
		2.1.3 双轴振镜电机失真分析	9	
		2.1.4 振镜控制实现	9	
	2.2	步进电机控制理论及实现	9	
		2.2.1 单轴步进电机加减速控制	9	
		2.2.2 步进电机控制实现	10	
3	机械	设计	10	
	3.1	前代打印机	10	
	3.2	二维烧结实验平台	11	
	3.3	第三代 SLS 打印机	11	
4	结果		12	
5	结论		13	
6	致谢		13	
7	参老	→ 献	13	


1 前言

1.1 激光打标

激光打标是使用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记的过程的统称,电子元器件、集成电路 (IC)、五金制品等都是用这种设备来为产品加上商标 (二维矢量图).



(a) 常见激光打标机



(b) iPhone 手机背面文字商标为激光打标制造

Figure 1: 激光打标

1.1.1 振镜电机

振镜是一种优良的矢量扫描器件. 它是一种特殊的摆动电机, 基本原理是通电线圈在磁场中产生力矩, 但与旋转电机不同, 其转子上通过机械纽簧或电子的方法加有复位力矩, 大小与转子偏离平衡位置的角度成正比, 当线圈通以一定的电流而转子发生偏转到一定的角度时, 电磁力矩与回复力矩大小相等, 故不能象普通电机一样旋转, 只能偏转, 偏转角与电流成正比, 与电流计的原理相同, 故振镜又叫电流计扫描器 (galvanometric scanner).




Figure 2: 两个振镜电机和激光器构成的 XY 二维扫描系统

1.2 3D 打印

3D 打印机又称三维打印机 (3DP),是一种累积制造技术,即快速成形技术的一种机器,它是一种数字模型文件为基础,运用特殊蜡材、粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体.现阶段三维打印机被用来制造产品.3D 打印无需机械加工或模具,就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体,从而极大地缩短了产品的生产周期,提高了生产率,在工业(制造业、航天科技、医疗行业等)及民用(教育研究、生活用品等)领域有着许多应用.

1.2.1 3D 打印机原理概述

3D 打印的一般流程如下:

建模 3D 打印模型可以使用计算机辅助设计软件 (SolidWorks、AutoCAD) 或三维扫描仪生成. 手动搜集制作 3D 图像所需的几何数据过程同雕塑等造型艺术类似. 通过3D 扫描,可以生成关于真实物体的形状、外表等的电子数据并进行分析. 以 3D 扫描得到的数据为基础, 就可以生成被扫描物体的三维电脑模型. 无论使用哪种 3D 建模软件, 生成的 3D 模型 (通常为.skp、.dae、.3ds或其它格式) 都需要转换成.STL或.OBJ 这类以三角形作为 3D 模型的基本单元的格式.

分层 把模型放在 XY 平面上,Z 轴对应的就是模型高度.把 XY 平面抬高一定高度再与模型的表面相交,就可以得到模型在这个高度上层切片.所谓的分层就是每隔一定高度就用一个 XY 平面去和模型相交作层切片,全部切完后就可以得到模型相交作层切片,全部切完后就可以得到模型在每一个语度上的轮廓线.分层本质上就是一个把 3D 模型转化为一系列 2D 平面的过程,自此之后的所有操作就都是在 2D 图形的基础上进行.将 XY 平面与构成模型的三角面进行相交,一个平面和一个三角形相交,就得到一条线段.将这些线段连起来就能得到某 Z 轴高度的 XY 轴外形轮廓.改变 z 轴高度便能得到不同层的外形轮廓.

路径及 GCode 生成 得到外形轮廓后通过算法生成填充路径后将路径转换成数控程序(铣床车床钻床等)通用的 G 代码.





Figure 3: 电脑上的处理过程

1.2.2 常见 3D 打印机成型原理细分


在 20 世纪 70 年代后期, 出现了许多不同的 3D 打印方法, 主要有三种熔融沉积成型 (FDM)、立体光刻技术 (SLA)、选择性激光烧结术 (SLS)

熔融沉积成型 (Fused deposition modeling, FDM) 是一种将各种热熔性的丝状材料 (ABS 和 PLA 等) 加热熔化成形的方法. 又可被称为 FFM 熔丝成型 (Fused Filament Modeling) 或 FFF 熔丝制造 (Fused Filament Fabrication), 其后两个不同名词主要只是为了避开前者 FDM 专利问题, 然而核心技术原理与应用其实均是相同的. 材料被加热到半液体状态后, 在 GCode 的控制下,FDM 装置的喷嘴就会沿着模型图的表面移动,将热塑性材料挤压出来,在该层中凝固形成轮廓.FDM 装置会使用两种材料来执行打印的工作,分别是用于构成成品的建模材料和用作支架的支撑材料,

透过喷嘴垂直升降,材料层层堆积凝固后,就能由下而上形成一个 3D 打印模型的实体. 打印完成实体.



(a) 1 为喷头 2 为打印半完成的零件 3 为底板




(b) 另一个视角

Figure 4: FDM3D 打印原理

优点 在 3D 打印技术中,FDM 的机械结构最简单,设计也最容易,制造成本、维护成本和材料成本也最低,因此桌面级 3D 打印机中大部分使用的是这种技术.

缺点 难以精确控制出料形态与成型效果,同时温度对于 FDM 成型效果影响非常大,而桌面级 FDM 3D 打印机通常都缺乏恒温设备,因此基于 FDM 的桌面级 3D 打印机的成品精度通常为 0.3mm-0.2mm 成品效果依然不够稳定,在打印悬空结构时还必须从一开始便构建"支撑",导致精度进一步降低. 此外,所以在对精度要求较高的快速成型领域较少采用 FDM.



(a) 不打印支撑时对模型的要求



(b) 支撑去除前后对比(白色为支撑)

Figure 5: FDM 对于零件的要求

选择性激光烧结 (Selective Laser Sintering,SLS) 选择性激光烧结使用激光将粉末材料层熔化和固化成成品,当激光打到粉末上,粉末会融化并且和附近粉末粘在一起,当激光在粉末层上匀速扫过一条直线时,粉末便会固化成一条细丝,激光不断扫描出面时,粉末便可以被固化成面,在形成的面上面再铺一层粉末,激光继续扫描,不断重复这个过程,就能得到一个 3D 零件.




Figure 6: SLS3D 打印原理

优点 SLS 主要用于工业 3D 打印应用, 激光烧结技术可以使用非常多的粉末材料, 并制成相应材质的成品 SLS 广泛用于生产功能原型和零件以及一些最终产品. 激光烧结的最大优点是几乎完全的设计自由度; 过量的未熔化粉末在其生产时用作结构的支撑, 这允许制造复杂的结构, 而不需要像FDM SLA DLP 等构建额外的支撑.

缺点 技术十分复杂, 需要较大功率激光, 桌面级的 SLS3D 打印机只少量存在于高校或团队.

1.3 同类项目

1.3.1 现存桌面级 SLS3D 打印机

现存的桌面级 SLS3D 打印机都是在 FDM 3D 打印机 (或者激光切割机) 基础上改装 而成,XY 轴都是使用步进电机 + 同步带或 丝杠的方式拖着激光器进行直线运动, 这 种机构的最大运动速度只能到达 200mm/s 左右.

OpenSLS 项目 由美国莱斯大学约旦米勒生理系统和先进材料实验室开发. 这个项目的研究的主要方向为粉末烧结材料,是用一台 CO2 切割机改装而成.





Figure 7: OpenSLS



Figure 8: 步进电机直线模组

1.4 本项目简介

选题动机 步进电机直线模组的最大运动速度只能到达 200mm/s 左右,换言之,激光光斑的移动速度最大只有 200mm/s,而激光打标机的振镜电机进行扫描速度能达到1000mms-5000mm/s,是步进电机直线模组的几十倍,为什么不把激光打标机的执行器(两个振镜组成的振镜组)用在 SLS3D打印机上面??? 激光打标机使用的是二维矢量图不能适用于于 3D 打印,所以开发一个使用 Gcode 控制的振镜扫描系统是最佳的选择.

目标 开发一个运行在 Arduino Due 单片机上的控制程序及配套硬件,可以用数控设备通用的 G 代码控制振镜,使得振镜兼容常规切片软件,可以用于 SLS3D 打印,并在此基础上研制使用振镜电机作为 XY 轴的桌面级 SLS3D 打印机.

实现方法 在 PC 上使用切片软件将 3D 模型转换成 GCode,每行 GCode 包含了运动轨迹的信息,将 GCode 通过串口发送到 Arduino 控制器上,Arduino 控制器对 GCode 进行解释,判断是否需要进行烧结和移动粉缸和改变预热温度的操作及操作数值,对其进行进一步规划后执行,后对 PC 进行应答而获取下一行 GCode,不断执行直至打印完成.

2 控制理论及实现

本章介绍本项目中振镜电机的控制及 补偿算法和步进电机加速度算法.

2.1 振镜扫描控制

2.1.1 单轴振镜电机直线扫描控制

条件 设一垂直于振镜旋转轴的直线及原点,反射镜面与直线夹角 $\frac{\pi}{4}$,运动目标点坐标 x,振镜中心与原点距离 d 且在原点正上方,反射镜偏角 α




Figure 9: 单轴振镜电机示意图

正运动学:

$$x = d \tan 2\alpha \tag{1}$$

逆运动学:

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{d} \tag{2}$$

控制要求

输入: 运动目标点坐标 x

输出: 反射镜偏角 θ

控制函数 即逆运动学

$$f(x) = \theta = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{d}$$
 (3)

2.1.2 双轴振镜电机组平面扫描控制

条件 如果简单地使用单轴振镜电机的控制方法




Figure 10: 双轴振镜电机组示意图

正运动学:

$$\begin{cases} x = d \tan 2\theta_x \\ y = d \tan 2\theta_y \end{cases} \tag{4}$$

逆运动学:

$$\begin{cases} 2\theta_x = \arctan\frac{x}{d} \\ 2\theta_y = \arctan\frac{y}{d} \end{cases}$$
 (5)

控制要求

输入: 运动目标点坐标 (x,y)

输出: x 轴振镜反射镜偏角 θ_x , y 轴振镜反射镜偏角 θ_y

控制函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \theta_x = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{d} \\ \theta_y = \frac{1}{2} \arctan \frac{y}{d} \end{cases}$$
 (6)

但是如果使用这种控制方式,y 轴将会产生 枕型失真.




Figure 11: 扫描正方形图形的枕型失真

使用上述控制方式控制双轴的振镜组, 没有考虑到两个振镜的距离

条件 设 x 振镜和 y 振镜反射镜中轴之间的距离为 e,y 振镜的轴线到扫描平面坐标原点的距离为 d, 当 x,y 轴的光学偏转角分别为 θ_x 和 θ_y 时,扫描平面上相应激光斑坐标为 (x,y), 当 $\theta_x = \theta_y = 0$ 时,




Figure 12: 双轴振镜电机组示意图

正运动学:

$$\begin{cases} x = (e + \sqrt{d^2 + y^2}) \tan 2\theta_x \\ y = d \tan 2\theta_y \end{cases}$$
 (7)

逆运动学:

$$\begin{cases} 2\theta_x = \arctan \frac{x}{e + \sqrt{d^2 + y^2}} \\ 2\theta_y = \arctan \frac{y}{d} \end{cases}$$
 (8)

可见, 双轴振镜组的运动学模型是复杂的非线性模型.

2.1.3 双轴振镜电机失真分析

失真产生 使用单轴扫描方式控制双轴振镜组扫描垂直于 x 轴的直线时, θ_x 不变,设常数 $c = 2 \tan \theta_x$ 由 (7) 可得

$$\frac{(x-ce)^2}{c^2d^2} - \frac{y^2}{d^2} = 1 (9)$$

显然 (9) 描述的曲线为双曲线 定义 ε 为误差 x_0 为预期位置 x 为实际位置, 可见当 e 和 x_0 越大时,x 轴偏移 ε 将越大

$$\varepsilon = x - x_0 = (e + \sqrt{d^2 + e^2}) \tan 2\theta_x \quad (10)$$

验证 使用 Matlab 软件仿真扫描, 当 e = 5mm, d = 200mm 扫描长宽为 50mm 的正方形图案





Figure 13: Matlab 仿真结果, 橙色为预期 图形, 蓝色为实际扫描图形

2.1.4 振镜控制实现

解释从串口接收的 G 代码缓存到队列中,空闲时间对其进行解析,根据依据设置的每秒插补次数对运动的路径进行分割,对每个插补的 XY 轴分别计算角度,后转换成 DA 数值,储存在两个队列中,最后使用定时器让振镜在某个细分时间点 pop 出队列中的 DA 值,通过 SPI 总线与 DAC8852(双路) 以 50M 的速度进行通信,将 DA 值(DAC8552 为 16 位 0-5V 对应 0-65536)发送给 DAC 模块.



2.2 步进电机控制理论及实现

对于 SLS3D 打印机来说,一共需要控制 3 个轴:A 轴 (铺份刮刀),B 轴 (粉末储存缸),C 轴 (打印缸) 来完成铺粉过程通过脉冲控制步进电机,脉冲间隔决定电机旋转速度,需要考虑电机的加减速,否则电机将很容易失步




Figure 14: 三个直线运动轴

2.2.1 单轴步进电机加减速控制

条件 S 为加速距离 (单位:step), a 为加速度 (单位: $step/s^2$), v_0 为初始速度 (单位:step/s), v 为目标速度 (单位:step/s), t 为加速度时间 (单位:s)

运动学

$$s = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} \tag{11}$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2aS} \tag{12}$$

设 i 为第几步

$$v_i = \sqrt{v_{i-1}^2 + 2a} \tag{13}$$

控制 使用定时器控制脉冲发送间隔设: P_i 3 为第 i 步的间隔时间 (单位:ticks) F 为定时器唤醒周期 (单位 ticks/s)

$$P_i = F/v_i \tag{14}$$

由(13)和(14)得:

$$P_i = \frac{F}{\sqrt{\frac{F}{P_{i-1}}^2 + 2a}} \tag{15}$$

即

$$P_i = \frac{P_{i-1}}{\sqrt{1 + \frac{P_{i-1}^2 2a}{F^2}}} \tag{16}$$

化简 泰勒展开在 $-1 \le n \le 1$ 时 $\frac{1}{\sqrt{1+n}} \approx 1 - \frac{n}{2}$ 所以

$$P_i = P_{i-1}(1 - \frac{P_{i-1}^2 a}{F^2}) \tag{17}$$

而 a F2 为常数

2.2.2 步进电机控制实现

在 (17) 中, 而 a F^2 在加速度不变时为常量, 在程序编译或者控制板开启时可以预先计算在后面的运算中作为常量乘子参与运算

设 $R = \frac{a}{F^2}$ 则有

初始化:

$$P = \frac{F}{\sqrt{V_0^2 + 2a}} \tag{18}$$

加速时:

$$P = P(1 - RP^2) (19)$$

到达目标速度时:

$$P = P \tag{20}$$

减速时:

$$P = P(1 + RP^2) (21)$$

除了初始化,其他计算只有乘法和加法,因此效率很高.

在控制板开启时初始化, 计算出第一次的脉冲时间间隔, 设定定时器, 每次被定时器唤醒就发送一个脉冲并计算下一个脉冲间隔时间, 并根据计算出来的脉冲设定定时器的唤醒间隔.

3 机械设计

本章介绍 SLS3D 打印机的机械结构都 使用 Solidworks 建模装配

(14) 一共开发了三代原型机,一个实验平台,将 着重介绍第三代. 细节详见公开的 solidworks 源文件



Figure 15: 第三代打印机渲染图

3.1 前代打印机

第一代 40WCO2 激光管激光振镜亚克力及铝型材搭建的 Z 轴此版本的因为设计时没有考虑到 CO2 激光功率过大,需要水冷,亚克力不耐热等问题无法使用.




Figure 16: 第一代打印机实物图

第二代 使用半导体激光激光振镜铝板铝 3.3 第三代 SLS 打印机 型材搭建的第二代原型机



Figure 17: 第二代打印机渲染图及实物图

3.2 二维烧结实验平台

二维烧结实验平台用于单层烧结实验, 使用 5W 半导体激光 (450nm) 及激光振镜, 并在底部加装加热板对粉末预热




Figure 18: 二维烧结实验平台模型图及实 物图

打印机由三部分构成: 激光机构 (XY 轴) 粉末机构 (ABC 轴) 加热机构

激光机构 激光机构由两个振镜电机依照 上章所述的方式安装,使用了一个5W450nm 半导体激光器.




Figure 19: 激光机构

粉末机构 粉末机构的作用是覆盖一层粉 末到已烧结完成的打印件上面, 从而完成 整个三维堆积的过程

具体的过程如下:

初始状态时, 粉末储存缸 (B轴) 的推杆降 到最低, 而打印缸推杆 (C轴) 上升到距离 缸口极小的距离,将两个缸都装满粉,刮刀 往返运动一次,这时打印缸内便有了一层 薄而又均匀的粉末,进行平面烧结后,打印 缸下降一段距离, 粉末储存缸上升一段距 离,这时便有部分粉末从粉末储存缸的缸 口溢出, 刮刀往返一次, 将粉末储存缸的粉 末带到打印缸,并铺匀,这时,第一次平面 烧结得到的打印件上面便覆盖了一层粉末, 继续扫描, 扑粉, 不断重复这个过程.



Figure 20: 粉末机构

加热机构 使用两个红外加热管对粉末进行预热




Figure 21: 加热机构

整机 整机模型图




Figure 22: 整机

4 结果

单层烧结

扫描性能 在不考虑激光功率的情况下,振镜电机在 GCode 的控制下速度可以达到 1000mm/s 至 5000mm/s,速度越快,精度越低.

烧结结果 使用 XY 测试平台使用黑色 碳粉末和白色 PLA 粉末混合,增加激光被 吸收的热量,进行单层烧结实验,可以得到精密结合的薄塑料片.





Figure 23: 单层烧结

多层烧结 (即 3D 打印) 使用第三代打印机对粉末进行进行多层烧结,层与层之间粘黏良好,可以打印出许多结构及其复杂(其他打印机难以打印出来)的模型.






Figure 24: 多层烧结 (3D 打印)

5 结论

本项目成功开发一个运行在 Arduino Due 单片机上的控制系统,可以用数控设备通用的 G 代码控制振镜,使得振镜电机组兼容常规 3D 切片软件,可以用于 SLS3D 打印,并在此基础上开发使用振镜电机作为 XY 轴的桌面级 SLS3D 打印机,并使用开发的出来的 SLS3D 打印机成功打印出塑料打印件

作为一个系统,在根据不同材料要求更换 激光器的功率波长后,理论上可以兼容其 他材料,如金属,铸造蜡,光敏树脂等.

6 致谢

在项目的研究过程中,潮州市金山中学、潮州市科学技术协会、指导老师黄胜刚给了我很大的帮助.

7 参考文献

赵毅, 卢秉恒. 振镜扫描系统的枕形畸变校正算法 [J]. 中国激光, 2003, 30(3): 216-218.

Eiderman A. Real Time Stepper Motor Linear Ramping Just by Addition and Multiplication[J].

Margolis, Michael. Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects. "O'Reilly Media, Inc.", 2011.