
机械接口图



机械臂转接法兰

以睿尔曼机械臂转接法兰为例，转接法兰须有走线孔及散热孔。

