1修订记录

1) 问题:该代码第一次运行在余洋(仁珏科技)的 ASR6505 测试板时,串口不能正确输出和输入; 修订方案:

图1.1 串口 COMn 定义

在原来的文件定义中,boar.c 中定义了 COMn,有两个串口。目前把定义提到了board.h 中,如果余洋的板子则为,#if 0,如果是官方默认则是#if 1 即可;

2) 串口初始化的代码位置



3) 遇到的问题及解决方案

默认修改了 COMn 的配置后,串口能发送数据出来,但是不能接收;原因是串口 2 的接收中断函数问题





图1.2 串口 2 中断

4) 串口位置



5) 代码地址

https://github.com/zhangjun1992/asr6505 sdk at lorawan.git