

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Residence Kiem
Adresse	25 rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg
Annee de construction	2019
Hauteur du batiment	28.0 m
Date d'inspection	06 November 2024
Inspecteur	Ing. P. Schmit, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0109-20241106

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Residence Kiem, situe 25 rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 5 ans (hauteur : 28.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Evacuation pluviale	Descente bouchée, depot de feuilles et sediments, ecoulement bloque.	Noue centrale	C1
Acrotère	Fissuration du couronnement sur 3 m lineaires, joint de dilatation obture.	Facade ouest	C2

Facade

Element	Observation	Localisation	RICS
Vitrage exterieur	Bris de vitrage feuillote externe sur un panneau, vitrage interne intact.	Facade est, niveau 2	C2
Enduit de facade	Decollements et gonflements sur 6 m², risque de chute de plaques.	Pignon nord, zone mediane	C2

Securite incendie

Element	Observation	Localisation	RICS
Desenfumage	Trappe de desenfumage bloquee en position fermee, verrin oxyde.	Cage d'escalier C, niveau 5	C3

CVC

Element	Observation	Localisation	RICS
Robinetterie	Robinet de regulation gripe, regulation thermique du circuit hors service.	Niveau 2, circuit est	C1

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
Chemin de cables	Chemins de cables surcharges, cables en vrac et non attaches, risque d'echauffement.	Faux plafond couloir niveau 1	C2
Eclairage general	Luminaires LED defaillants, taux de panne superieur a 20% dans la zone.	Open space niveau 3, zone nord	C1
Groupe electrogene de secours	Groupe non demarre lors du dernier essai mensuel, panne de demarreur signalee.	Local GE, niveau -1	C3

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 2 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. P. Schmit, SECO Luxembourg S.A. Date : 06/11/2024