₽ 6个分支机构 ○ 0个标签

□ 弗洛里斯497/mac像素时钟补丁-V2 公开 <> 代码 问题 项目 □ 维基 拉取请求 行动 安全 208

jquinter和Floris497增加了对10.4.6的支持(... 口8 e012299 on 27 Aug 2019 **⑤ 81**次提交 .gitignore 更新git忽略 6年前 添加了对 10.4.6 (#318) 的支持 CoreDisplay-patcher.co... 3年前 IOKit-patcher.command 更新IOKit-patcher.command 5年前 NVIDIA-WEB-MAXWEL... Web驱动程序补丁的更新 5年前 Web驱动程序补丁的更新 NVIDIA-WEB-PASCAL-... 5年前 添加了对 10.12.3(10.12.4 beta 版)的支持 NVIDIA-patcher.comma... 6年前 README.md 添加了对CoreDisplay 10.14.2的支持(#297) 4年前

**README.md** 

ピ 大师 ▼

# ♂mac像素时钟补丁-V2

基于我的存储库分叉和托管在谷歌代码上的原始项目

 ② CoreDisplay 10.14.2现在由补丁(EXPERIMENTAL,见第 280期)和Nvidia WEB驱动程序(Maxwell和Pascal) (GTX 1080、GTX 1070、GTX 1060) 支持

旧备份处于活动状态,这意味着您将丢失当前的CoreDisplay驱动程 序,并且您将没有备份。 ♂对于10.12及更高版本,请使用CoreDisplay补丁而不是IOKit。像素时

♂ 更新后不要取消补丁!!! 更新备份时没有被删除。取消补丁将导致

钟已被移动。 如果这个补丁对您有帮助,并且您对结果感到满意,您可以考虑在我的PayPal帐户上进

行一点捐款(此处找到电子邮件: http://minimind.nl/paypal.html)

# ♂这个补丁解决了什么?

- 通过HDMI和DisplayPort在旧Mac上实现 4K/3840x2160/UHD/2560x1080/3440x1440分辨率。(其他奇数/高分辨率也应该 工作) • 在Nvidia Maxwell卡上启用HDMI2.0(从未亲自测试过,为此,您只需要IOKit补
- 丁,而不是Nvidia补丁) ❷警告!!复制粘贴可能会在补丁后损坏。[修

# 复如下] 要解决复制粘贴问题,请运行:

sudo update\_dyld\_shared\_cache

在终端中..从补丁v4及更高版本开始,补丁后已经运行,但在重新启动后可能需要再次

运行..需要一些测试。 ♂有几件事要记住

### 停用 SIP (详情见下文)

- 对于Nvidia SIP,IOKit需要保持禁用,补丁后可以再次启用
- 英伟达补丁需要IOKit补丁才能有效(可能并不总是)
- 如果使用适配器,请确保这不是问题所在。 对于不同的问题,首先通过此存储库和原始存储库上的打开和关闭问题或打开新存。
- 当我有时间收集所有常规问题时,这个列表会变长。
- 此补丁需要MD5来识别IOKit和Nvidia驱动程序文件,如果您的版本尚未添加到脚本中, 您可以运行"XXXXX-patcher.command md5"并将其发布到新问题中,这样我就可以添

加它们。 如果您有尚未支持的新版本的IOKit或Nvidia驱动程序,您可以运行该命令并自己选择补 丁版本。对于Nvidia,现在有2个版本,因此您最可能需要IOKit的v2有6个版本,因此对

于新的IOKit, 您最可能需要v6。使用像 XXXX-patcher.command patch v6 这样的命

令。大多数时候,这会起作用,但请小心使用此功能。 ♂我需要什么补丁?

macOS >= 10.12

## 该表可能不完全正确,并且并非所有Mac都受此补丁支持。

英特尔高清图

OS X <= 10.11

<b>৶如何使用</b>			
	AMD图形	不适用	不适用
	Nvidia移动图 形	IOKit Patcher和Nvidia Patcher	CoreDisplay Patcher和Nvidia Patcher
	Nvidia桌面图 形	IOKit Patcher	CoreDisplay Patcher
	形	IOKit Patcher	CoreDisplay Patcher

#### 无论您在哪里看到 ~/Downloads/XXXX-patcher.command, 您都可以添加 O. 在开始之前,请确保SIP已禁用。(关于SIP的信息)

1. 将您需要的补丁下载到下载文件夹中: (IOKit、CoreDisplay、Nvidia)

- 2. 打开终端(可在/Applications/Utilities/Terminal.app上找到)
- 3. 运行 chmod +x ~/Downloads/XXXX-patcher.command (这使得补丁可执行)
- 4. 运行脚本 ~/Downloads/XXXX-patcher.command 5. 按照说明操作,并在被要求时填写密码
- 7. 重新启动您的机器

6. (如果您需要超过1个补丁,请返回此处的第3步,并继续那里的下一个补丁)

并非每个人都需要后续步骤: 8.获取switchresx并安装它。9. 添加所需的自定解决方 案。10.保存它并重新启动您的机器。

额外功能: ~/Downloads/XXXX-patcher.command md5|status|patch (v1vX)|unpatch|help, 例如: ~/Downloads/IOKit-patcher.command patch v7 或

~/Downloads/Nvidia-patcher.command unpatch 如果您不想为该脚本请求新功能,请随时打开请求问题。

♂ 关于SIP的一些信息

首先,确保SIP(系统完整性保护)已关闭才能正常工作。只有在启动到恢复分区时,您 才能禁用/启用此操作。如果您启动到恢复分区并打开使用 csrutil disable 的终端, csrutil enable 启用, csrutil status 检查SIP状态,您也可以检查正常系统上的状 态。SIP的更改仅在重新启动后才能在终端中可见,因此当您禁用SIP时,它仍然会通知 您SIP已打开,并在它之后立即运行 csrutil status 。

在IOKit补丁后可以安全地启用SIP,如果您还想使用已修补的Nvidia/AMD驱动程序,您 需要禁用SIP。这是因为SIP不允许您运行已损坏或没有共同设计的驱动程序。通过修补 驱动程序,我们显然打破了共同设计。除了苹果和受信任方外,kexts无法由任何人签 名。因此SIP需要关闭才能加载。IOKit不是内核扩展,因此必须进行代码签名才能运 行,这是用通配符证书完成的,这是每个人都独有的。即使禁用了SIP,如果没有这个新 的共同设计,IOKit也不会运行。脚本负责IOKit的共同设计。

△ 通知 **알** 叉子 221 ☆ 星级 987 ₩ 深入观察

没有提供描述、网站或主题。

**M** Readme

☆ 987星级 46观看

关于

代码▼

转到文件

**알 221**叉子


没有发布版本

出版

包装

没有发布软件包

投稿 16





+5个贡献者

● 売 100.0%

语言

© 2022 GitHub, Inc. 隐私 安全 状态 文件 联系GitHub 定价 培训

关于