

## Motor ข้อ 1-15

# นายณัฐวิทย์ โนวังหาร รหัสนักศึกษา 67010328

## 67010328 ณัฐการ โหร้อนาร 01236255 INTRODUCTION TO INTERNET OF THINGS



โดยที่วงจรภายในแต่ละขาจะใช้ทรานซิสเตอร์ต่อเป็นวงจรคาร์ลิงคัน (Darlington) เพื่อขับกระแสทำให้สามารถ ใช้กระแสได้ถึง 500 mA และมีช็อทกี้ใคโอค (Schottky Diode) ซึ่งเป็นใคโอคที่มีค่าแรงคันตกคร่อมขณะนำกระแสต่ำและ ทำงานได้ดีที่ความถี่สูง มาทำหน้าที่ ป้องกันแรงคันไฟย้อนกลับ (Negative Undershoot) ที่เกิดจากการทำงานของมอเตอร์ ซึ่งจะเป็นอันตรายทำให้วงจรควบคุมเสียหายได้




- ให้เชื่อมต่อ Steper Motor กับวงจร 4 Phase Stepper Motor Driver Module เข้ากับบอร์ด Arduino ทางขา 8 ถึง 11 และ ต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า
- 2. ป้อนโปรแกรมเพื่อกำหนดการทำงานของ Stepping Motor ดังนี้

```
//declare variables for the motor pins
int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9:
                                                                          // Blue
// Pink
int motorPin3 = 10;
                                                                          // Yellow
int motorPin4 = 11;
                                                                           // Orange
                                                                          //variable to set stepper speed
int motorSpeed = 100;
                                                                           // number of steps the motor has taken
int stepCount = 0;
void setup()
           pinMode(motorPin1, OUTPUT);
                                                                          //declare the motor pins as outputs
          pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
                                                                          // initialize the serial port:
```

การควบคุมการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเคอร์ สามารถทำได้โดยการป้อนแรงคันไฟฟ้าคงที่เข้าไปที่ขั้วของขดลวดที่ ควบคุมการหมุน เพื่อบังคับให้แม่เหล็กถาวรบนแกนโรเตอร์หมุนไปตามทิสการบังคับของขดลวดที่ติดตั้งบนสเตเตอร์ โดยจะต้องป้อนแรงคันให้ถูกต้องตามจังหวะเพื่อให้แกนโรเตอร์หมุนดังรูป

ตามตัวอย่างขดลวดแต่ละขดห่างกัน 90 องสา การหมุนแบบง่ายที่สุดทำได้โดยการจ่ายกระแสไฟเข้าไปกระดุ้นที่ ละขดลวดในแต่ละเฟสตามลำดับ 1a 2a 1b 2b ถ้าหากด้องการให้กระแสไหลในเฟสใดก็จะทำให้สถานะของเฟสนั้นเป็น High ซึ่งจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก เพื่อไปดูดแม่เหล็กถาวรที่อยู่บนโรเตอร์ให้เคลื่อนที่ โดยมีทิศทางการหมุนตามลำดับ การจ่ายกระแสไฟเข้าที่ขดลวดอยู่ 4 จังหวะต่อการหมุน 1 รอบ



การควบคุมการหมุนแบบ Wave Drive จะเป็นการป้อนกระแสไฟให้กับขดถวดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ที่ละชด โดยจะป้อนกระแสเรียงตามถำดับกันไป ดังนั้นกระแสที่ใหถในขดถวดจะไหถในทิศทางเดียวกันทุกขด การควบคุมแบบนี้ ทำได้ง่ายแต่แรงขับของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่ได้มีน้อย ความเร็วที่ได้จากการหมุนของสเต็ปเปอร์มอเตอร์จะขึ้นอยู่กับการ หน่วงเวลา (Time Delay) ของการป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดถวดในแต่ละครั้งตามถำดับ ถ้า Time Delay มีค่ามากมอเตอร์ จะหมุนช้า และถ้า Time Delay มีค่าน้อยมอเตอร์จะหมุนเร็ว แต่ถ้าน้อยมากๆก็อาจจะไม่เสถียรได้



 การทดลองการทำงาน จากโปรแกรมในข้อ 12 ให้เพิ่มโปรแกรมการส่งข้อมูลไปที่ Stepping Motor โดยใช้การ ควบคุมแบบ Wavedrive เพื่อจ่ายไฟให้ทำงานครั้งละ 1 ขด ซึ่งก็คือให้ทำงานครั้งละ 1 เฟส ทดลองการทำงาน ของโปรแกรมและให้บันทึกผลที่ได้

```
void wavedrive()
{

// 1

digitalWrite(motorPin4, HIGH);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay(motorSpeed);
// 2

digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay(motorSpeed);
```

### Video ข้อ 3 :

```
digitalWrite(motorPin4, LOW);
          digitalWrite(motorPin3, LOW);
          digitalWrite(motorPin2, HIGH);
          digitalWrite(motorPin1, LOW);
          delay(motorSpeed);
          digitalWrite(motorPin4, LOW);
          digitalWrite(motorPin3, LOW);
          digitalWrite(motorPin2, LOW);
          digitalWrite(motorPin1, HIGH);
          delay(motorSpeed);
  Stepping Motor ทำงานมีค่ามุมหมุนต่อ Step เท่ากับ 0.71 องศา
   การหมุนของแต่ละ Step ในโปรแกรมเป็นการหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาหิกา ทามเข็มหาำไกา
   ถ้าด้องการให้หมุนในทิศทางตรงกันข้ามกันด้องแก้ไขโปรแกรมในส่วนไหน .....
               แก้ไขล้ำดับเลง Pin ใน digital Write
step จะเพิ่มเริ่วขึ้น Step motor จะแมนเร็วขึ้น
```

**การควบคุมการหมุนแบบ Full Step** จะเป็นการป้อนกระแสไฟให้กับขดลวคของสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบทีละ 2 เฟสพร้อมกัน โดยด้องป้อนกระแสเรียงตามลำดับกันไปครั้งละ 2 ขด ดังนั้นจึงมีกระแสไหลในขดลวดของมอเตอร์มากขึ้น ซึ่งทำให้มอเตอร์มีแรงบิดในการหมุนมากขึ้นตามไปด้วย

900

9. จากไปรแกรมในข้อ 13 ให้เพิ่มโปรแกรมการส่งข้อมูลไปที่ Stepping Motor โดยใช้การควบคุมแบบ Fullstep ให้ ทดอองการทำงาบของโปรแกรมและบับทึกผลที่ได้

```
void fullstep()
{


// 1

digitalWrite(motorPin4, HIGH);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay (motorSpeed);
```

```
// 2
digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay(motorSpeed);
// 3
digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
delay (motorSpeed);
// 4
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
delay(motorSpeed);
```

10. Stepping Motor ทำงานแบบ Full Step มีมุมหมุนต่อ Step เท่ากับแบบ Wavedrive หรือไม่ มุม หมุน ได้ว่ากัน คือ ๆ o

11. การทำงานในแต่ละ Step ของแบบ Full Step กับแบบ Wavedrive อยู่ในดำแหน่งองศาเดียวกันหรือไม่ .........



การควบคุมการหมุนแบบ Half Step เป็นการป้อนกระแสไฟให้กับขดลวดของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ครั้งละ 1 เฟส และ 2 เฟส สลับกันไป ทำให้สเต็ปเปอร์มอเตอร์มีความละเอียดของคำแหน่งในการหมุนเพิ่มขึ้น 2 เท่า ซึ่งจะหมุนได้ครั้ง ละครึ่งสเต็ป โดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เพียงแต่แก้ไขโปรแกรมวิธีการจ่ายกระแสไฟเข้าขดลวดให้เพิ่มมากขึ้น

12. จากไปรแกรมในข้อ 19 ให้เพิ่มโปรแกรมการส่งข้อมูลไปที่ Stepping Motor ด้วยวิธีการควบคุมแบบ Half Step โดยนำข้อมูลของทั้งสองแบบมารวมกัน ให้ทดลองการทำงานของโปรแกรมและบันทึกผลที่ได้

```
void halfstep()
{

// 1
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay(motorSpeed);
```

```
// 2
                 digitalWrite(motorPin4, HIGH);
                 digitalWrite(motorPin3, HIGH);
                 digitalWrite(motorPin2, LOW);
                 digitalWrite(motorPin1, LOW);
                 delay (motorSpeed);
                // 3
                digitalWrite(motorPin4, LOW);
                 digitalWrite(motorPin3, HIGH);
                digitalWrite(motorPin2, LOW);
                 digitalWrite(motorPin1, LOW);
                delay(motorSpeed);
                // 4
                digitalWrite(motorPin4, LOW);
                digitalWrite(motorPin3, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
                 digitalWrite(motorPin1, LOW);
                delay(motorSpeed);
                 digitalWrite(motorPin4, LOW);
                 digitalWrite(motorPin3, LOW);
                 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
                 digitalWrite(motorPin1, LOW);
                delay(motorSpeed);
                digitalWrite(motorPin4, LOW);
                digitalWrite(motorPin3, LOW);
                 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
                digitalWrite(motorPin1, HIGH);
                delay (motorSpeed);
// 7
                digitalWrite(motorPin4, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
                 delay(motorSpeed);
                 digitalWrite(motorPin4, HIGH);
                 digitalWrite(motorPin3, LOW);
                 digitalWrite(motorPin2, LOW);
                 digitalWrite(motorPin1, HIGH);
                 delay(motorSpeed);
                                                                                      1.428
13. Stepping Motor ทำงานแบบ Half Step มีมุมหมุนต่อStep เท่ากับ
                                                                                    2 52 Step

    ถ้าด้องการให้แบบ Half Step หมุน 1 รอบจะต้องใช้ทั้งหมดเท่ากับ ...

15. ให้แก้ไขโปรแกรมโดยเพิ่มสวิทช์ 1 ตัว กำหนดว่าเมื่อมีการกดสวิทช์ให้ Stepping Motor หมุนตามเข็มนาฟิกา
     และถ้าปล่อยสวิทช์ให้ Stepping Motor หมุนทวนเข็มนาฬิกา
```

## Video ข้อ 15 :

https://drive.google.com/file/d/1Kw hrKOCwHHtowaNDhTngOZ2VYJOxpT0/view?usp=sharin