

Pasos de los procesos del sistema

Proceso del Menú Principal

- 1. En la pantalla principal se tienen dos botones
 - ≥ Botón "Llenado"
 - Botón "Viscosidad"



- 2. El usuario deberá seleccionar el botón del proceso que desea realizar
- 3. El programa le mandará un mensaje que le indique que debe de escanear su credencial cuando se le indique para poder continuar con el proceso



4. A continuación, aparece un modal que indique que escanee su credencial ahora




- a) Si el sistema lo valida entonces pasa a la siguiente parte del proceso
- b) Si el sistema lo rechaza, le arroja un error con la indicación de que lo intente de nuevo




Proceso de Llenado y Mezcla de Componentes/Sustancias


1. Después de que se haya validado el empleado, se desplegará una lista con las WO que se tienen en la BD (que aún no se hayan realizado)




- 2. Se selecciona la orden a ser procesada (en donde aparece el # WO es donde se dará click)
 - i. Se abre una nueva ventana donde se muestra la orden seleccionada (con información de la formula y el # de piezas)




- 3. En la pantalla aparecerán los siguientes elementos
 - i. Botón de retroceso
 - a) Por si el usuario se equivocó se tendrá un botón de "regreso" para que pueda volver a la lista de WOs y seleccione la correcta
 - ii. Un radio_button el cual indicará si se utiliza la cantidad de piezas de la WO (si no esta seleccionado) o si se introducirá una cantidad diferente (al seleccionar el radio_button esté pedirá que el trabajador llame al encargado de línea para que de autorización mediante su código de barras)
 - iii. Botón de ok, al cual le dará clic el operador cuando este todo bien y quiera pasar al siguiente paso del proceso



- 4. Cuando el operador da clic en el botón de OK se le pedirá que introduzca los valores de temperatura y humedad que se utilizarán en el cálculo de la fórmula
 - i. Luego deberá dar clic en OK para pasar al siguiente paso




5. Al dar clic en OK se realizarán los cálculos de la cantidad de contenedores necesarios de acuerdo a la fórmula de la WO




- 6. Luego, pedirá que registre/valide los componentes/sustancias que se deben de usar (haciendo uso de un lector de códigos QR)
 - i. El sistema le pedirá que lea el QR del componente 1 (se desplegara el nombre y posiblemente una foto para que el operador lo pueda ubicar)



a) Si el componente no es el adecuado el sistema le mostrará un mensaje de error y le indicará que lo vuelva a intentar de nuevo




- ii. Así para cada una de las sustancias a ser utilizadas
- iii. Cuando termine mostrará un botón de ok/listo para continuar con el siguiente paso del proceso.




7. Ahora se despliega la pantalla con la lista de contenedores a ser llenados




i. Se desplegará un mnsg donde se le indicará al operador que ahora se procederá al llenado de los contenedores y que de click en el botón de comenzar.




- ii. Se tendrá un check button al lado de cada contenedor de la lista el cual se usará para indicar al operador cuantos lleva (pero no podrá manipular lo)
- iii. Al terminar un contenedor el botón de comenzar será remplazado por el botón de llenar siguiente




iv. Al finalizar el llenado del último contenedor se presentará un míni reporte de lo realizado y el botón de finalizar proceso aparecerá




a) Cuando de clic el operador en el botón de finalizar proceso el sistema se irá a la pantalla principal



- 8. Para cada contenedor que se este llenando tendrán las siguientes pantallas e indicaciones
 - i. Mostrará la lista de las sustancias/componentes a ser añadidas y mezclada
 - a) Tendrán un check button también para indicar de manera visual en que parte del proceso va
 - b) Tendrá un indicador de % de llenado que indicará el porcentaje de mezcla que va al momento




ii. Indicaciones de que debe de colocar el contenedor en la báscula y que debe de dar clic en el botón de listo cuando lo haya colocado.




iii. Mostrará que se está calibrando la báscula



iv. Cuando la báscula esta lista le aparecerá un mensaje indicando que sustancia verter (posiblemente con foto) y un botón de comenzar que debe dar clic para que el proceso inicie.



v. Mientras este vertiendo la sustancia el operador, el sistema mostrará el avance de cuánto va (en % y en kilos)




vi. Cuando se llegue al porcentaje/kilos calculados por la formula aparecerá un mensaje para el operador y se activará un botón de verificar




a) Al hacer clic en el botón de verificar revisará si no se pasó por mucho la cantidad de sustancia




b) Si se pasó y es la primer sustancia se habilitará un subproceso que le permitirá remover la cantidad extra de sustancia y volver a validarla



c) Si no es la primer sustancia y se pasó entonces lo contará como desperdicio y mandará a que se vuelva a llenar ese contenedor en específico




vii. Cuando termine de llenar todas las sustancias, aparecerá un botón de finalizar llenado.



- viii. Luego, aparecerá un mensaje donde le indicará al usuario que filtro debe usar (con foto posiblemente) y el operador lo deberá de validar al usar el lector en el QR del filtro correspondiente
- ix. Hasta que el filtro sea el valido dejará pasar al siguiente paso del proceso



x. Luego, se desplegará un pequeño resumen de las sustancias y del código que tendrá dicho contenedor, el operador deberá de dar clic en el botón de finalizar e imprimir




- xi. Se debe de imprimir la etiqueta que el usuario pegará/colocará en el contenedor, y así para cada contenedor determinado por la fórmula
- xii. Cuando termine de imprimir regresará a la pantalla de lista de contenedores para continuar con los que falten o finalizar el proceso




9.	Al finalizar el proceso se mandará guardar todo a la base de datos

Proceso de Verificación de Viscosidad

- 1. Después de que se haya validado el empleado se pide validar/verificar el contenedor
 - i. Para esto el sistema indica al usuario que se deberá leer el código de barras/QR que tiene el contenedor




ii. Luego se despliega un mensaje donde indica que esta esperando la lectura del lector



iii. Cuando el lector lee el código lo verifica internamente




- a) Si el código es válido entonces pasa al siguiente paso
- b) Si no es válido le da oportunidad de que lo vuelva a intentar el operador, pero a la tercera vez que lo rechace volverá a la pantalla del menú principal




2. Se aparecerá un mensaje al operador que le indicará que se está cargando la información de la WO y del contenedor para poder proceder con los pasos de verificación de la viscosidad




i. Si hay algún error se desplegará un mensaje para hacer le saber al operador y se regresará a la pantalla del menú principal




3. Se despliega un mensaje indicando al operador que debe de medir la viscosidad de la mezcla de dicho contenedor




4. Al tener la información se desplegará parte de ella en la pantalla y se tendrá una entrada numérica donde el usuario podrá definir cual es la viscosidad que ha medido de dicho contenedor




i. Se tendrá un botón de verificación al cual debe de dar clic el operador para que el sistema empiece a realizar los cálculos correspondientes si la viscosidad no es la esperada




- 5. Resultado de la verificación
 - i. Si la viscosidad es la esperada (+- un error) se libera el proceso
 - a) Se da clic en el botón finalizar para que nos redirija al menú principal




- ii. Si la viscosidad no es la esperada, el sistema mostrará los cálculos para indicarle al operador cuanto debe de agregar de cada sustancia/componente para "mejorar la mezcla"
 - a) Se tendrá un botón "iniciar mejora de la mezcla" para que el operador le de clic y pasa a la pantalla de mejora de la meza




6. Mejora de la mezcla




- i. Se pedirá/indicará al operador que coloque el contenedor en la báscula
- ii. habrá un botón "listo" el cual le dará clic el operador para indicar que el contenedor esta en la báscula



iii. Luego, el sistema se encargará de calibrar la báscula




a) Mandará un mensaje de que la calibración esta lista y pedirá que se de clic al botón de iniciar vaciado





iv. (Deberá de pedir que verifique las sustancias también mediante su código QR como en la parte de llenado??)

- v. El proceso será parecido al de llenado de contenedores
 - a) Se visualizará la lista de sustancias a ser vertidas
 - b) Se tendrá un check button en cada sustancia




c) El sistema ira pidiendo que vaya llenando uno por uno los componentes y verificará con la báscula para que visualice en pantalla el % o kgs que se estén vertiendo







d) Al finalizar cada llenado de componente/sustancia mostrará un mensaje para continuar con el siguiente




e) Al finalizar todo el proceso mostrará un resumen de los nuevos pesos (esto deberá de reimprimir la etiqueta ??) y actualizará la información en la BD local y remota





vi. Si hay errores a la hora de mezclar cualquier sustancia/componente lo mandará a desperdicio, se borrará la información de la base de datos y mandará a la pantalla de llenado de contenedor para recuperar el contenedor perdido



7. Al finalizar de manera correcta se redirigirá a la pantalla del menú principal

