DFR-7812

Volkswagen Gol 1.6 MSI Total Flex Comfortline Plus Edição Especial Aniversário

Cinza-chumbo

HODÔMETRO
—

CLIENTE
Maria Conceição d'Ávila Nogueira de Albuquerque e Souza Filho

DEFEITO RELATADO / SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

Barulho estranho na suspensão dianteira ao passar em lombadas e ruído de ‘estalo’ ao esterçar Barulho estranho na suspensão dianteira ao passar em lombadas e ruído de ‘estalo’ ao esterçar

PEÇAS APROVADAS

2 itens

OK	QTD.	PEÇA / COMPONENTE
☐	2	Amortecedor dianteiro direito e esquerdo (par) com coxim, batente e kit de reparo completo, linha premium
☐	1	Anel de vedação ÓLEO/ÁGUA — Ø 12,5mm

SERVIÇOS E MÃO DE OBRA APROVADOS

0 itens

OK	QTD.	SERVIÇO A EXECUTAR

Nenhum serviço selecionado para este checklist.

ANOTAÇÕES DO MECÂNICO

TESTE DE RODAGEM

- ☐ Realizado
- ☐ Sem anormalidades
- ☐ Retornar à bancada

RODAGEM (KM)

MECÂNICO RESPONSÁVEL

DATA / HORA