

22、光敏和热敏传感器

1. 实验目的

- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 掌握光敏和热敏传感器的使用

2. 实验设备

硬件: PC 机一台 ZB2530(底板、核心板、仿真器、USB 线)一套

光敏或热敏传感器一个


软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图

接线方法:

- 1)、VCC:接电源正极(3V3)
- 2)、GND:接电源负极
- 3)、DO:TTL 开关信号输出
- 4)、AO:模拟信号输出(悬空没有使用)





4.实验相关寄存器

仔细核对引脚后将传感器插到 J8 上光敏、热敏共用 P0.5 引脚。不过配置不同,当使用继电器 P0.5 作为输出引脚,使用光敏、热敏时配置成输入引脚。

5.源码分析

/*************************

* 文 件 名: main.c

*描述: 光敏实验, 有光时 D1 亮, 用手挡住光敏电阻时 D1 熄灭

#include <ioCC2530.h>

typedef unsigned char uchar;



typedef unsigned int uint;

```
#define LED1 P1_0 //定义 P1.0 口为 LED1 控制端
#define DATA_PIN PO_5 //定义 PO.5 口为传感器输入端
* 名 称: InitLed()
* 功 能: 设置 LED 灯相应的 IO 口
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
void InitLed(void)
{
 P1DIR |= 0x01; //P1.0 定义为输出口
}
* 名 称: DelayMS()
* 功 能: 以毫秒为单位延时 16M 时约为 535,系统时钟不修改默认为 16M
* 入口参数: msec 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数: 无
void DelayMS(uint msec)
{
 uint i,j;
 for (i=0; i<msec; i++)
  for (j=0; j<535; j++);
}
```



```
void main(void)
{
 PODIR &= ~0x20; //P0.5 定义为输入口
 InitLed();
              //设置 LED 灯相应的 IO 口
 while(1)
               //死循环
 {
   if(DATA_PIN == 1) //当光敏电阻处于黑暗中时 P0.5 高电平,LED1 熄灭
     LED1 = 1;
     DelayMS(1000);
   }
   else
   {
     LED1 = 0; //检测到光线时 P0.5 为低电平 LED1 亮
     DelayMS(1000);
   }
 }
}
```

6.实验方法

光敏实验, 有光时 D1 亮, 用手挡住光敏电阻时 D1 熄灭, 拿开手后 D1 亮