CNC Viewer

Lehrinhalte

- Parsen von 2D-Figuren aus gcode-Dateien
- WPF UserControl, MVVM + Databinding

GCode

Das gcode-Format beschreibt die Syntax von Steuerbefehlen von CNC-Maschinen, um graphische Modelle auszuschneiden. In diesem Übungsbeispiel befassen wir uns mit einer vereinfachten Variante und üben das Auslesen und Visualisieren von mit gcode beschriebenen 2D-Figuren.

gcode Definition

Jede Zeile einer gcode-Textdatei besteht aus

- einem 3-stelligen Operationscode:
 - G00 (**Up**): Bewege das Schneidgerät zu einer Koordinate, ohne zu schneiden (Schneider ist in der Luft)
 - G01 (**Down**): Bewege das Schneidgerät zu einer Koordinate und schneide dabei (Schneider sitzt am Material)
- gefolgt von
 - entweder einem Z-Wert, z.b. Z0.000, der die gewünschte Position des Schneidgeräts auf der Z-Achse angibt
 - oder einem X/Y-Koordinationpaar, z.B. X1.0042 Y2.1534, das die gewünschte (X/Y)-Position des Schneidgeräts angibt

gcode Beispiel

Das folgende Beispiel - siehe auch gcode-files/_triangle-in-rectangle.nc - ergibt zwei getrennte Schnittlinien:


- Ein Rechteck mit Breite 19 und Höhe 19
- Ein Dreieck zwischen 3/3, 10.5/18, 18/3

Zwischen den beiden Linien wird der Schneidkopf mit 600 hochgehoben, mit 600 zum Start der nächsten Linie bewegt und dort wieder mit 601 auf das Material gesetzt.

```
G00 Z0.0000 ; start at safe home position
G00 X1.0000 Y1.0000 ; move to 1/1
G01 Z4.7484 ; push down the cutter
G01 X20.0000 Y1.0000 ; move while cutting to 20/1
G01 X20.0000 Y20.0000
G01 X1.0000 Y20.0000
G01 X1.0000 Y1.0000 ; pull up the cutter
G00 X3.0000 Y3.0000 ; move to 3/3
```

```
G01 Z4.7484 ; push down the cutter
G01 X18.0000 Y3.0000 ; move while cutting to 18/3
G01 X10.5000 Y18.0000
G01 X3.0000 Y3.0000
G00 Z0.0000 ; pull up the cutter
```

Dieses Muster in einer 2D-Vorschau gerendert könnte so aussehen:




Aufgabenstellung

Ihre Aufgabe ist das Entwickeln einer einfachen Desktop-Anwendung, die eine gcode-Datei einlesen kann und die in dieser Datei enthaltene Schnittfigur als Vorschau rendert.

Datenmodell

Das Datenmodell ist bereits im Core Projekt vorgegeben:




Beispiel: Demo-Pattern

• Bei Default wird ein hard-codiertes Demo-Pattern gerendert (siehe

Core/Entities/Pattern.Demo.cs):

```
public static Pattern Demo = new Pattern
  Name = "Demo Pattern",
  Lines = [
    new CutLine
    {
      Points = [
        new LinePoint { X = 0, Y = 0 },
        new LinePoint { X = 10, Y = 0 },
        new LinePoint { X = 10, Y = 10 },
        new LinePoint { X = 0, Y = 10 },
        new LinePoint { X = 0, Y = 0 }
     1
    },
    new CutLine
      Points = [
        new LinePoint \{X = 1, Y = 1\},\
        new LinePoint \{ X = 9, Y = 9 \}
      ]
    },
    new Cutline
      Points = [
        new LinePoint \{ X = 1, Y = 9 \},
        new LinePoint \{ X = 9, Y = 1 \}
      1
    }
  ]
}
```

• MainWindow:



Beispiele gcode-Testdateien:

In der Vorlage sind verschiedene gcode-Dateien vorbereitet, Beispiele daraus:

