فرض کنید با اندازهگیری آماری برنامههایی که روی یک پردازنده اجرا میشوند، به نتایج زیر رسیدهایم:

- ۱۵% از کل دستورات از نوع دستورات ممیز شناور (floating point) است.
- تعداد متوسط چرخههای هر دستور ممیز شناور ۴ است. (Average CPI of FP operations)
- تعداد متوسط چرخههای سایر دستورات (غیرممیز شناور) ۱.۳۳ است. (Average CPI of other operations)
 - ۲% از کل دستورات دستور جذر ممیز شناور (FSQRT) است.
 - تعداد چرخههای هر دستور جذر ممیز شناور ۲۰ است. (CPI of FSQRT operations)

برای افزایش کارایی این پردازنده دو ایده داریم:

الف– تعداد جرخههای هر دستور جذر ممیز شناور را به ۲ برسانیم.

ب- تعداد متوسط چرخههای هر دستور ممیز شناور را به ۲۰۵ برسانیم.

به سوالات زیر پاسخ دهید و تصویر راهحل خود را در پاسخ به سوال آخر آپلود کنید.

سؤال **أ** درست نمره ۴.۰۰ از ۴.۰۰

تعدادَ ِ متوسط چرخههای <u>همهٔ دستورات</u> در شرایط فعلی چند است؟



CPI_original=۴×۰.۲۵+۱.۳۳×۰.۷۵=۱+۱=۲ پاسخ درست: ۲

سؤال 🍟

درست

نمره ه ه.۴ از ه ۴.۰

تعدادُ متوسط چرخههای <u>همهٔ دستورات</u> با اعمال تغییر الف چند است؟



میدانیم که پیش از اعمالِ تغییرِ الف تعداد ِمتوسطِ چرخههای جذرِ ممیز شناور ۲۰ بوده اما نمیدانیم تعداد ِمتوسطِ چرخ بوده. این کمیت را p مینامیم و به این صورت مقدار آن را محاسبه میکنیم:

 $\circ .9 \text{ Ap} + \circ . \circ 1 \times 1 \circ = 1$

p=190/91

با داشتن p میتوانیم تاثیرِ کم کردنِ چرخههای جذرِ ممیز شناور را به دست آوریم:

 $CPI_a = \circ.9 \land \times 19 \circ /9 \land + \circ.07 \times 7 = 1.99$

پاسخ درست: ۱.۶۴

سؤال **۳** درست نمره ۴۰۰۰ از ۴۰۰۰

تعدادً متوسط چرخههای <u>همهٔ دستورات</u> با اعمال تغییر ب چند است؟



$${\rm CPI}_b = \circ . \mbox{$^{\circ}$} \times \mbox{$^{\circ}$} \times \mbox{$^{\circ}$} + \circ . \mbox{$^{\circ}$} \times \mbox{$$$

سؤال **۴** کامل نمرہ ۱۰۰۰ از ۱۰۰۰

در کدام حالت کارایی بهتر خواهد شد؟ چرا؟

درحالت بــ چون میانگین CPI کل دستورات کمتر می شود و در نتیجه به طور میانگین دستورات سریع تر اجرا می شود

متوسط زمان اجرای دستورات در حالت الف بیشتر است، بنابراین کارایی در حالت ب بهتر شده است.

دیدگاه: