


⚠️ 떨어지는 강관 트러스에 맞음 ⚠️

재해개요

2025. 01. 00.(금) 14:20경 제주 소재 ○○○에서
슬링벨트(섬유로프)로 인양 중, 슬링벨트가 강관 트
러스의 상부 브라켓 모서리에 걸려 절단되면서
떨어지는 강관 트러스에 맞아 1명이 사망함.



발생원인

▶ 벨트슬링 파단 원인

- 중량물의 모서리 또는 날카로운 부위 등에 보호대를 사용하지 않고 슬링벨트를 체결하여
- 강관 트러스를 인양하는 과정에서 브라켓의 모서리에 슬링벨트의 일부가 걸리면서
응력집중이 발생하며 파단됨.

예방대책

1 안전한 줄걸이 작업방법 적용

- 하중의 중심 확인 및 균형 유지
- 적절한 줄걸이 각도 유지
- 샤클 및 후크 사용 시 주의사항 관리 철저
- 슬링벨트의 꼬임 및 손상 방지

2 인양 및 하역 시 안전수칙 준수

- 작업자 안전교육 및 역할 분담
- 슬링벨트 및 부속품의 손상, 마모 변형 등 장비 및 공구 점검
- 신호체계 준수 및 의사소통 관리 철저
- 인양 중 이동 시 안전거리 확보

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.