




금형 작업 중 깔림



재해개요

2025. 5. 00.(금) 07:05경 경북 경주시 소재
000 진공성형기*에서 성형부에 설치된
금형을 해체한 후 이동대차로 옮기는 과정에서
금형이 넘어지며 재해자가 깔려 사망함

* 금형 사이에 원재료를 넣은 후 진공 상태를 만들어 가공 하는 기계



발생원인

▶ 금형에 대한 전도방지조치 미실시

- 진공성형기 성형부 끝에 금형이 걸처지는 경우 등 비정상적인 작업 상황에서 금형이 넘어지지 않도록 전도방지조치를 실시하여야 하나, 미실시

▶ 금형을 옮기는 작업에 대한 중량물 작업계획서 미작성

- 금형을 옮기는 작업 중 발생할 수 있는 넘어짐 사고를 예방하기 위하여 중량물 작업계획서를 작성하여야 하나, 미작성

▶ 중량물 작업 시 신호수 미배치

- 중량물을 취급할 때 작업자 간 의사소통을 원활히 하고 작업 상황을 통제하기 위하여 신호수를 배치하여야 하나, 미배치



예방대책

① 전도방지조치 강화

- 기계 내부 또는 기계 주변 작업구역에서 중량물을 취급하는 경우 전도방지장치를 설치하고, 해당 내용을 작업표준에 반영하여 현장에서 준수하도록 하여야 함.

② 중량물 작업계획 수립 및 관리

- 중량물 취급 작업에 대하여 넘어짐 사고를 예방할 수 있도록 작업계획서를 수립하고, 작업 여건 변동 시 작업계획서 내용을 수시로 보완하여야 함.

③ 중량물 작업 시 신호수 지정·운영

- 중량물 취급 작업 시 신호수를 지정하여 수신호 등 통일된 신호체계를 적용하고, 작업자 간 의사소통이 원활히 이루어지도록 관리하여야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.