


지게차 후진 중 뒷바퀴에 깔림



재해개요

‘2025.11.00(목) 11:30경,
부산 기장군 소재 0000 내 작업장에서
재해자가 목재 폐자재를 수거하던 중,
후진으로 선회하던 지게차와 접촉하여
재해자의 다리가 지게차 뒷바퀴에 깔림



1

발생원인

지게차와의 접촉 등으로 인한 방지 조치 미실시

- 지게차의 운행 경로와 작업자의 이동 동선이 혼재된 경우, 바닥을 도색 또는 안전 헬스를 설치하는 등 이동 경로가 중복되지 않도록 구획하거나,
- 작업 중 작업자의 출입을 금지 또는 유도자를 배치하여야 하나 해당 조치를 실시하지 않음.

차량계 하역운반기계 작업계획서 미작성

- 지게차를 사용하는 작업에 대해 사전에 안전한 작업 방법과 운행 경로를 포함하는 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하여야 하나, 이를 실시하지 않음.

2

예방대책

① 지게차와의 접촉 등으로 인한 위험 방지 조치 실시

- 지게차가 접촉하여 작업자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 바닥 도색 또는 안전 헬스 등을 설치하여 지게차의 이동로와 작업 장소를 구획하여야 함.
- 지게차를 사용한 작업 중에는 작업자의 출입을 금지하거나, 유도자 등을 배치하여 위험 예방조치를 하여야 함.

② 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성

- 지게차 사용 작업에 대해 사전에 위험요인을 파악하고 예방대책을 마련·실행하여야 함.
- 운행 경로와 안전한 작업 방법을 사전에 정하여 작업계획서에 반영하고, 작업지휘자 등을 지정하여 사전에 계획한 대로 작업이 이루어지도록 지휘하여야 함.

※ 본 OPS는 동종재해예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.