




컨베이어에 팔이 끼임



재해개요

2025. 6. 00.(수) 08:25경 경남 창원시 진해구에 소재한 OO공장 탈사*공정에서 재해자가 컨베이어 벨트 안쪽으로 떨어진 제품을 꺼내기 위해 작동 중인 컨베이어 벨트 안쪽으로 왼팔을 넣던 중 컨베이어 폴리와 벨트사이에 끼여 사망함.

* 탈사 : 진동이나 기계적인 움직임을 통해 주물사 덩어리를 부수고 굳은 주물에 붙어있는 모래를 제거하는 과정



발생원인

▶ 컨베이어 끼임 방호장치 미설치

- 컨베이어의 폴리와 벨트 사이 끼일 위험이 있으나 방호장치를 설치하지 않음.

▶ 비정형 작업 시 전원 차단 미실시

- 떨어진 제품을 꺼내는 등의 비정형 작업을 기계의 전원이 켜진 상태에서 실시함.

▶ 비상정지장치 설치 위치 부적정

- 작업자가 끼일 수 있는 지점 주변에서 작동시킬 수 있는 비상정지장치가 설치되어 있지 않음.



예방대책

1 컨베이어 벨트 위험점 방호장치 설치

- 컨베이어 벨트에 형성되는 끼임 위험점에 덮개 및 울을 설치하여 작업자가 위험점에 접근 시 끼임 위험을 방지하여야 함.

2 비정형 작업 시 기계 전원 차단 후 작업

- 떨어진 제품을 꺼내는 등의 비정형 작업 시 기계의 전원을 사전에 차단하여 작동 중인 기계에 말리거나 끼임 위험을 방지하여야 함.

3 비상정지장치 즉시 작동 가능 위치 설치

- 작업자가 끼임 위험이 있는 위험점 인근에는 비상정지장치 및 폴코드 스위치 등을 설치하여 비상상황 시 즉시 작동시킬 수 있어야 함.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다