






후진하는 지게차와 벽 사이 끼임



재해개요

2024. 12. 00.(화) 06:00경 전북 소재
OOOO에서 반사로 내부의 이물질을
꺼내기 위해 후진 중이던 지게차와
벽 사이에 끼임

※ 반사로: 대용량의 용해 및 합금 작업 시 사용되는 용해로



발생원인

▶ 지게차 접촉 원인

- (안전한 통로 미확보) 수시로 지게차가 운행하는 장소에 지게차 경로와 근로자 통로가 구분되어 있지 않은 상태에서 사고가 발생함



예방대책

1 지게차 접촉 방지 조치 실시

- 지게차 접촉 위험 대비 안전한 작업방법을 명시한 작업계획서 작성 및 작업지휘자 배치
- 지게차 작업 반경 내 주변 근로자 출입 통제 철저
- 지게차 운행 경로 바닥 도색 등으로 통로 구획 또는 보행자 전용 통로 설치

2 지게차 운전 자격 관리 철저

- 지게차 운전면허 및 자격 소지자만 운전할 수 있도록 관리 철저
- 지게차 수시 운행 작업의 경우 무자격자가 운전하는 경우를 방지하기 위하여 지게차 키 분리 보관

※ 본 MP는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.