

엘리베이터 수리 작업 중 끼임



재해개요

2025. 11. 25. (화) 16:30경

경북 영덕군 소재 OOOO 건물 내 화물용
엘리베이터에서 재해자가 수리 작업 중,

불시에 내려오는 운반구와 승강로 * 벽체
사이에 끼여 사망함.

* 화물을 실은 엘리베이터 운반구가 다니는 통로



1

발생원인

작업방법 부적절

- 전원 차단 및 비상정지 조치를 하지 않은 상태에서 운반구가 이동 가능한 상태로 작업 실시
- 운반구와 승강로 벽체 사이의 끼임 위험 구간에서 작업 실시

작업지휘자 미배치

- 끼임 위험이 있는 작업 구간에서 작업자의 안전조치 이행 여부를 확인할 작업지휘자 미배치

2

예방대책

① 운전정지 조치 실시

- 작업 전 전원을 차단하고 비상정지 조치를 실시하여 운반구가 이동하지 않도록 한 상태에서 작업하여야 하며, 작업 중 재가동이 이루어지지 않도록 관리하여야 함.

② 작업방법 준수

- 승강로 등 끼임 위험이 있는 구간에서 작업 시 운반구와 충분한 거리를 확보하고, 끼임 위험이 없는 안전한 위치에서 작업하여야 함.

③ 작업지휘자 지정·배치

- 끼임 위험이 있는 작업 구간에서는 작업지휘자를 배치하여 작업자의 접근 및 작업상황을 확인하고, 안전조치 이행 여부를 관리·감독하여야 함.