




아웃트리거 인출 작업 중 끼임



재해개요

2025. 11. 00.(화) 11:37경 경북 상주시
소재 0000 토목공사 현장에서
차량탑재형 고소작업대의 아웃트리거를
인출하던 중 아웃트리거와 기둥 사이에
끼여 사망한 재해임.



발생원인

▶ 고소작업대 주변 출입통제 미실시

- 고소작업대를 설치한 펌프실과 같이 작업자의 이동 또는 작업이 이루어지는 장소에서 장비 접촉으로 인한 사고를 예방하기 위하여 고소작업대 주변에 근로자 출입을 통제하여야 하나, 미실시

▶ 고소작업대 작업지휘자 및 유도자 미배치

- 고소작업대 사용 작업 시 작업지휘자 및 유도자를 배치하여야 하나, 미배치



예방대책

1 고소작업대 주변 출입통제 철저

- 고소작업대 사용 작업 시 차량 주변과 작업대 및 붐 하부에 작업자 등이 접근하지 못하도록 작업 반경을 명확히 설정하고, 해당 구역에 출입통제 철저.

2 고소작업대 작업지휘자 또는 유도자 배치

- 고소작업대 설치 및 운용 중에는 작업지휘자 또는 유도자를 지정·배치하여 장비의 이동 및 아웃트리거 설치 작업을 유도하도록 하고, 운전원은 지휘 및 유도에 따라 장비를 조종할 것.

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.