






프레스 비정형 작업 중 끼임



재해개요


2020. 07. 00.(수) 12:35경 평택시 소재
000에서 프레스 금형과 가공물 사이에 낀
스크랩을 제거하던 중, 스크랩이 빠지면서
프레스 작동하여 금형 사이에 머리가 끼어
1명이 사망



발생원인

▶ 재해발생 원인

- (운전정지 등 조치 미실시) 스크랩 제거 시 슬라이드가 작동되어 작업자가 끼일 위험이 있음에도 운전정지 미실시
- (안전블록 미설치) 비정형 작업 중 슬라이드가 작동하여 작업자가 끼일 위험이 있었으나 안전블록 미사용
- (수공구 미사용) 슬라이드 하부 위험지역에 낀 스크랩을 수공구를 사용하지 않고 손으로 제거



예방대책

1 비(非)정형 작업 시 운전정지 실시

- 비정형 작업 시, 프레스 운전을 정지시키고 다른 사람이 해당 기계를 운전하는 것을 방지하기 위해 기동장치에 잠금장치 및 표지판 설치 후 작업 실시

2 정비 등의 작업 시 안전블록 설치

- 슬라이드가 불시 작동하더라도 근로자의 신체 끼임을 방지 할 수 있는 안전블록 설치 후 작업 실시

3 프레스 금형 내 스크랩 제거 시 수공구 등 사용

- 슬라이드 하부 위험지역의 스크랩 제거시, 근로자의 신체가 위험지역에 들어가지 않도록 수공구 등을 사용하여 제거작업 실시

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다.